Cliente - Client

COMUNE DI STARANZANO

PROVINCIA DI GORIZIA



Oggetto - Object

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DELLE ACACIE A STARANZANO

Titolo - Title

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(previsto dall'art. 100 e redatto in base ai contenuti dell'all. XV del D.Lgs. 81/08)

	Approvazioni	- Approvals	
Resp. Progetto	Arch. Alessio FLOREANCIG	Direz. Lavori	Arch. Alessio FLOREANCIG
Coordinatore per la progettazione	Arch. Claudio FLOREANCIG		

Descrizione

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - REVISIONE Nº1

Data **09.04.2014**

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA PROFESSIONISTI

ARCH. ALESSIO FLOREANCIG ARCH. CLAUDIO FLOREANCIG

Via Romana, 45 – 34074 MONFALCONE (GO) Tel. 347.0636921 - 0432.802004 - Fax 0432.419256 e-mail: floreancig.alessio@libero.it Codice-Code

PSC

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione According to the law reserved the rights to this document and it is forbidden to reproduce or pass on to other partiers without our permission

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(previsto dall'art 100 e redatto in base ai contenuti dell'all. XV del D.Lgs. 81/08)

OGGETTO DEI LAVORI

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA DELLE ACACIE A STARANZANO

COMMITTENTE: Comune di Staranzano

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: Dott. Arch. Claudio Floreancig

Riferimento PSC: 02/2014

Documento	Data	Fase	Note	Nome e firma redattore
Versione n.	1			

Revisione	Data	Fase	Note	Nome e firma redattore
n.			<u>"</u>	
n.				
n.				
n.				

Premessa

Il presente documento è stato redatto in conformità con quanto previsto dall'art 100 redatto in base ai contenuti dell'all. XV del D.lgs 81/08.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici nonchè tutti i soggetti coinvolti all'esecuzione dell'opera dovranno valutare attentamente quanto riportato al suo interno.

Ogni impresa esecutrice dovrà redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza che dovrà essere complementare e di dettaglio al presente documento.

Per redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento sono stati adottati i seguenti criteri e principi generali.

Data e Modalità di effettuazione della valutazione

Marzo 2012: sono stati esaminati i progetti dettagliati dell'opera fin dalla loro stesura preliminare in coordinamento con il progettista delle opere

Criteri adottati per la valutazione dei rischi.

È opportuno far presente che ogni analisi del rischio è strettamente correlata, attraverso una funzione, a due parametri specifici:

- l'ampiezza o magnitudo dell'eventuale danno subito da parte dei lavoratori;
- la probabilità del verificarsi delle conseguenze.

Per valutare la magnitudo del rischio si utilizza la seguente formula: R=f(PxM)

dove: R = magnitudo del rischio; P = frequenza o probabilità del verificarsi dell'evento; M = magnitudo delle conseguenze.

Da quanto sopra emerge che, ai fini della valutazione del rischio, occorre stimare la probabilità che un determinato evento si verifichi e valutare l'entità probabile delle relative conseguenze.

La determinazione della funzione di rischio f presuppone di definire un modello di esposizione dei lavoratori tale da consentire di porre in relazione l'entità del danno atteso con la probabilità del suo verificarsi.

Di seguito si propone uno schema di classificazione dei parametri P (Tabella 1) e M (Tabella 2), una matrice per la classificazione del livello di rischio (Figura 1) nonché una classificazione della priorità delle misure correttive da attuare (Tabella 3).

TABELLA 1 - SCALA DELLA PROBABILITA' "P"

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza impiantistica ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si ha notizia di danni già verificatisi per la stessa mancanza in situazioni operative simili. Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore in cantiere.
3	Probabile	La mancanza impiantistica può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa.
2	Poco Probabile	La mancanza impiantistica può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi concorrenti. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	Improbabile	La mancanza impiantistica può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

TABELLA 2 - SCALA DELL'ENTITÀ DEL DANNO "M"

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità reversibile Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Figura 1: Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio (R = PxM)

Р	3	6	9	12
	2	4	6	ð
	1	2	3	4

In relazione al valore del livello di rischio, calcolato come da figura 1, nella successiva Tabella 3 viene riportata la classificazione della priorità delle misure correttive da attuare.

TABELLA 3 - VALORE DEL RISCHIO

VALORE RISCHIO	AZIONI
R > 9	Azioni correttive indilazionabili.
K - 9	Determina un controllo di peso ARRESTO
4 < R < = 9	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza.
4 1 1 - 9	Determina un controllo di peso CRITICO
	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve o
R < = 4	medio termine.
	Determina un controllo di peso NORMALE

1) RELAZIONE TECNICA

1.1) IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E DEI SOGGETTI (AII. XV § 2.1.2 D.Lgs 81/08)

1.1.1) DATI GENERALI

COMMITTENTI:				
Comune di Staranzano	Piazza Alighieri, 26	34079 Staranzano	GO	0481/716911
RESPONSABILI LAVORI:				
Geom. Bruno Bon	Piazza Alighieri, 26	34079 Staranzano	GO	0481/716911
PROGETTISTI:				
Dott.Arch. Alessio Floreancig	Via Romana, 45	34074 Monfalcone	GO	347/0636921
Dott. Arch. Caludio Floreancig	Piazza Marconi, 12	33034 Fagagna	UD	0432/802004
COORDINATORI SICUREZZA PROG	ETTAZIONE:			
Dott. Arch. Caludio Floreancig	Piazza Marconi, 12	33034 Fagagna	UD	0432/802004
DIREZIONE LAVORI:				
Dott.Arch. Alessio Floreancig	Via Romana, 45	34074 Monfalcone	GO	347/0636921
COORDINATORI SICUREZZA ESEC	UZIONE:			
Dott. Arch. Caludio Floreancig	Piazza Marconi, 12	33034 Fagagna	UD	0432/802004
ASL di competenza:				
Azienda per i Servizi Sanitari n°2 "Isontina" PSAL	Via Galvani, 1	34074 Monfalcone	GO	0481/487626
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAV	/ORO:			
Direzione Provinciale del Lavoro	via Goldoni, 6	34170 Gorizia	GO	0481/585511

1.1.2) CARATTERISTICHE DELL'OPERA

	DATI DELL'OPERA
OGGETTO DEI LAVORI	Ampliamento del cimitero comunale di via delle Acacie a Staranzano
DESCRIZIONE DELL'OPERA	Con il presente intervento l'Amministrazione comunale di Staranzano intende effettuare interventi di edilizia cimiteriale nel nuovo cimitero di via delle Acacie a Staranzano, principalmente mediante la realizzazione di ulteriori campi di inumazione e infine predisponendo un'area destinata alla dispersione delle ceneri. Tale area è stata individuata in prossimità del confine sud – ovest del cimitero, che secondo la planimetria del progetto generale del cimitero di via delle Acacie alla base del piano cimiteriale adottato dal Comune, è destinata alla realizzazione di una cappella per ospitare le funzioni religiose. L'amministrazione, considerando non vincolante la collocazione della cappella prevista nel sopra citato progetto, e non ritenendo neppure opportuno, in tempi brevi, destinare le risorse economiche alla sua realizzazione, ha considerato utile piuttosto destinare quest'area alla dispersione delle ceneri provenienti dalla cremazione e alla realizzazione di un ossario-cinerario comune (oggetto di un lotto successivo). Sulla base delle nuove disposizioni progettuali sopra indicate il presente progetto preliminare si configura per la parte relativa all'area destinata alla dispersione delle ceneri, come variante al progetto generale originario.

Analisi dello stato di fatto

Il nuovo cimitero sito in via delle Acacie è situato ad ovest del centro abitato di Staranzano, in prossimità del campo di calcio e di baseball. La via delle Acacie e il canale ad essa parallelo separano ad est l'area cimiteriale dal sopracitato complesso sportivo, per tutta la sua estensione.

Al parcheggio a servizio del cimitero si accede da via delle Acacie oltrepassando un ponticello, il quale rappresenta l'unico passaggio per raggiungere l'area cimiteriale. Dal parcheggio, posto a sud, si accede al cimitero attraverso un ampio ingresso carrabile e pedonale posto ad un estremo della recinzione dell'area cimiteriale.

In prossimità dell'ingresso è situato il fabbricato servizi nel quale si trova lo spazio per il custode, i servizi igienici e la camera mortuaria. Proseguendo lungo il percorso che costeggia il fabbricato servizi si susseguono i padiglioni dei loculi colombari con la parte posteriore addossata al muro di recinzione ad est del cimitero. All'inizio del percorso a servizio dei padiglioni colombari è situata attualmente l'unica scala in c.a. che consente l'accesso alla parte sopraelevata del cimitero. A causa dell'altezza della falda acquifera l'area destinata ai campi di inumazione e quella destinata alle tombe terragne si trova ad un'altezza maggiore di circa 1,70 ml rispetto il piano di campagna del cimitero.

Opere in progetto

Le opere di questo intervento possono essere così descritte:

Realizzazione di accesso all'area di cantiere

Per raggiungere la zona del cimitero in cui è prevista la realizzazione del nuovo campo di inumazione, risulterà necessario predisporre, all'interno dell'area cimiteriale, un percorso adatto a sopportare il passaggio dei mezzi utilizzati a tali lavorazioni. Tale percorso è stato previsto sul lato ovest del cimitero, parallelamente al muro di recinzione esistente.

La realizzazione di questo percorso non risulterà finalizzato al solo futuro cantiere, bensì costituirà il sottofondo su cui realizzare il futuro viale con destinazione pedonale e carrabile, previsto nel progetto generale del cimitero.

Realizzazione della recinzione cimiteriale

L'ampliamento del cimitero renderà necessaria la realizzazione di una recinzione sul lato est, sul lato ovest e sul lato nord del cimitero. Per la realizzazione della nuova recinzione risulterà necessaria la rimozione della recinzione esistente, costituita da rete elettrosaldata fissata su paletti in acciaio.

Sul lato est ed ovest del cimitero la nuova recinzione consiste nel prolungamento del muro esistente, rispettivamente per una lunghezza pari a ml 24,00 e ml 15,00. I muri verranno realizzati in c.a. con un'altezza fuori terra pari a ml 2,50 misurati dal lato esterno del cimitero, e spessore pari a 20 cm. La parete esterna del muro rivolto ad est verrà tinteggiata con colore bianco, come la parete del muro esistente.

Sul lato nord invece, la nuova recinzione sarà costituita

da una rete in acciaio plasticata, ancorata a paletti fissati a terra con plinto in cls. Anch'essa, come i precedenti muri, dovrà avere un'altezza fuori terra pari a ml 2,50.

Realizzazione del campo di inumazione

L'attuale carenza di fosse per la sepoltura nel campo di inumazione esistente ha reso necessaria la realizzazione di un secondo campo, come già previsto dalla planimetria generale di progetto dell'impianto cimiteriale adottata dal Comune.

L'indisponibilità immediata del secondo campo, previsto nell'attuale progetto, ha reso necessario un leggero ampliamento del campo esistente di quattro fosse per l'inumazione, portando quindi il numero previsto nel campo esistente da 46 a 50 fosse.

La pavimentazione dell'area pedonale perimetrale al nuovo campo di inumazione è prevista in ghiaino.

Realizzazione di impianto di smaltimento delle acque meteoriche

Le acque meteoriche raccolte dalle caditoie presenti sui percorsi pedonali della parte cimiteriale sopraelevata, corrispondente ai campi di inumazione e alle tombe terragne, verrà convogliata mediante pozzetti di raccordo in cls e tubi in pvc alla rete di smaltimento esistente, e più precisamente al pozzetto posto alla quota di campagna in prossimità del percorso pedonale a servizio dei loculi colomari.

Realizzazione muretti e scala in c.a

Sul lato est, alla base del nuovo terrapieno è prevista la riproposizione di un muricciolo di contenimento in c.a, presente alla base del terrapieno del campo di inumazione esistente, di altezza totale pari a ml 1,20 e spessore di cm 20.

Alla quota di calpestio del nuovo campo di inumazione è previsto, come nel campo esistente, la realizzazione di un muricciolo di altezza complessiva pari a cm 60, con altezza fuori terra pari a circa cm 20 e soprastante parapetto, costituito da pannelli grigliati in acciaio, di colore nero.

Sullo stesso lato del terrapieno è inoltre prevista la realizzazione di una seconda scala per il superamento del dislivello tra il percorso pedonale a servizio dei loculi colombari e quello a servizio dei campi di inumazione. La scala sarà realizzata in c.a, come pure i relativi muri di contenimento. Su quest'ultimi verrà fissato il parapetto costituito da pannelli grigliati in acciaio, di colore nero, come quello presente sui muriccioli sopra citati.

Realizzazione di percorso pedonale e carrabile

Nel progetto è previsto il prolungamento del percorso che costeggia i padiglioni dei loculi colombari situati ad est del cimitero, per una lunghezza pari a ml 21,50, mediante lo sbancamento del terreno e la realizzazione di un sottofondo in tout-venant con soprastante materiale stabilizzato. Il nuovo percorso realizzato verrà pavimentato solo in parte con cubetti di porfido e sottostante massetto in cls armato, cioè per soli 5,60 ml, lunghezza necessaria a collegare il percorso pedonale esistente alla nuova scala in c.a. sopra citata.

Realizzazione di area cimiteriale preposta alla

	dispersione delle ceneri
	Come già premesso, l'entrata in vigore della nuova
	normativa regionale ha reso necessario predisporre un'area all'interno del cimitero appositamente destinata
	alla dispersione delle ceneri provenienti dalla cremazione.
	Tale area è stata individuata in prossimità del cofine sud -
	ovest del cimitero, attualmente occupata da un'area
	verde.
	La predisposizione di quest'area prevederà la
	realizzazione di un marciapiede con pavimentazione in
	cubetti di porfido, continuazione di un marciapiede
	esistente. Il nuovo marciapiede consentirà il
	raggiungimento della parete del muro di recinzione del
	cimitero ad ovest, attualmente confinante con un'aiuola,
	sul quale potranno essere collocate le lapidi dei defunti. Per indicare la destinazione di questa area di terreno alla
	dispersione delle ceneri, è previsto l'inserimento di un
	obelisco in pietra, posizionato al centro dell'area di
	pertinenza in oggetto.
	, 35
	Opere a verde
	La sistemazione riguarderà tutti gli interventi necessari al
	completamento funzionale dell'area oggetto di intervento.
	L'intervento in progetto prevede varie attività lavorative
	tra le quali:
	- opere di scavo e riporto terra;
	- realizzazione di opere di fondazione;
	- realizzazione di strutture in calcestruzzo;
	- sistemazione di superfici esterne;
	- opere di finitura e pulizia.
UBICAZIONE	Via delle Acacie, Staranzano, Gorizia
IMPORTO DELL'OPERA	€ 62.100,00
INIZIO LAVORI	Presunto 01/06/2014
FINE LAVORI	19/08/2014
DURATA DEI LAVORI	80 giorni
N. UOMINI GIORNO	150 uomini/giorno
	Calcolo uomini/giorno
	Costo complessivo dell'opera Euro 62.100,00
	Costo complessivo dell'opera Euro 62.100,00 Detrazione utile d'impresa 15%
	Costo complessivo dell'opera Euro 62.100,00 Detrazione utile d'impresa 15% Percentuale costo materiali 45%
	Costo complessivo dell'opera Euro 62.100,00 Detrazione utile d'impresa 15% Percentuale costo materiali 45% Percentuale di manodopera 40%
	Costo complessivo dell'opera Euro 62.100,00 Detrazione utile d'impresa 15% Percentuale costo materiali 45% Percentuale di manodopera 40% Costo orario manodopera Euro 20,65 Costo giornaliero manodopera (8 ore) Euro 165,20
	Costo complessivo dell'opera Euro 62.100,00 Detrazione utile d'impresa 15% Percentuale costo materiali 45% Percentuale di manodopera 40% Costo orario manodopera Euro 20,65
MASSIMO N. DI LAVORATORI	Costo complessivo dell'opera Euro 62.100,00 Detrazione utile d'impresa 15% Percentuale costo materiali 45% Percentuale di manodopera 40% Costo orario manodopera Euro 20,65 Costo giornaliero manodopera (8 ore) Euro 165,20
MASSIMO N. DI LAVORATORI NUMERO DI IMPRESE	Costo complessivo dell'opera Euro 62.100,00 Detrazione utile d'impresa 15% Percentuale costo materiali 45% Percentuale di manodopera 40% Costo orario manodopera Euro 20,65 Costo giornaliero manodopera (8 ore) Euro 165,20 Uomini/giorno 150
NUMERO DI IMPRESE	Costo complessivo dell'opera Euro 62.100,00 Detrazione utile d'impresa 15% Percentuale costo materiali 45% Percentuale di manodopera 40% Costo orario manodopera Euro 20,65 Costo giornaliero manodopera (8 ore) Euro 165,20 Uomini/giorno 150
	Costo complessivo dell'opera Euro 62.100,00 Detrazione utile d'impresa 15% Percentuale costo materiali 45% Percentuale di manodopera 40% Costo orario manodopera Euro 20,65 Costo giornaliero manodopera (8 ore) Euro 165,20 Uomini/giorno 150 4 5 Il costo complessivo della sicurezza inteso come stima
NUMERO DI IMPRESE	Costo complessivo dell'opera Euro 62.100,00 Detrazione utile d'impresa 15% Percentuale costo materiali 45% Percentuale di manodopera 40% Costo orario manodopera Euro 20,65 Costo giornaliero manodopera (8 ore) Euro 165,20 Uomini/giorno 150 4 5 Il costo complessivo della sicurezza inteso come stima dei costi derivanti dall'adozione di procedure esecutive particolari e dall'impiego di apprestamenti ed attrezzature
NUMERO DI IMPRESE	Costo complessivo dell'opera Euro 62.100,00 Detrazione utile d'impresa 15% Percentuale costo materiali 45% Percentuale di manodopera 40% Costo orario manodopera Euro 20,65 Costo giornaliero manodopera (8 ore) Euro 165,20 Uomini/giorno 150 4 5 Il costo complessivo della sicurezza inteso come stima dei costi derivanti dall'adozione di procedure esecutive particolari e dall'impiego di apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
NUMERO DI IMPRESE	Costo complessivo dell'opera Euro 62.100,00 Detrazione utile d'impresa 15% Percentuale costo materiali 45% Percentuale di manodopera 40% Costo orario manodopera Euro 20,65 Costo giornaliero manodopera (8 ore) Euro 165,20 Uomini/giorno 150 4 5 Il costo complessivo della sicurezza inteso come stima dei costi derivanti dall'adozione di procedure esecutive particolari e dall'impiego di apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori è di
NUMERO DI IMPRESE	Costo complessivo dell'opera Euro 62.100,00 Detrazione utile d'impresa 15% Percentuale costo materiali 45% Percentuale di manodopera 40% Costo orario manodopera Euro 20,65 Costo giornaliero manodopera (8 ore) Euro 165,20 Uomini/giorno 150 4 5 Il costo complessivo della sicurezza inteso come stima dei costi derivanti dall'adozione di procedure esecutive particolari e dall'impiego di apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione

1.1.3) REQUISITI TECNICO-AMMINISTRATIVI DELLE IMPRESE

IMPRESA: IMPRESA 1

Attività: Scavi e movimentazioni terra

IMPRESA: IMPRESA 2

Attività: Opere edili

IMPRESA: IMPRESA 3
Attività: Pavimentazioni

IMPRESA: IMPRESA 4 Attività: Impianto elettrico

IMPRESA: IMPRESA 5 Attività: Opere a verde 1.2) PROGRAMMA DEI LAVORI (All. XV § 2.3.1 D.Lgs 81/08)

			MESE 1	近1		MESE 2	E 2				MESE 3			Г
=	ID Lavorazione - fase di lavoro	1 settimana	2 settimana	3 settimana	1 settimana	2 settimana	3 settimena	4 settimana	1 settimana	2 settimana	386	ettimena	4 settimana	<u> </u>
_		LWMGVSD	LMMGVSD	T W M G V S D L M M G V S D L M M G V	LMMGVSD	SDILMMGVSDILMMGVSD	LMMGVSL	L M M G V S D L M M G V S D		L M M G V S DI. M M G V S DIL M M G V S D L M M G V S D	SDLMW	IGS V S D	MMGVS	SD
l														
	1 Opere generali di preparazione cantiere													
	2 Scavi e ritombamenti					A. III								
	3 Fondazioni		## C	8 2 3 3										
	4 Settl in elevazione e getti scale				200 A 19 A 19 A	22								
L	5 Opere di finitura													
	6 Impianto elettrico													
	7 Posa di recinzioni, parapetti e ringhiere								-					
	8 Realizzazione di pavimentazioni esterne													
	9 Formazione cassonetto							11	200					
•	10 Imp. fognario e smaltimento acque meteoriche													
	11 Opere a verde													
	12 Opere di smantellamento cantiere											2		

- pag. 9 -1.2) PROGRAMMA DEI LAVORI (All. XV § 2.3.1 D.Lgs 81/08)

2) INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI

2.1) AREA DI CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.1 D.Lgs 81/08)

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE 2.1.1)

Il cantiere in oggetto si trova all'interno del Cimitero di Staranzano.


Il nuovo cimitero sito in via delle Acacie è situato ad ovest del centro abitato di Staranzano, in prossimità del campo di calcio e di baseball.

La via delle Acacie e il canale ad essa parallelo separano ad est l'area cimiteriale dal sopracitato complesso sportivo, per tutta la sua estensione.

Al parcheggio a servizio del cimitero si accede da via delle Acacie oltrepassando un ponticello, il quale rappresenta l'unico passaggio per raggiungere l'area cimiteriale. Dal parcheggio, posto a sud, si accede al cimitero attraverso un ampio ingresso carrabile e pedonale posto ad un estremo della recinzione dell'area cimiteriale.

2.1.2) LAYOUT DEL CANTIERE

2.1.2.1) Inquadramento urbanistico



Inquadramento urbanistico



Inquadramento aereo




Dettaglio aereo

- Pag. 11 -2.1) AREA DI CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.1 D.Lgs 81/08)

2.1.2.2) Documentazione fotografica



Vista esterna del cimitero nuovo di Staranzano dalla via delle Acacie



Viale pedonale e carrabile in ampliamento a servizio dei padiglioni di loculi colombari - Pag. 12 -

2.1) AREA DI CANTIERE (All. XV 2.1.2.d.1 D.Lgs. 81/08)



Area interessata dall'ampliamento del campo di inumazione



Aiuola all'ingresso del cimitero interessata dalla realizzazione del parapetto in acciaio - Pag. 13 -




Confine dell'area cimiteriale sud-ovest preposta alla dispersione delle ceneri



Area interessata dalla realizzazione dell'accesso al cantiere e della nuova recinzione - Pag. 14 -

2.1) AREA DI CANTIERE (All. XV 2.1.2.d.1 D.Lgs. 81/08)



2.1.3) RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO

C.04 - Nelle immediate adiacenze non si trovano altre attività che possano rappresentare una fonte di rischio nei confronti del cantiere.

2.1.4) RISCHI CAUSATI ALL'AMBIENTE ESTERNO

C.05 - I lavori si svolgeranno all'interno del Cimitero e l'accesso al pubblico non verrà interdetto durante l'esecuzione dei lavori.

Si presenteranno pertanto alcune problematiche riguardanti la sicurezza dei frequentatori che si troveranno all'interno del cimitero sia durante l'esecuzione dei lavori, sia in orari nei quali le attività operative risultano ferme ma sussiste comunque la presenza del cantiere edile all'interno della struttura cimiteriale.

Particolare attenzione dovrà quindi essere fatta soprattutto riguardo a:

- 1) recinzione dell'area di cantiere;
- 2) delimitazione delle aree soggette a lavorazione;
- 3) movimentazione di mezzi e materiali all'interno del cantiere in zone anche non direttamente interessate dal cantiere:
- 4) custodia dei materiali e delle attrezzature.

I singoli argomenti verranno di seguito approfonditi in dettaglio nei punti successivi della presente relazione.

2.1.5) CONDIZIONI CLIMATICHE SPECIALI

C.06 - Nel periodo previsto per la realizzazione dei lavori non esistono nell'area del cantiere condizioni climatiche sfavorevoli alla realizzazione dell'opera.

2.1.6) URBANISTICA

C.07 - Non sussistono particolari situazioni in quanto l'accesso dei mezzi avverrà dal portone carraio a cui si accede dal parcheggio che non comunica direttamente con la pubblica viabilità.

2.1.7) LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

C.08 - Dalle tavole grafiche di progetto messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale e dai sopralluoghi effettuati in sito si può desumere che nell'area di cantiere non esistono linee direttamente interferenti con le lavorazioni previste in progetto in quanto le linee tecnologiche esistenti seguono in sotterraneo l'andamento dei vialetti di accesso ai diversi campi.

In ogni modo durante le operazioni di scavo va posta particolare attenzione in modo tale che l'eventuale presenza di tubazioni di qualsiasi natura venga immediatamente segnalata all'escavatorista da personale a terra preposto a questo tipo di controllo.

2.2) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.2 D.Lgs 81/08)

2.2.1) RECINZIONE DI CANTIERE

C.10 - Considerato che il cantiere si trova all'interno di una zona frequentata da terzi estranei al cantiere risulta necessario realizzare una recinzione di cantiere che sia il più possibile flessibile e che si adatti alle lavorazioni del momento andando ad interferire il meno possibile con le zone limitrofe nelle quali si trovano altri loculi ed altre tombe oggetto di culto.

Si ritiene che una recinzione di tipo prefabbricato costituita da pannelli di rete prefabbricata con basi di appoggio in calcestruzzo risulti la più idonea al cantiere in oggetto sia per la sua versatilità sia per la possibilità di realizzare in maniera moito rapida variazioni del perimetro derivanti da necessità impreviste ed imprevedibili che possono verificarsi durante l'esecuzione dei lavori.

La recinzione dovrà essere fornita di tutte le segnalazioni necessarie a renderla visibile in tutte le ore diurne e notturne ed anche in caso di visibilità compromessa da condizioni metereologiche particolari.

La recinzione dovrà essere corredata dalla cartellonistica di avviso di pericolo e di divieto di accesso al cantiere alle persone non autorizzate.

Le zone di stoccaggio dei materiali, delle macchine operatrici e delle attrezzature di cantiere andranno debitamente recintate.

Si raccomanda vista la presenza promiscua del cantiere all'interno di una struttura pubblica frequentata anche durante gli orari di chiusura del cantiere, di verificare la perfetta chiusura e tenuta della recinzione.

Materiali, mezzi, utensili ed attrezzature dovranno essere custoditi in zona sicura durante le ore non lavorative.

A questo riguardo, da quanto preliminarmente riferito dall'Impresa appaltatrice, la stessa conviene di riportare in sede le attrezzature portatili alla fine di ogni giornata lavorativa.

L'eventuale presenza di mezzi ed attrezzature fisse di cantiere dovrà essere debitamente segnalata con la cartellonistica adeguata e dovranno essere in questo caso poste in opera le eventuali barriere e protezioni necessarie all'incolumità di terzi estranei ai lavori e transitanti in prossimità delle stesse.

In corrispondenza delle zone le cui le lvorazioni prevedono la realizzazione della recinzione perimetrale si potrà realizzare, verso il lato esterno, una recinzione con rete plastificata tesa su pali in legno o su tondini in acciaio di adeguato diametro infissi nel terreno.

2.2.2) ACCESSI AL CANTIERE

C.11 - L'acceso all'area di cantiere posta all'interno del Cimitero avverrà dal portone carraio.

La presenza di macchine operatrici in movimento va segnalata con la cartellonistica prevista.

L'accesso all'area di cantiere recintata all'interno del Cimitero va strettamente limitato agli addetti ai lavori. La responsabilità dell'attuazione di tale misura, nonché dell'apposizione e della verifica della permanenza della relativa cartellonistica, ricade sul responsabile tecnico di cantiere o sul capo cantiere delle ditte presenti nei vari momenti nel cantiere stesso.

2.2.3) SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DI CANTIERE

C.12 - Segnalazioni FASE 1:

All'ingresso del cantiere: divieto di ingresso ai non addetti; indossare scarpe antinfortunistiche ed elmetto

Accesso carraio lato esterno: rischio generico +"entrare adagio"

Accesso carraio lato interno: rischio generico +"uscire adagio"

Viabilità di accesso: mezzi meccanici in movimento

Nelle aeree in cui esistono rischi che richiedono l'uso di D.P.I.: cartellonistica sui relativi obblighi

Segnalazioni FASE 2:

Sulle singole macchine: non avvicinarsi alle macchine; vietato pulire o oliare organi in moto; non riparare nè registrare la macchina in movimento; norme di sicurezza relative a ciascuna macchina; DPI richiesti

Sui quadri elettrici: tensione di esercizio

Sulla linea elettrica interrata: individuazione del tracciato

Nell'area di cantiere: vietato usare scale in cattivo stato

Presso i ponteggi: divieto di gettare materiale dai ponteggi; divieto di salire e scendere dai ponteggi Nelle aeree in cui esistono rischi che richiedono l'uso di D.P.I.: cartellonistica sui relativi obblighi

Nelle aree di lavoro: norme di sicurezza per imbracatori; codice dei segnali per le manovre della gru

Sui mezzi di trasporto:divieto di trasporto persone, escluso il conducente

In tutti i luoghi in cui ci può essere pericolo d'incendio (depositi di bombole, di solventi e vernici, di lubrificanti, di materiali per impermeabilizzazione, di legno; edifici con strutture in legno):divieto di fumare e usare fiamme libere

2.2.4) ATTIVAZIONE EMERGENZE E TELEFONI UTILI

C.13 - In situazioni di emergenza (incendio-infortunio) l'operaio dovrà chiamare l'addetto all'emergenza. Solo in

MCDAI DEI VICILI DEL PUCCO In caso di richiesta di intervento dei vigili del fuoco, il responsabile dell'emergenza deve comunicare al 115 i seguenti dati:			MODALITA' DI CHIAMATA DELL'EMERGENZA SANIFARIA
		In caso di richiesta di intervento, il responsabile dell'emergenza deve comunicare al 118 i seguen dati:	
1. 2.	Nome dell'impresa del cantiere richiedente Indirizzo preciso del cantiere	1. 2.	Nome dell'impresa del cantiere richiedente Indirizzo preciso del cantiere
3.	Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una rapida localizzazione del cantiere	3.	Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una rapida localizzazione del cantiere
4.	Telefono del cantiere richiedente	4.	Telefono del cantiere richiedente
5.	Tipo di incendio (piccolo, medio, grande)	5.	Patologia presentata dalla persona colpita (ustione, emorragia, frattura, arresto respiratorio, arresto cardiaco, shock,)
6.	Presenza di persone in pericolo (si - no - dubbio)	6.	Stato della persona colpita (cosciente, incosciente)
7.	Nome di chi sta chiamando	7.	Nome di chi sta chiamando
8.	Farsi dire il nome di chi risponde	8.	Farsi dire il nome di chi risponde
9.	Annotare l'ora esatta della chiamata	9.	Annotare l'ora esatta della chiamata
10.	Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso dei mezzi di soccorso in cantiere	10.	Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso dei mezzi di soccorso in cantiere

Nel seguito si riproduce il cartello con i telefoni utili per l'attivazione dell'emergenze.

Evento	Chi chiamare	N telefonico
Emergenza incendio	VIGILI DEL FUOCO	115
Emergenza sanitaria	PRONTO SOCCORSO	118
Forze dell'ordine	CARABINIERI	112
	POLIZIA DI STATO	113
	COMANDO STAZIONE CARABINIERI	0481/484577
	POLIZIA LOCALE	0481/716935
Guasti impiantistici	ACQUA - Iris Isontina pronto intervento acqua	800993190
	ELETTRICITA' - Segnalazione guasti	800900800
	GAS - Iris Isontina pronto intervento gas	800993198
Altri numeri	Chiamate urgenti	197
	ASL territoriale Azienda per i Servizi Sanitari n°2 "Isontina" - PSAL	0481/487626
	Ispettorato del lavoro	0481/585511
	ISPELS	0432/504187
	Ospedale di Monfalcone	0481/487111
	Ospedale di Gorizia	0481/5921
	Ufficio tecnico del Comune di Staranzano	0481/716916

Evento	Chi chiamare	N telefonico
	Committente	0481/716911
	Responsabile dei lavori Geom. Bruno Bon	0481/716916
	Progettista Dott. Arch. Alessio Floreancig; Dott. Arch. Alessio Floreancig	3470636921; 3470636921
	Coordinatore in fase di progetto Dott. Arch. Claudio Floreancig	0432/802004
	Direttore dei lavori Dott. Arch. Alessio Floreancig	3470636921
	Coordinatore in fase di esecuzione Dott. Arch. Claudio Floreancig	0432/802004

2.2.5) **SERVIZI**

2.2.5.1) Servizi igienico-assistenziali

C.14.01 - Su autorizzazione dell'Amministrazione Comunale potranno essere utilizzati i servizi igienici presenti nel cimitero posti in prossimità dell'ingresso.

2.2.5.2) Servizi sanitari e di primo soccorso

C.14.02 - Data la dimensione del cantiere, la tipologia delle opere realizzate e la relativa vicinanza a posti pubblici permanenti di pronto soccorso (Pronto Soccorso Ospedale di Monfalcone e di Gorizia), le ditte devono essere fornite di pacchetto di medicazione. Non è necessaria una formazione specifica in relazione alle attività di cantiere.

Distanze Ospedali limitrofi dotati di Pronto Soccorso:

Ospedale di Monfalcone - 8 Km

Ospedale di Gorizia - 31 Km

2.2.6) VIABILITÀ PRINCIPALE DI CANTIERE

C.15 - La viabilità di cantiere non viene divisa in pedonale e meccanica, dato il ridotto sviluppo e la limitata entità dei transiti meccanici.

La viabilità interna va manutentata in modo da garantire il mantenimento del passaggio pedonale e carraio per mezzo di pedane in legno o ferro qualora le lavorazioni interessino percorsi pedonali esterni all'area di cantiere recintata.

Durante i lavori dovrà essere sempre presente un addetto al controllo del traffico veicolare all'interno del Cimitero.

La movimentazione dei mezzi all'interno del Cimitero dovrà tenere conto della presenza di persone estranee ai lavori, presenti per le visite ai defunti, per cui durante tutte le manovre dovrà essere cura dell'Impresa provvedere con personale addetto al controllo delle manovre e con recinzioni, delimitazioni mobili e segnalazioni con cartelli, atti a garantire la fruizione sicura del restante spazio cimiteriale pubblico.

L'accesso dei mezzi alla zona rialzata oggetto di lavorazioni avverrà tramite la rampa realizzata sul lato ovest.

2.2.7) IMPIANTI

2.2.7.1) Reti principali di elettricità

C.16.01 - Viste le lavorazioni previste e le potenze impegnate si ritiene che sia possibile allacciarsi all'impianto elettrico esistente all'interno della struttura, previa verifica dell'impianto da parte di elettricista qualificato che dovrà rilasciare apposita certificazione per l'impianto di cantiere.

L'allacciamento elettrico di cantiere verrà realizzato in derivazione a partire dalle cassette esterne di distribuzione dell'energia elettrica presenti nel cimitero, con percorso aereo debitamente segnalato.

Il quadro di cantiere andrà collocato in posizione da definirsi.

Caratteristiche minime dell'impianto:

Fornitura bassa tensione 400/230 V xon Pmax = 6 KW

Fornitura monofase

Quadro elettrico e sottoquadri ASC Prese e spine di tipo industriale Materiali con grado IP 67 Cavi elettrici tipo H=/RN-F

La ditta realizzatrice deve produrre il progetto e la dichiarazione di conformità dell'impianto. L'allacciamento da parte di ditte diverse dalla realizzatrice può avvenire solo dopo verifica della condormità del materiale da utilizzare e attraverso posizionamento di sottoquadri a norma da parte delle ditte stesse.

Eventuali modifiche all'impianto dovranno essere realizzate dalla ditta installatrice dell'impianto o da altra ditta attestata.

2.2.7.2) Impianto di messa a terra

C.16.02 - Si provvederà alla realizzazione di un impianto di terra costituito da un conduttore di rame in corda nuda collegato a delle puntazze infisse nel terreno.

Si dovrà provvedere alle misurazioni previste per Legge.

2.2.7.3) Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche

C.16.03 - In cantiere, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche sarà realizzato per le opere provvisionali e gli eventuali apparecchi metallici di notevoli dimensioni (art. 39 DPR 547/55). In base alla norma CEI 81-1, si definiscono di grandi dimensioni le strutture per le quali Nf>Nel, con Nf numeri di fulmini che statisticamente può colpire la struttura nella zona di ubicazione del cantiere e Nel numeri di fulmini ammessi, in relazione al danno medio che un fulmine può determinare. Se Nf è minore o uguale a Nel, la struttura non sarà dotata di impianto di protezione, sarà considerata autoprotetta.

I dispersori per la protezione contro le scariche atmosferiche saranno collegati all'impianto di terra per la protezione contro i contatti indiretti (CEI 81-1 art. 2.4.01).

2.2.7.4) Illuminazione di cantiere

C.16.04 - L'impianto di illuminazione non sarà necessario in quanto e attività vengono realizzate all'aperto solo in orario diurno. Non necessita la presenza di illuminazione di emergenza in quanto non vengono realizzate attività in luoghi interrati chiusi e le attività vengono realizzate solo in orario diurno.

2.2.8) IMPIANTI, MEZZI, MATERIALI, ATTREZZATURE, D.P.I.

2.2.8.1) Impianti fissi

Impianti fissi forniti/utilizzati: Ponteggio metallico fisso - Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

2.2.8.2) Mezzi

Mezzi forniti/utilizzati: Autobetoniera - Autocarro - Autocarro con cassone ribaltabile - Autopompa - Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente - Gru su carro o autocarro - Pala meccanica - Rullo compressore

2.2.8.3) Materiali

Materiali forniti/utilizzati: Barre d'acciaio - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni - Casseforme in polistirolo - Casseforme metalliche - Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc - Concimi chimici - Conglomerato cementizio - Conglomerato, eventualmente additivato - Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua - Elementi in legno, metallo ecc - Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc - Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) - Ghiaione misto in natura - Griglie - Lamiera zincata o rame - Malta bastarda - Malta di cemento - Malta epossidica - Massi, pietrame - Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) - Pannelli prefabbricati in rete metallica da posarsi su basamenti in calcestruzzo - Piastrelle ceramiche, in gres, klinker, ecc - Pietre naturali e artificiali - Pozzetti e canaletta in calcestruzzo - Primer - Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi - Rete elettrosaldata - Tavole, listelli, ecc. in legno - Tavole, listelli, ecc. in legno o pannelli in multistrato - Terra, ghiaia - Terra, ghiaione misto in natura - Tubazioni in P.V.C - Tubazioni per impianti elettrici - Vernici o pitture

2.2.8.4) Attrezzature

Attrezzature fornite/utilizzate: Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo - Avvitatore elettrico - Betoniera a bicchiere - Cannello a gas per riscaldo - Clipper - Coltelli speciali tipo "Creso" - Compressore d'aria - Costipatore manuale (rana) - Decespugliatore con motore a scoppio - Martello perforatore scalpellatore - Molazza - Piegaferri, tagliaferri e cesoie motorizzate elettriche - Saldatore elettrico - Scale doppie - Sega circolare - Seghetto alternativo - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) - Tagliapiastrelle - Trapano - Utensili ed attrezzature manuali - Vibratore elettrico per calcestruzzo

2.2.8.5) Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

DPI forniti/utilizzati: Casco di protezione - Copricapo di protezione - Creme protettive - Gambali - Ghette - Guanti - Guanti contro le aggressioni chimiche - Guanti contro le aggressioni meccaniche - Indumenti di protezione - Maschera con filtro adatto - Occhiali - Otoprotettori - Pomate - Scarpe di sicurezza - Schermo facciale

2.2.9) AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI

C.18 - Le zone di stoccaggio sono indicate nel layout di cantiere. Gli stoccaggi provvisori di materiale saranno definiti di volta in volta previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. I materiali da stoccare non presentano rischi specifici che richiedano l'adozione di particolari cautele.

2.2.10) MAGAZZINI E DEPOSITI DI CANTIERE

C.19 - I materiali da stoccare non presentano rischi specifici che richiedano l'adozione di particolari cautele e quindi non risultano necessari magazzini per il contenimento di particolari prodotti.

2.2.11) AREE DI SOSTA DEI MEZZI

C.20 - L'area di sosta mezzi va predisposta in un apposito spazio come indicato nel layout di cantiere.

2.2.12) GESTIONE RIFIUTI

2.2.12.1) Stoccaggio dei rifiuti

C.23.01 - I materiali di risulta delle lavorazioni vanno raccolti e conservati in aree apposite, in cassoni o contenitori adeguati. Non è previsto l'impiego di prodotti il cui stoccaggio richieda provvedimenti o cautele particolari.

2.2.12.2) Smaltimento dei rifiuti

C.23.02 - I materiali di risulta delle lavorazioni vanno asportati dagli addetti (legno) o da ditte autorizzate (materiali plastici etc.). Non è previsto l'impiego di prodotti il cui smaltimento richieda provvedimenti o cautele particolari.

2.2.13) DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE - PIANI E PROGETTI

C.24 -

Documento	Riferimento legislativo	Fasi vincolanti
DOCUMENTAZIONE GENERALE		
Cartello di cantiere		Da affiggere all'entrata del cantiere (foglio con dati del cartello da conservare in cantiere)
Orario di lavoro dei dipendenti		
Copia della concessione dell'Ente Poste all'impiego di		
pulsantiera radiocomandata		
Denuncia di inizio lavori all'INAIL	D.P.R. 1124/65	
Denuncia di inizio lavori all'INPS		
Denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile		
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. delle imprese e dei		
lavoratori autonomi		
Registro matricola dei dipendenti		
Copia della delibera di approvazione del progetto esecutivo		
SICUREZZA AZIENDALE		
Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento	D.Lgs. 81/08 artt. 91,	

Documento	Riferimento legislativo	Fasi vincolanti
	100, Allegato XV	
Copia del Fascicolo	D.Lgs. 81/08 art. 91,	
	Allegato XVI	
Copia della notifica preliminare	D.Lgs. 81/08 art. 99	
Piano operativo di sicurezza dell'impresa	D.Lgs. 81/08 art. 96	
	comma 1 g), Allegato	
	xv	
Autocertificazione su avvenuta valutazione dei rischi ai sensi	D.Lgs. 81/08 Art. 29	
dell'art. 29 comma 5 del D.Lgs 81/08 (in quanto ditta con	comma 5	
meno di 10 lavoratori)		
Giudizi di idoneità alla mansione specifica del personale	D.Lgs. 81/08 Art. 41	
• •	comma 2 a)	
Relazioni di visita all'ambiente di lavoro del medico	D.Lgs. 81/08 Art. 25	
competente	comma 1 l)	
Comunicazione all'ASL e all'Ispettorato del Lavoro del	,	_
nominativo del RSPP		
Attestazione di avvenuta formazione e informazione del RSPP	D.Lgs. 81/08 Art. 32	
Attestazione di avvenuta formazione ed informazione dei	D.Lgs. 81/08 Artt. 36,	
dipendenti	37	
NOMINE		
Nomina degli addetti all'antincendio e all'emergenza; verbali di	D.Lgs. 81/08 Art 18	
formazione e informazione	comma 1 b)	
Nomina del medico competente	D.Lgs. 81/08 Art. 18	
Troming dol modern volume	comma 1 a)	
Nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e	D.Lgs. 81/08 Art. 17	
Protezione	comma 1 b)	
Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	D.Lgs. 81/08 Art. 47	
PRODOTTI E SOSTANZE	D.Egs. 61/06 / Ht. 4/	
Schede dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose	D.Lgs. 81/08 Allegato	
benede dei prodotti e dene sostanze emimene pericolose	XVI § 3.2.1	
MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO	A VI § 5.2.1	
Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate CE	-	
Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione		
effettuate sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro		
DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
Verbali di consegna dei DPI	D.Lgs. 81/08 Art. 77	
verban di consegna dei Di i	comma 3	
Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante	Comma 3	
IMPIANTI		
Schema dell'impianto elettrico di cantiere		
Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere	D.P.R. 462/01 art 2	-
In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto di	D.F.R. 402/01 att 2	
protezione contro le scariche atmosferiche		
protezione contro le scariche aumosteriche		
Dishipungian dal fahhuisanta dai madui alattuisi di	1	
Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di		
rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di		
rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di schema di cablaggio		
rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di schema di cablaggio APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO		
rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di schema di cablaggio APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con		
rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di schema di cablaggio APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, completi di verbali di verifica		
rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di schema di cablaggio APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, completi di verbali di verifica periodica		
rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di schema di cablaggio APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, completi di verbali di verifica periodica Certificazione CE di conformità del costruttore per apparecchi		
rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di schema di cablaggio APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, completi di verbali di verifica periodica Certificazione CE di conformità del costruttore per apparecchi di sollevamento		
rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di schema di cablaggio APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, completi di verbali di verifica periodica Certificazione CE di conformità del costruttore per apparecchi di sollevamento Libretto uso e manutenzione		
rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di schema di cablaggio APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, completi di verbali di verifica periodica Certificazione CE di conformità del costruttore per apparecchi di sollevamento	D.Lgs. 81/08 Art. 71	
rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di schema di cablaggio APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, completi di verbali di verifica periodica Certificazione CE di conformità del costruttore per apparecchi di sollevamento Libretto uso e manutenzione Registro verifiche periodiche redatto per ogni attrezzatura	D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 4 b)	
rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di schema di cablaggio APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, completi di verbali di verifica periodica Certificazione CE di conformità del costruttore per apparecchi di sollevamento Libretto uso e manutenzione Registro verifiche periodiche redatto per ogni attrezzatura Verifiche trimestrali funi e catene	1 -	
rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di schema di cablaggio APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, completi di verbali di verifica periodica Certificazione CE di conformità del costruttore per apparecchi di sollevamento Libretto uso e manutenzione Registro verifiche periodiche redatto per ogni attrezzatura Verifiche trimestrali funi e catene Copia della richiesta annuale all'ASS di verifica degli	1 -	
rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di schema di cablaggio APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, completi di verbali di verifica periodica Certificazione CE di conformità del costruttore per apparecchi di sollevamento Libretto uso e manutenzione Registro verifiche periodiche redatto per ogni attrezzatura Verifiche trimestrali funi e catene Copia della richiesta annuale all'ASS di verifica degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg	comma 4 b)	
rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di schema di cablaggio APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, completi di verbali di verifica periodica Certificazione CE di conformità del costruttore per apparecchi di sollevamento Libretto uso e manutenzione Registro verifiche periodiche redatto per ogni attrezzatura Verifiche trimestrali funi e catene Copia della richiesta annuale all'ASS di verifica degli	comma 4 b)	

Documento	Riferimento legislativo	Fasi vincolanti
RISCHIO RUMORE		
Valutazione dell'esposizione personale al rumore dei dipendenti	D.Lgs. 81/08 Art. 28	
Deroga all'emissione di rumore nell'ambiente esterno	D.P.C.M. 01.03.1991 e succ.	

2.2.14) COSTI PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI

C.25 -

N°	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Percentuale d'uso	_	Prezzo nitario		Importo
1	Guanti di protezione (paio)	n°	3	40%	ϵ	9,29	€	11,15
2	Mascherina per polveri	n°	2	100%	€	5,16	ϵ	10,32
3	Elmetto in ABS	n°	3	10%	€	18,08	ϵ	5,42
4	Visiera in policarbonato trasparente	n°	2	30%	ϵ	15,49	ϵ	9,29
5	Cuffie antirumore	n°	2	30%	ϵ	25,82	ϵ	15,49
6	Scarpe antinfortunistiche (paio)	n°	3	30%	ϵ	77,47	€	69,72
7	Stivali in gomma	n°	2	20%	€	20,00	€	8,00
8	Estintore portatile a polvere da 30 kg	n°	1	80%	ϵ	66,36	€	53,09
9	Nastro segnaletico bicolore per delimitazione	m	254	100%	€	0,26	ϵ	66,00
10	Recinzioni di cantiere	mq	134	100%	ϵ	5,54	€	742,36
11	Transennature provvisorie	a corpo	1	100%	€	200,00	€	200,00
12	Ponteggi per muri in elevazione	mq	85	50%	€	10,00	ϵ	425,00
13	Cartello d'obbligo, divieto o pericolo	n°	30	10%	€	32,43	ϵ	97,29
14	Cassetta pronto soccorso	n°	1	50%	ϵ	55,78	ϵ	27,89
15	Tempo impiegato per: - informazione e formazione	ore	4,5	100%	€	27,00	€	121,50
16	Arrotondamento						ϵ	0,48
	Totale costi per prevenzione e protezio	ne dei lavora	tori		•		€	1.863,00

2.3) RISCHI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.2.3 D.Lgs 81/08)

2.3.1) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI SEPPELLIMENTO NEGLI SCAVI

C.27 - Viste le lavorazioni da eseguirsi non sussiste il pericolo di seppellimento.

Nel caso dovessero verificarsi condizioni impreviste per le quali si debbano realizzare scavi in trincea di profondità superiore ai 2,00 metri si dovranno adottare tutte le misura cautelative atte ad impedire il possibile franamento delle pareti dello scavo.

2.3.2) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI ANNEGAMENTO

C.28 - Il corso d'acqua scorra al di fuori dell'area di cantiere e pertanto non risulta possibile che si verifichi il pericolo di annegamento durante le lavorazioni.

2.3.3) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE

C.29 - Il pericolo di caduta nel vuoto si presenta durante l'esecuzione di quasi tutte le fasi di lavoro previste.

Installazione di ponteggio metallico fisso: impiegare ponteggi nei quali vengono installati contemporaneamente i supporti del piano di calpestio ed i parapetti; il piano di calpestio va installato dal basso Realizzazione di getti in opera in c.a. verticali ed orizzontali: impiego di ponteggio metallico fisso.

Posa in opera di guaina di copertura: impiego di ponteggio metallico fisso.

Posa in opera di scossaline, grondaie e pluviali: impiego di ponteggio metallico fisso.

Posa in opera di rivestimenti di facciata in lastre di pietra: impiego di ponteggio metallico fisso.

I ponteggi sono soggetti ad omologazione e devono essere accompagnati in cantiere dai relativi libretti.

Data la dimensione, sagoma e tipologia dell'opera, non è richiesto il progetto del ponteggio. Verrà richiesto alla ditta se intende installare opere provvisionali realizzate con elementi provenienti da ponteggi di ditte o modelli diversi.

Per il montaggio, smontaggio e verifica del ponteggio va nominato un responsabile.

Il montaggio e lo smontaggio vanno realizzati da personale esperto, che impieghi i DPI previsti (essenziale la fune di sicurezza e l'imbracatura).

Gli scavi di profondità superiore ai 2,00 m devono essere opportunamente recintati e segnalati,

2.3.4) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI MATERIALI

C.30 - Vista l'esigua altezza delle opere in progetto e la presenza della recinzione di cantiere il pericolo di caduta dall'alto di materiali ed utensili risulta limitato agli operatori eventualmente presenti in zone al di sopra delle quali vengono svolte attività lavorative.

Risulta comunque buona norma non sostare al di sotto di zone sulle quali vengono eseguite lavorazioni a meno che questo non sia strettamente necessario alla realizzazione dell'opera stessa.

In questo caso dovranno essere attuate tutte le misure di sicurezza del caso che andranno comunque preventivamente concordate con il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione dei lavori.

2.3.5) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI IN TRANSITO

C.31 - Il rischio di investimento nella zona di accesso carraio risulta molto elevato nei confronti di persone presenti per le visite al Cimitero piuttosto che nei confronti degli addetti alle lavorazioni.

Dal momento che non risulta possibile interdire totalmente l'accesso al Cimitero durante l'orario di lavoro bisognerà provvedere a:

- entrare con automezzi e macchine operatrici dal cancello carraio posto sul lato sud solo in presenza di addetto a terra che assicuri la completa assenza di persone non addette al cantiere lungo la strada di accesso al cantiere;
- le medesime precauzioni del punto precedente devono essere adottate anche in caso di uscita dal cantiere verso l'esterno:
- limitare la velocità all'interno del Cimitero a 5 km/ora;
- evitare assolutamente l'ingresso e l'uscita di automezzi e di macchine operatrici durante gli orari di svolgimento di funzioni funebri.

2.3.6) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

C.32 - Le apparecchiature portatili elettriche utilizzate nelle lavorazioni risultano normalmente dotate di doppio isolamento e pertanto una corretto utilizzo delle prolunghe e delle prese a norma il rischio di elettrocuzione dovrebbe risultare alquanto basso.

Si dovrà prestare particolare attenzione e cura nell'uso delle prolunghe volanti al fine di evitare possibili rotture

MISURE DI SICUREZZA

La misura di sicurezza più efficace contro il rischio elettrico è quella di evitare contatti con le parti a tensione pericolosa, quindi con tutte le tensioni con le quali si ha a che fare quotidianamente che misurano di norma 220 V o 380 V

Si parla di contatti diretti quando il contatto avviene con parti funzionanti normalmente in tensione, e di contatti indiretti quando vengono toccate parti metalliche che si trovano sotto tensione a causa di un guasto dell'isolamento.

Per evitare contatti diretti gli impianti elettrici e tutte le loro parti devono essere costruiti in modo da impedire qualsiasi contatto accidentale con elementi in tensione e da prevenire i pericoli derivanti da questi; devono quindi essere perfettamente isolati e sottoposti ad accurata manutenzione (art. 267 DPR 547/55).

La prevenzione dei danni derivanti da contatti indiretti si ottiene collegando all'impianto di terra le parti metalliche delle apparecchiature elettriche, realizzando in questo modo superfici o ambienti equipotenziali ed evitando in questo modo di sottoporre il corpo umano a tensioni pericolose (art. 271 DPR 547/55).

Un sistema molto efficace per la prevenzione dei contatti pericolosi, utilizzato in particolar modo per gli utensili elettrici manuali, è costituito dal doppio isolamento. Gli apparecchi di questi tipo sono contrassegnati da apposito simbolo e non devono essere collegati a terra.

Gli interruttori automatici del circuito, di cui deve essere dotato l'impianto, devono essere coordinati con il valore della resistenza dell'impianto di terra, che deve essere il più basso possibile (non superiore a 20 ohm secondo il DPR 547/55, quando il dispositivo di sicurezza è del tipo a massima corrente).

Nel caso in cui si utilizzino interruttori differenziali, per ottenere un efficace coordinamento, la scelta della soglia di intervento degli interruttori automatici deve essere fatta in modo tale da avere l'apertura del circuito prima dell'instaurarsi di tensioni pericolose per il corpo umano, cioè' 50 V alternati in ambienti normali e 25 V alternati in ambienti bagnati o in presenza prevalente di grandi masse metalliche (luoghi conduttori ristretti) (art. 326 DPR 547/55).

L'uso dell'interruttore differenziale, che quando è ad alta sensibilità' (soglia della corrente di intervento non superiore a 30 mA) prende il nome di salvavita, permette, nel rispetto di quanto sopra esposto, di tollerare valori di resistenza dell'impianto di terra superiori a quelli previsti dal DPR 547/55.

L'adozione inoltre di interruttori automatici magneto-termici ovvero valvole fusibili permette, oltre a contribuire alla sicurezza delle persone, di prevenire anche guasti e incendi delle apparecchiature e degli impianti in seguito a cortocircuito e/o sovraccarico delle linee (art. 285 DPR 547/55).

I dispositivi di sicurezza non devono mai scollegare il cavo di collegamento all'impianto di terra.

Un modo alternativo per prevenire i danni da corrente elettrica si ottiene usando solo apparecchiature elettriche a bassissima tensione, non sempre conveniente a causa dei maggiori costi imposti dalle soluzioni tecniche da adottare.

I quadri elettrici devono essere mantenuti chiusi a chiave, che deve essere custodita solo dal personale autorizzato, previa adeguata formazione specialistica, ad intervenire; in alternativa all'uso della chiave l'apertura deve avvenire con appositi attrezzi.

L'uso di prese multiple, ciabatte e riduttori deve essere ridotto al minimo, facendo comunque attenzione a non superare la portata nominale degli stessi.

Le prese volanti devono essere di tipo adeguato all'ambiente in cui si opera, con particolare attenzione al grado di isolamento in presenza di umidità.

Gli impianti elettrici devono essere dotati di un interruttore onnipolare in corrispondenza dell'arrivo di ogni linea (art. 288 DPR 547/55).

Gli interruttori devono essere costruiti in modo da evitare qualsiasi contatto accidentale e non devono permettere posizioni intermedie fra l'apertura e la chiusura che devono essere mantenute in modo stabile (art. 290 DPR 547/55).

In relazione alle caratteristiche dell'ambiente devono avere, come tutte le apparecchiature elettriche, adeguato grado di protezione contro l'introduzione di polveri, corpi solidi o liquidi.

Questa caratteristica viene evidenziata con la sigla IP seguita da due cifre di cui la prima (da 0 a 6) indica il livello di protezione contro l'introduzione di solidi e la seconda (da 0 a 8) riguarda i liquidi: ad esempio la sigla IP44 indica che il grado di protezione è di livello 4 per entrambi, mentre IP00 indica l'assoluta assenza di protezione (conduttore nudo), e IP68 è' presente su apparecchiatura a protezione totale (pompe o apparecchi per immersione).

Non deve essere possibile l'azionamento accidentale dei pulsanti di comando delle apparecchiature, sulle quali devono essere chiaramente presenti le indicazioni delle manovre (art. 292 DPR 547/55).

Le macchine elettriche, i trasformatori e i condensatori funzionanti a tensioni superiori a 1000 V devono essere installati in appositi locali chiusi a chiave il cui accesso è' consentito solo a personale specializzato (è' il caso della cabina elettrica di trasformazione) (art. 298 DPR 547/55).

Per eseguire lavori sugli impianti elettrici bisogna togliere tensione e accertarsi che non venga riattivata accidentalmente (art. 344 DPR 547/55).

Deve essere quindi studiata e applicata una procedura di lavoro che permetta di tenere sempre sotto controllo le fasi dell'operazione, in particolare quando l'interruttore generale non è in vista (art. 345 DPR 547/55).

2.3.7) VALUTAZIONE E MISURE CONTRO IL RUMORE

C.33 - Valutazione dell'esposizione al rumore

L'esposizione al rumore degli addetti, la rumorosità di macchine ed attrezzature, nonchè delle varie fasi di lavoro sono state individuate impiegando i dati pubblicati dal CPT di Torino nel testo "Conoscere per prevenire - Valutazione del rischio derivante dall'esposizione al rumore durante il lavoro nelle attività edili"

ADEMPIMENTI PER FASCE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE (D.Lgs. 81/08)

< VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A)

Per tali lavoratori non è previsto alcun obbligo

VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A) ÷ VALORI SUPERIORI D'AZIONE 85 dB(A)

- Informare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08)
- Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria se richiesto dai lavoratori stessi o dal medico competente (art.196 comma 2 D.Lgs. 81/08)
- Mettere a disposizione i D.P.I. (art 193 comma 1/a D.Lgs. 81/08)

VALORI SUPERIORI D'AZIONE 85 dB(A) ÷ VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 87dB(A)

- · Delimita e segnala le aree e l'accesso (art 192 comma 3 D.Lgs. 81/08)
- Informare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08)
- Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (art.196 comma 1 D.Lgs. 81/08)
- Fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I. (art 193 comma 1/b D.Lgs. 81/08)

> VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 87dB(A)

- Adotta misure per riportare i valori al di sotto del limite (art 194 comma 1/a D.Lgs. 81/08)
- Individua le cause (art 194 comma 1/b D.Lgs. 81/08)
- Modifica le misure di prevenzione e protezione per evitare che la situazione si ripeta (art 194 comma 1/c D.Lgs. 81/08)

2.3.8) MISURE CONTRO I POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO

C.37 - Le attività previste non presentano un rischio incendio specifico.

Per tutta la durata del cantiere è identificabile un basso rischio d'incendio di origine elettrica.

E' pertanto buona norma conservare un estintore a polveri, regolarmente verificato, in prossimità delle lavorazioni da considerarsi a rischio, per tutta la durata dei lavori.

2.3.9) MISURE CONTRO GLI SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

C.39 - La zona non è soggetta a condizioni climatiche estreme durante il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori; anche in condizioni climatiche avverse non si creano situazioni di pericolosità nei transiti e nell'operatività nell'area di cantiere.

2.3.10) DISPOSIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

C.40 - Le attività di approvigionamento dei materiali comportano lo spostamento di materiali e attrezzature con peso superiore a 20 Kg e pertanto per la movimentazione dei carichi si prevede l'installazione di una gru su autocarro.

2.4) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.2.3 e § 2.2.4 D.Lgs 81/08)

2.4.1) **MEZZI**

Mezzo: MZ1 -	- Autobetoniera (1) (2) (3)	Rumore: 78 dB		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
			D.P.R. n. 459 /96	
			Codice e	
			Disposizioni di	
			Circolazione	
			Stradale	
Ribaltamento dei	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve			
mezzi	essere adeguata			
	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve			
	presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate			
	opportunamente			
	Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata			
	Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote			
Lesioni per contatto	Il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non deve presentare			
con elementi pericolosi				
	I canali di scarico non devono presentare pericoli di cesoiamento o			
•	di schiacciamento (bordi arrotondati)			
Lesioni per contatto	Protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi			
con organi in	dei rulli e anelli di rotolamento			
movimento	Y 1 . 1' 1'			
Caduta dall'alto dell'addetto allo	La scala di accesso alla bocca di carico e scarico, se non è			
sciacquaggio della	provvista di piattaforma, deve avere l'ultimo gradino a superficie piana realizzato con grigliato o lamiera traforata			
betoniera sulla bocca	prana realizzato con griginato o familiera traforata			
di caricamento				
Cadute di pressione	Devono essere presenti: valvola di massima pressione, di non			
cadate at pressione	ritorno per i circuiti di sollevamento e di sovrappressioni contro i			
	sovraccarichi dinamici pericolosi			
	Le tubazioni flessibili devono essere rivestite da guaina metallica e			
	avere indicazione della classe di esercizio			
Anomalo	La pressione di gonfiaggio dei pneumatici deve essere adeguata e			
funzionamento	controllata frequentemente			
	Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia			
	riscontrata nel funzionamento			
Caduta di materiale	Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono			
dall'alto	avere un dispositivo che impedisca l'accidentale spostamento della			
	leva che comanda l'apertura delle valvole di scarico			
Investimento di	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta		D.Lgs. 81/08	
persone, mezzi e	visibilità di tutta la zona di azione		Allegato V	
attrezzature nelle			Parte II § 3.1.13	
movimentazioni			c)	
	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali		D.Lgs. 81/08	
	prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante		Allegato V	
	avvisi chiaramente visibili		Parte II § 3.1.14	
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti			
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo			
	scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)			
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare			
	la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun			
	lato			
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle			
	operazioni con personale a terra			
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle			
	2 and in personale do to porte paracolare attenzione and			

Mezzo: MZ1 -	Autou	petoniera (1) (2) (3) Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	segna	lazioni e alle vie di transito predisposte		registative
		lare l'operatività del mezzo con il girofaro		
		uare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a		
		d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		
Malfunzionamento dei		zi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di		D.Lgs. 81/08
dispositivi frenanti o di		ura e di segnalazione acustica e luminosa		Allegato V
segnalazione				Parte II § 3.1.5,
dell'automezzo				§ 3.1.7
Cedimento di organi	Dovra	anno essere verificate da personale specializzato le guide, i		0
meccanici e idraulici		ni, le pulegge, gli attacchi, i condotti e i martinetti degli		
della pompa del carro		nti idraulici		
Lesioni ai lavoratori a		anno essere indossati elmetto, guanti e scarpe di sicurezza	Casco di	D.Lgs. 81/08
terra (cauta di		uola imperforabile	protezione	Art. 110
materiali, lesioni alle		1		
mani, perforazioni)				
/1 /				D.Lgs. 81/08
				Allegato VIII §
				3.1, § 4.1
			Guanti	D.Lgs. 81/08
				Allegato VIII §
				3.6, § 4.5
			Scarpe di	D.Lgs. 81/08
			sicurezza	Allegato VIII §
				3.2, § 4.6
Adempimenti	(3)	Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla clavoro)		
Documenti	(1)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia ul comma 10		
	(2)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenu vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ulti stesse		

Mezzo: MZ	22 - Autocarro (4) (5) (6)	Rumore:	78 dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459
			/96
			Codice e
			Disposizioni di
			Circolazione
			Stradale
Ribaltamento dei	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve		
mezzi	essere adeguata		
	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve		
	presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate		
	opportunamente		
Investimento di	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta		D.Lgs. 81/08
persone, mezzi e	visibilità di tutta la zona di azione		Allegato V
attrezzature nelle			Parte II § 3.1.13
movimentazioni			(c)
	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali		D.Lgs. 81/08
	prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante		Allegato V
	avvisi chiaramente visibili		Parte II § 3.1.14
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti		
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo		

Mezzo: MZ2 -	Autocarro (4) (5) (6)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)		
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti		
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare		
	la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun		
	lato		
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle		
	operazioni con personale a terra		
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte		
	Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro		
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a		
	passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		
Caduta dall'alto di	L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve		
persone	avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne		
r · · · ·	la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona		
	Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente		
	protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune		
	tesa, parapetto, ecc.)		
	Non trasportare persone all'interno del cassone		
Caduta dall'alto dei	Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e		
carichi nel carico o	quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il		
scarico	baricentro del carico		
Lesioni dorso-lombari	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali		
per i lavoratori	utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa		
	Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato		D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4
Investimento per caduta del materiale	Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.1
	Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle		
	sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato per		
	impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro		
Inquinamento	Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la		
ambientale per	polverosità bagnando il materiale o coprendolo con teloni		
polverosità			D. I
Malfunzionamento dei	I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di		D.Lgs. 81/08
	frenatura e di segnalazione acustica e luminosa		Allegato V
segnalazione dell'automezzo			Parte II § 3.1.5, § 3.1.7
Danneggiamento alla	Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai		§ 3.1.7
viabilità	mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna provvedere a pulirle		
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non		
incentio	fumare		
Adempimenti	(6) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ri- essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ lavoro)		
Documenti	(4) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con	n esito positiv	o deve
	accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utili comma 10	_	
	(5) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima stesse	-	

Mezzo: MZ3	- Autocarro con cassone ribaltabile (7) (8) (9)	Rumore: 78 dB		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
			D.P.R. n. 459 /96	
			Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale	
Ribaltamento dei	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve			
mezzi	essere adeguata			
	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente			
	Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata			
	Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote			
Investimento di	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta		D.Lgs. 81/08	
persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	visibilità di tutta la zona di azione		Allegato V Parte II § 3.1.13	
ino vinicinazioni	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali		D.Lgs. 81/08	
	prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili		Allegato V Parte II § 3.1.14	
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti			
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)			
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti			
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato			
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra			
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte			
	Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro			
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a			
	passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro			
Schiacciamento delle persone per guasto al pistone idraulico del cassone	Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in fase di scarico			
	Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato			
Caduta dall'alto di	L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve			
persone	avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne			
	la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente			
	protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)			
Codute dell'elte 1:	Non trasportare persone all'interno del cassone			
Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico	Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico			
Lesioni dorso-lombari per i lavoratori	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa			
	Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato		D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato	
Investimento per	Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza,		XXXIII § 4 D.Lgs. 81/08	

Mezzo: MZ3 -	Autocarro con cassone ribaltabile (7) (8) (9)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative		
caduta del materiale	alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati		Allegato VI § 3.1.1		
	Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle				
	sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato per				
	impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro				
Inquinamento	Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la				
ambientale per	polverosità bagnando il materiale o coprendolo con teloni				
polverosità					
Malfunzionamento dei	I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di		D.Lgs. 81/08		
dispositivi frenanti o di	frenatura e di segnalazione acustica e luminosa		Allegato V		
segnalazione			Parte II § 3.1.5,		
dell'automezzo			§ 3.1.7		
Danneggiamento alla	Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai				
viabilità	mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna provvedere a pulirle				
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non				
	fumare				
Adempimenti	(9) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricord	a che l'auto	mezzo deve		
	essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77				
	lavoro)				
Documenti	(7) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con es	to positivo	deve		
	accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10				
	(8) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a dis	sposizione d	lell'autorità di		
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse				

Mezzo: MZ4 - Autopompa (10) (11) (12)		Rumore: 81 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459 /96
			Codice e
			Disposizioni di
			Circolazione Stradale
Ribaltamento dei	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve		
mezzi	essere adeguata		
	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve		
	presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate		
	opportunamente		
	Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata		
	Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote		
Lesione per contatto	Protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi		
con organi in	dei rulli e anelli di rotolamento		
movimento			
Cadute di pressione	Devono essere presenti: valvola di massima pressione, di non		
	ritorno per i circuiti di sollevamento e di sovrappressioni contro i		
	sovraccarichi dinamici pericolosi		
	Le tubazioni flessibili devono essere rivestite da guaina metallica e		
	avere indicazione della classe di esercizio		
Ribaltamento	Prima del getto provvedere alla stabilizzazione dell'autopompa		
dell'autopompa per			
effetto del momento			
prodotto dalla pompa			
in fase di getto			
	La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza ed alle		
	indicazioni di un addetto a terra		

Anomalo funzionamento			legislative
	Vietare la sosta delle persone nel raggio d'azione dell'autopompa		- Icgisiative
funzionamento	La pressione di gonfiaggio dei pneumatici dovrà essere conforme		
	a quanto riportato nel libretto del mezzo e dovrà comunque essere		
	periodicamente controllata		
	Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia		
	riscontrata nel funzionamento		
Investimento di	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta		D.Lgs. 81/08
persone, mezzi e	visibilità di tutta la zona di azione		Allegato V
attrezzature nelle			Parte II § 3.1.13
movimentazioni			(c)
	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali		D.Lgs. 81/08
	prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante		Allegato V
	avvisi chiaramente visibili		Parte II § 3.1.14
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti		
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo		
	scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)		
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti		
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare		
	la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun		
	lato		
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle		
	operazioni con personale a terra		
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle		
	segnalazioni e alle vie di transito predisposte		
	Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro		
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a		
	passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		
Malfunzionamento dei	I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di		D.Lgs. 81/08
dispositivi frenanti o di	frenatura e di segnalazione acustica e luminosa		Allegato V
segnalazione			Parte II § 3.1.5,
dell'automezzo			§ 3.1.7
Cedimento di organi	Dovranno essere verificate da personale specializzato le guide, i		
meccanici e idraulici	bulloni, le pulegge, gli attacchi, i condotti e i martinetti degli		
della pompa del carro	impianti idraulici		
Lesioni dei lavoratori a		Casco di	D.Lgs. 81/08
terra (caduta di		protezione	Art. 110
materiali, lesioni alle			
mani, perforazioni)			
			D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.1, § 4.1
		Guanti	D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.6, § 4.5
		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
		sicurezza	Allegato VIII §
			3.2, § 4.6
Rumore (13) (14)			D.Lgs. 81/08
			Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92		
	e la valutazione del datore di lavoro		
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08
			Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08
			Art. 193 comma
			1
Adempimenti	(12) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si	ricorda che l'aut	omezzo deve

Mezzo: MZ4 - Autopompa (10) (11) (12) Rumo		ompa (10) (11) (12) Rumore: 81 dB	
		lavoro)	
Sorveglianza sanitaria	(14)	Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; D.Lgs. 81/08 Art. 196 comma 1	
Segnaletica	(13)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	
Documenti	(10)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve	
		accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 7	71
		comma 10	
	(11)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorit	à di
		vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifi	iche
		stesse	

Mezzo: MZ5 - Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente (15) (16) Rumore: 87 dB				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
			D.P.R. n. 459 /96	
Rumore (17) (18)			D.Lgs. 81/08 Art. 189	
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro			
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08 Art. 195	
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma	
Vibrazioni	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti		D.Lgs. 81/08 Artt. 71 comma	
Urti, colpi, impatti e compressioni		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5	
		Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6	
Contatto con linee elettriche aeree	Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette		D.Lgs. 81/08 Art. 83	
Scivolamenti, cadute a livello	Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6	
Inalazione di polveri, fibre		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4	
Contatto con oli minerali e derivati		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5	
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente			
	Nei percorsi e nelle aree di manovra devono essere stati approntati i necessari rafforzamenti			
	Effettuare i depositi in maniera stabile Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina			
	Dislivello delle rampe di accesso realizzato in funzione delle caratteristiche tecniche dei mezzi			
Incondic	Usare gli stabilizzatori ove presenti		D L 22 01/00	
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato	

Mezzo: MZ5	- Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente (15) (16)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo D.P.I	legislative
		VI § 1 - Allegato IV §
Caduta di persona dall'alto	Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari	
	Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore	
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione	D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.13
	Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia	D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14
	Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi	
	Dopo l'uso posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento	
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra	
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)	
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare	
	la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato	
	Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle	
	segnalazioni e alle vie di transito predisposte L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro	
	devono essere funzionanti Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono	
	essere efficienti Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza	
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro	
Sorveglianza sanitaria	(18) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del n D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII	medico competente;
Segnaletica	(17) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	*** 1
Documenti	(15) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito po accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.l comma 10	Lgs. 81/08 Art. 71
	(16) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizi vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazi stesse	

Mezzo:	Mezzo: MZ6 - Gru su carro o autocarro (19) (20) (21) (22) (23) (24)		o autocarro (19) (20) (21) (22) (23) (24) Rumore: 86 dB	
Riscl	hi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
				D.P.R. n. 459
				/96
				Codice e
				Disposizioni di

Mezzo: MZ6 -	Gru su carro o autocarro (19) (20) (21) (22) (23) (24)		7.5
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			Circolazione Stradale
Ribaltamento del	Il terreno destinato al passaggio degli apparecchi di sollevamento		
mezzo nel movimento	mobili non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente		
	La consistenza del terreno deve essere atta a consentire l'accesso		
	Determinare la velocità massima degli apparecchi nell'area di		
	cantiere e disporre adeguati cartelli		
Ribaltamento del	Gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e bloccati		
mezzo nel sollevamento	prima dell'inizio del lavoro		
sonevamento	Deve essere presente la valvola di blocco per rottura delle		
	tubazioni dei martinetti		
	Qualora la superficie di appoggio non garantisca convenienti		
	garanzie contro cedimenti, gli stabilizzatori dovranno appoggiare		
	su piastre di ripartizione del carico o eventualmente dei ceppi in		
	legno amplificatori della superficie di carico		
Investimento di cose o	Deve essere sempre possibile la rotazione completa del braccio		
manufatti nelle movimentazioni	senza pericolo di urto con ostacoli		
Investimento persone o	L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata		
mezzi durante le	dalle movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da		
operazioni	personale per le indicazioni sulle manovre		
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo		
	scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)		
	La segnalazione acustica, da azionare in condizioni di pericolo,		D.Lgs. 81/08
	deve essere efficiente		Allegato V
			Parte II § 3.1.7
	Vietato passare con carichi sospesi sopra persone o mezzi		D.Lgs. 81/08
			Allegato VI §
			3.1.5
Interferenze per	Transennare e precludere al traffico veicolare e pedonale l'area		D.Lgs. 81/08
sbraccio della gru su area pubblica	interessata		Allegato VI § 3.1.5
			Fascicolo
			istruzioni ENPI
			n. 4
Cedimento strutturale	L'apparecchio non deve aver raggiunto il numero massimo di cicli		CNR 10021
	di lavoro per il quale è stato progettato		
Cedimento o	I dispositivi di sicurezza dell'apparecchio devono essere		D.Lgs. 81/08
ribaltamento gru	manutenuti e tarati		Art. 71 comma
			1, comma 4
	L'apparecchio deve essere idoneo alla movimentazione dei carichi		D.Lgs. 81/08
	che si prevede debbano essere sollevati e trasportati nel cantiere		Allegato VI §
	Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di carico, indicante le		3.1.1
	portate massime in funzione dell'inclinazione e della lunghezza del		
	braccio, dell'area di lavoro (frontale, posteriore o laterale), delle		
	condizioni di lavoro su pneumatici o stabilizzatori		
Caduta del carico	Iniziare l'operazione di sollevamento solo su segnalazione da parte		
Cadata dei cuitet	dell'imbracatore		
	Non effettuare tiri obliqui o a traino		
	Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio devono essere		
	effettuate in modo graduale evitando il più possibile le oscillazioni		
	11 carrelli e le attrezzature devollo sembre essere dosizionali a terra		I
	I carichi e le attrezzature devono sempre essere posizionati a terra su superficie ben livellata assicurandone l'equilibrio contro la		
	su superficie ben livellata assicurandone l'equilibrio contro la caduta e il ribaltamento		

Mezzo: MZ6 -	- Gru su carro o autocarro (19) (20) (21) (22) (23) (24)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Il carico da sollevare e le funi necessarie per l'imbracatura devono		
	rispettare i coefficienti di sicurezza (quando l'angolo al vertice		
	delle funi è superiore a 180° utilizzare il bilanciere)		
	Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legno in		
	corrispondenza degli spigoli vivi		
	Non sostare sotto i carichi sospesi		
	Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti		
	Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni		
	Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio deve essere		D.Lgs. 81/08
	funzionante		Art. 71 comma
	Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel		Circ. ISPESL
	certificato di conformità dell'apparecchio e sul libretto di uso e		del 20/02/85 n.
	manutenzione		2793
	Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata		D.Lgs. 81/08
	massima		Allegato V
			Parte II § 3.1.3
Ribaltamento o	Informazione, istruzione e formazione		D.Lgs. 81/08
cedimento della gru e			Art. 73
del carico per errata			
imbracatura o			
segnalazione			
	Presenza della cartellonistica con istruzioni d'uso per gruisti ed		D.Lgs. 81/08
	imbracatori		Allegato V
			Parte II § 3.1.14
Caduta del carico per	Il mezzo e il carico devono avere un arresto graduale		D.Lgs. 81/08
mancanza di F. M			Allegato V
			Parte II § 3.1.6
Caduta del carico a	La discesa del carico deve avvenire solo a motore innestato		D.Lgs. 81/08
motore non innestato			Allegato V
			Parte II § 3.2.4
Caduta del carico per	Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo		D.Lgs. 81/08
	spostamento (completare con disposizioni specifiche, ad es.		Allegato VI §
	utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco		3.1.6
	con funi o cinghie in almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.)		
	Le imbracature in fune composte da fibre devono avere un		D.Lgs. 81/08
	coefficiente di sicurezza >=10; >=6 le funi metalliche; >=5 le		Allegato V
	catene		Parte II § 3.1.11
			- Allegato VI §
			3.1.2
Lesioni dorso lombari	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per		D.Lgs. 81/08
per i lavoratori	movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella		Art. 169
	postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da		- Allegato
	afferrare o in equilibrio instabile (25)		XXXIII
Caduta di laterizi,	Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali sciolti		D.Lgs. 81/08
pietrame, ghiaia e altri	deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni		Allegato VI §
materiali minuti	metallici		3.2.9
Caduta del carico per	Pulsantiera con indicazione chiara e precisa sui movimenti		D.Lgs. 81/08
errato comando	corrispondenti ai comandi, sia in fase di esercizio che di		Allegato V
	montaggio e smontaggio		Parte II § 3.1.14
			Circ. ISPESL
			del 28/01/93 n.
	Pulsanti di comando incassati o protetti con ghiere per evitare la		D.Lgs. 81/08
	messa in moto accidentale		Allegato V
	mossu m moto acordentate		Parte II § 3.1.14
	Presenza di idonei sistemi di interblocco che impediscano		Circ. ENPI del
	l'azionamento contemporaneo di movimenti contrapposti		11/09/72 n. 30
			12.07.72 11. 30

Mezzo: MZ6 -	- Gru sı	a carro o autocarro (19) (20) (21) (22) (23) (24)			
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
				Circ. ISPESL del 15/06/94 n. 78	
	Inforn	nazione, istruzione e formazione		D.Lgs. 81/08 Art. 73	
	L'adde	etto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata			
	dalle 1	movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da			
	persor	nale per le indicazioni sulle manovre			
Elettrocuzione		ossono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o		D.Lgs. 81/08	
		nti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1		Art. 83	
		llegato IX del D.Lgs. 81/08			
		spostamenti, prima di procedere, abbassare il braccio il più			
		oile tenendo conto degli ostacoli e delle linee elettriche			
	1	e se il braccio è distante oltre 5 m dalle linee elettriche si			
		lavorare in modo tale che un eventuale ribaltamento del			
(2.6) (2.5)	mezzo	o non possa arrecare danno a tali linee		D. Y. 04/00	
Rumore (26) (25)				D.Lgs. 81/08 Art. 189	
		marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92			
	1	alutazione del datore di lavoro			
	Inforn	nare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08 Art. 195	
	Fare to	utto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma	
Incidenti dovuti a	Le ma	novre dell'autogru, ovvero dell'operatore devono essere		D.Lgs. 81/08	
comunicazione	guidat	te dal segnalatore mediante segnali gestuali semplici e		Allegato XXIV	
incorretta o assente tra	compi	rensibili		§ 2.2.2	
operatore e segnalatore				- Allegato XXXII	
Adempimenti	(21)	Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori prescrizioni supplementari riportate nell'Allegato V Parte II			
	(22)	Allegato V Parte II §2	mala di Duarrangi	oma o IICI	
		(22) Verifiche periodiche biennali effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione o USL			
	(23) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del				
		lavoro)			
	(24)	Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup. a 200 kg) p	resso l'ISPESL (le macchine	
	()	operatrici posatubi denominate side boom non sono soggetto			
		verifica, una volta l'anno, per accertarne lo stato di funziona		-	
		della sicurezza dei lavoratori; D.Lgs. 81/08 Allegato VII			
Sorveglianza sanitaria	(25)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria	a cura del medio	o competente;	
		D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII			
Segnaletica	(26)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato			
Documenti	(19)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenut vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultir	-		
		stesse			
	(20)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo d			
		accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia ut	ilizzata; D.Lgs. 8	31/08 Art. 71	
		comma 10			

Mezzo: MZ7 - Pala meccanica (27) (28)		Rumore: 88 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459
			/96
Rumore (29) (30)			D.Lgs. 81/08

Mezzo: MZ7 -	- Pala meccanica (27) (28)	1	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	W. I		Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92		
	e la valutazione del datore di lavoro Informare e formare i lavoratori su rischi		D I as 91/09
	informare e formare i javoratori su rischi		D.Lgs. 81/08 Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otomastottomi	D.Lgs. 81/08
	rare tutto ii possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	Art. 193 comma
			Art. 193 comma
Vibrazioni	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere		D.Lgs. 81/08
VIDIAZIOIII	efficienti		Artt. 71 comma
	efficienti		4
Scivolamenti, cadute a	Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Scarpe di	D.Lgs. 81/08
livello	Ordine e punzia sui idogni di iavoro	sicurezza	Allegato VIII §
livello		sicurezza	3.2, § 4.6
Tarafariana di malarani		Maschera con	
Inalazione di polveri,			D.Lgs. 81/08
fibre		filtro adatto	Allegato VIII §
C 1'		C	3.3, § 4.4
Contatto con oli		Guanti	D.Lgs. 81/08
minerali e derivati			Allegato VIII §
D'1 1.			3.6, § 4.5
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve		
	presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate		
	opportunamente		
	Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i		
	necessari rafforzamenti		
	Effettuare i depositi in maniera stabile		
	Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro		
	Durante gli spostamenti abbassare il braccio		
	Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina		
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non		D.Lgs. 81/08
	fumare		Art. 20 comma
			2 c) - Allegato
			VI § 1
			- Allegato IV §
			4
Contatto con linee	Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche		D.Lgs. 81/08
elettriche aeree	o di impianti elettrici con parti attive non protette		Art. 83
Investimento di	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta		D.Lgs. 81/08
persone, mezzi e	visibilità di tutta la zona di azione		Allegato V
attrezzature nelle			Parte II § 3.1.13
movimentazioni			(c)
	Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una		D.Lgs. 81/08
	persona non autorizzata rimetterla in marcia		Allegato V
			Parte II § 3.1.14
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle		
	operazioni con personale a terra		
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti		
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo		
	scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)		
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti		
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare		
	la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun		
	lato		
	Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di		
	sicurezza il personale addetto ai lavori		
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle		
	segnalazioni e alle vie di transito predisposte		
	L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro	+	+

Mezzo: MZ7	Pala meccanica (27) (28)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	devono essere funzionanti		
	Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro		
	I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti		
	Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza		
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		
Caduta di persona	Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e		
dall'alto	macchine similari		
	Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre		
	al manovratore		
Schiacciamento del	La macchina sarà dotata di riparo del posto di guida della		
manovratore per	necessaria robustezza		
ribaltamento della pala			
Sorveglianza sanitaria	(30) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII	a cura del medico	competente;
Segnaletica	(29) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		
Documenti	(27) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia u comma 10		
	(28) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenu vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ulti stesse		

Mezzo: MZ8 - Rullo compressore (31) (32)		Rumore: 96 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459 /96
Rumore (33) (34)			D.Lgs. 81/08 Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro		
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08 Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma
Vibrazioni	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti		D.Lgs. 81/08 Artt. 71 comma
Scivolamenti, cadute a livello		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
	Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro		
Punture, tagli, abrasioni		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
Inalazione di polveri		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §

Mezzo: MZ8	- Rullo compressore (31) (32)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			3.3, § 4.4
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve		
	presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate		
	opportunamente		
	Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i		
	necessari rafforzamenti		
	Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro		
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1 - Allegato IV §
Investimento di	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta		D.Lgs. 81/08
persone, mezzi e	visibilità di tutta la zona di azione		Allegato V
attrezzature nelle			Parte II § 3.1.13
movimentazioni			(c)
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle		
	operazioni con personale a terra		
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti		
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo		
	scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)		
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti		
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare		
	la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato		
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle		
	segnalazioni e alle vie di transito predisposte		
	L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro		
	devono essere funzionanti		
	Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro		
	I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti		
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a		
	passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		
Caduta persone	Non ammettere a bordo della macchina altre persone		
dall'alto			
Caduta materiali		Casco di	D.Lgs. 81/08
dall'alto		protezione	Art. 110
			D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.1, § 4.1
Sorveglianza sanitaria	(34) Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; D.Lgs. 81/0	8 Art. 196 com	na 1
Segnaletica	(33) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		
Documenti	(31) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo d		
	accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia ut	ilizzata; D.Lgs.	81/08 Art. 71
	comma 10		1 111
	(32) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenut		
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ulti	ma registrazion	e delle verifiche
	stesse		

2.4.2) ATTREZZATURE

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459
			/96
Incendio			D.Lgs. 81/08
			Art. 46
	Le tubazioni di alimentazione del cannello di saldatura o di taglio		
	devono essere dotate di valvola di non ritorno della fiamma		
	inserita il più a valle possibile rispetto ai riduttori di pressione		
	Le tubazioni non devono venire a contatto con sostante quali		
	grasso, olio, fango, etc.		
	La distanza minima tra cannello e bombola deve essere di almeno		
	10 m, riducibili a 5 m se le bombole sono protette da scintille e		
	calore o se si lavora all'esterno		
	Sui riduttori deve essere montata una valvola a secco		
	Nel caso di interruzione delle operazioni di saldatura o taglio		
	spegnere il cannello		
	Tenere a disposizione in prossimità dell'area in lavorazione mezzi		
	antincendio di primo intervento		
	Non usare i gas delle bombole per:		
	· la pulizia di sostanze esplosive		
	rinfrescarsi		
	pulire gli indumenti o gli ambienti di lavoro		
	avviare motori a combustione interna		
	pulire i pezzi in lavorazione		
Ustioni	Le patte delle tasche ed i pantaloni devono avere i risvolti per		
	evitare l'entrata di scintille e scorie		
	Raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati		
	Non indossare abbigliamento in materiale sintetico		
Esplosione per	Le bombole devono essere movimentate su idoneo carrello e		D.Lgs. 81/08
ribaltamento o caduta delle bombole	fissate verticalmente contro il ribaltamento e la caduta		Allegato VI § 8.2
	Nelle operazioni di sollevamento in quota con utilizzo di mezzi di		
	sollevamento non imbragare direttamente il carrello portabombole		
	ma alloggiarlo dentro idonei cassoni metallici a quattro montanti		
	per impedire la rotazione del carico. Il carrello portabombole		
	dovrà essere posizionato nel cassone in posizione verticale e andrà		
	opportunamente fissato per impedirne il ribaltamento e la caduta		
Ustioni o danni a non	Nelle zone di intervento è necessario impedire il transito o la sosta		
addetti	di altri lavoratori che non indossano DPI contro la proiezione di		
	materiale incandescente		
	Disporre le tubazioni seguendo ampie curve, lontano dai luoghi di		
	passaggio di persone e mezzi, proteggerle da calpestii, da scintille,		
	fonti di calore o rottami incandescenti		
Danni all'apparato	Per lavorazioni protratte nel tempo è necessario utilizzare	Maschera con	D.Lgs. 81/08
respiratorio	aspiratori mobili dei fumi che li disperdano all'aperto rispetto al	filtro adatto	Allegato VIII §
	luogo di saldatura, riscaldo o taglio		3.3, § 4.4
Esplosione per	E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello		D.Lgs. 81/08
formazione di	nelle seguenti condizioni:		Allegato VI § 8
atmosfere esplosive			
	· su recipienti o tubi chiusi		
	su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto		
	l'azione del calore o dell'umidità possono da luogo a esplosioni o		
	altre reazioni pericolose		
	su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che		

Attrezzatura: AT1 -	Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo (1) (2) (3	3) (4)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore o dell'umidità possono formare miscele esplosive. Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con l'apertura del		
	recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta		
	Non si devono saldare o tagliare pezzi sgrassati con solventi		
Esplosione o incendio depositi	clorurati come la trielina Le bombole vuote devono essere separate da quelle piene e poste in posizione verticale assicurate con legatura contro la caduta e il ribaltamento		
	Il deposito delle bombole deve essere predisposto in luogo riparato dagli agenti atmosferici e dalla caduta di materiale		
Incendio di zone limitrofe Incendio di materiali	Chiudere le aperture su murature e solai attraverso le quali le scintille potrebbero giungere a materiali infiammabili Allontanare eventuali materiali infiammabili		
adiacenti Lesioni alle mani	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (guanti)	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Inalazione di fumi prodotti dalla fusione del metallo	Accurata pulizia delle parti da saldare o da tagliare e del rivestimento degli elettrodi, nonché dalla combustione di vernici, oli ed altre sostanze presenti sui pezzi da saldare		
	Utilizzo di ventilatori in aspirazione che allontanano i fumi ed i gas prodotti dalla zona di respirazione dei lavoratori addetti; se i materiali imbrattati di olio e oggetto di saldatura continuano ad emettere fumi dopo la saldatura, devono essere collocati in luoghi dotati di aspirazione forzata		D.Lgs. 81/08 Allegato IV § 2.1.5
Caduta di materiali	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (scarpe di sicurezza a sfilamento rapido)	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Proiezione di schegge	Posizionare schermi di protezione per lavorazioni di saldatura e taglio	Occhiali	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2
Radiazioni: visibili, ultraviolette (UV) e infrarosse (IR)	Schermi di idonee dimensioni, di colore scuro e superficie opaca		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1.5
,		Occhiali	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2
		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
Proiezione di materiali incandescenti	Durante i lavori gli addetti devono indossare i DPI prescritti	Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII
Sorveglianza sanitaria	(1) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII		
Documenti	(2) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenut vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultin stesse		
	(3) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo c accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia uti comma 10	_	
	(4) Norme generali per gli addetti alla saldatura:		

AT1 - Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo (1) (2) (3) (4)

Attrezzatura:

· Indossare scarpe di sicurezza con punta rinforzata, guanti, il grembiule o la pettorina a seconda dei casi;

Per lavori in orizzontale o verticale indossare occhiali di sicurezza ed il elmetto; Per lavori sopratesta indossare idonei cappucci antitermici completi di schermo con vetro inattinico che, per ogni copricapo o schermo, dovrà essere sempre sostituito se rotto o chiazzato;

In caso di presenza di gas o vapori usare una maschera a filtro di tipo adatto alla lavorazione od una maschera ad emissione di aria esterna;

Nei lavori in locali interrati e senza via di fuga, visibile e facilmente accessibile, usare cintura di sicurezza con fune di sufficiente lunghezza per gli interventi di salvataggio

Attrezzatura: AT2	2 - Avvitatore elettrico (5) (6)		M:
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459
			/96
Urti, colpi, impatti,	Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro		D.Lgs. 81/08
compressioni			Allegato VI § 1
		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
		sicurezza	Allegato VIII §
			3.2, § 4.6
		Guanti	D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.6, § 4.5
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione		D.Lgs. 81/08
folgorazione	preventiva delle attrezzature		Art. 71 comma
			4
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i		D.Lgs. 81/08
	conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non		Artt. 80, 81, 82,
	inserita nella propria presa risulti in tensione		83 - Allegato IX
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile		D.Lgs. 81/08
	entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della		Artt. 80, 81, 82,
	presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di		83 - Allegato IX
	inserimento o disinserimento		
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt		D.Lgs. 81/08
	accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione		Artt. 80, 81, 82,
			83 - Allegato IX
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a		D.Lgs. 81/08
	tensione superiore a 220 V		Allegato VI §
			6.2.1
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento		CEI 64-8/4 art.
	per cui è vietato collegarli a terra		413.2.7
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole		D.Lgs. 81/08
	cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni		Allegato VI §
	metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in		6.2.2
	ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici		
	portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore		
	d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad		
	esempio 220/24 V);		
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono		
	essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto		
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa		D.Lgs. 81/08
	tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta		Artt. 80, 81
	sicurezza		
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di		
	conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione		
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi		
	in modo da non intralciare il posto di lavoro		

Attrezzatura: AT2 -	Avvitatore elettrico (5) (6)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate		
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature		
	al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte		
	della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)		
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su		
	pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi		
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio		
	o a torsioni		
Proiezione di materiali	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		D.Lgs. 81/08
			Art. 78 comma 2
		Occhiali	D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.3, § 4.2
Documenti	(5) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto	a disposizione o	dell'autorità di
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultin	na registrazione	delle verifiche
	stesse		
	(6) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo co	on esito positivo	deve
	accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia util comma 10	lizzata; D.Lgs. 8	1/08 Art. 71

Attrezzatura: AT3 - Betoniera a bicchiere (7) (8)		Rumore:	82 dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459 /96
Caduta dall'alto durante le movimentazioni	La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto (dettati dal produttore)		
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature		D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 4
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82 83 - Allegato IX
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82 83 - Allegato D
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 6.2.1
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra		CEI 64-8/4 art. 413.2.7
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 6.2.2
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa		D.Lgs. 81/08

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		Artt. 80, 81
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di		
	conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione		
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi		
	in modo da non intralciare il posto di lavoro		
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate		
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature		
	al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte		
	della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)		
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su		
	pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi		
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio		
	o a torsioni		
Rumore (9) (10)			D.Lgs. 81/08
			Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92		02
	e la valutazione del datore di lavoro		
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08
	informare e formare i favoratori su riscin		Art. 195
		04	
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma
Esposizione ad	I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le		D.M. 28/01/92
allergeni	indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata		2.11. 20/01/92
unergem	indicazioni presentte dana seneda di sicarezza anegata	Maschera con	D.Lgs. 81/08
		filtro adatto	Allegato VIII §
		miro adatto	3.3, § 4.4
		C	
		Guanti	D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.6, § 4.5
Inalazione e contatto	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti		D.Lgs. 81/08
con polveri, fibre	dalla scheda di sicurezza (maschera antipolvere, guanti)		Art. 78
			- Allegato VIII
			§ 4.4
		Maschera con	D.Lgs. 81/08
		filtro adatto	Allegato VIII §
			3.3, § 4.4
		Guanti	D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.6, § 4.5
Danni alle persone per	Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili		2.0, 3 1.2
azionamento erroneo o	Comandi dena macenna racimente marvidadom e azionaom		
accidentale			
accidentate	Comando di avviamente installate sul quadre di manavra		
	Comando di avviamento installato sul quadro di manovra,		
	costituito e montato in modo da ridurre il rischio di azionamento		
	accidentale		
	Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra		
Riavvio per ritorno	Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima		
intempestivo di	tensione (interruttore di minima a riarmo manuale) o equivalente		
corrente	sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la		
	macchina non riparta dopo una interruzione di corrente		
sovracorrenti	Interruttore magnetotermico o equivalente		
Spostamento	Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni		
intempestivo	del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi		
Danni provocati da	Gli organi di trasmissione della macchina devono essere posti		
Lamin provocati da			
organi di trasmissione	all'interno dell'involucro della macchina con:		

Attrezzatura: AT3 -	Betoniera a bicchiere (7) (8)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Danni provocati da organi che partecipano alla lavorazione	apertura con uso di chiave o attrezzo riparo mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza (interblocco) posti all'esterno dell'involucro della macchina: accessibili solo con uso di chiave o attrezzo Gli elementi mobili che partecipano alla lavorazione (quali, mole, mescolatori, raschiatori, etc.) sono protetti mediante riparo fisso, rimovibili dal bordo della vasca solo mediante l'uso di attrezzo		UNI-EN 294
	utensile Le operazioni di manutenzione si effettuano a macchina ferma seguendo le indicazioni indicate sul libretto di istruzione fornito dal fabbricante		
Cesoiamento, stritolamento	Pignone e corona dentata devono essere protetti da carter; i raggi del volano devono essere accecati		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1.6.3
Lesioni dorso lombari per i lavoratori (11)	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		D.Lgs. 81/08 Art. 169 - Allegato XXXIII
Investimento persone	Posizionare la macchina in modo di non interferire mai transiti di uomini e mezzi		
Caduta di oggetti dall'alto	Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali		D.Lgs. 81/08 Art. 114 comma
Sorveglianza sanitaria	 (10) Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; D.Lgs. 81/08 (11) Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua 		1
Segnaletica	(9) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		
Documenti	 (7) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse (8) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10 		

Attrezzatura: AT4 - Cannello a gas per riscaldo (12) (13)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.Lgs. 81/08
			Artt. 70, 71, 72,
			73 - Allegato V
			Parte I, Parte II
			§ 1 - Allegato
			VI § 1
Calore, fiamme	Accendere la fiamma da postazione fissa o con accenditore a pinza		
	elettrico		
	Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del		
	gas		
	Spegnere la fiamma chiudendo le valvole di afflusso del gas		
	Assicurare sempre una distanza tra cannello e bombola maggiore		
	di 10 m		
Incendio, scoppio	Allontanare eventuali materiali infiammabili		
	Non usare fiamme libere in corrispondenza del tubo e della		
	bombola del gas		
	Tenere la bombola lontano dalle fonti di calore		
	Tenere un estintore sul posto di lavoro		
	I tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello devono		

Attrezzatura: AT4	Cannello a gas per riscaldo (12) (13)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	essere integri		
	Non lasciare le bombole in locali chiusi o interrati		
	Non sollecitare il tubo di alimentazione con piegamenti e torsioni		
	Funzionalità del riduttore di pressione		
Inalazione di gas, vapori (14)	Se si deve lavorare in locali chiusi assicurare sempre una adeguata ventilazione		
	I gas usati devo essere accompagnati da schede si sicurezza	Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
Sorveglianza sanitaria	(14) Visita medica annuale per controllare lo stato di salute dei la comma 2 b)	voratori.; D.Lgs.	81/08 Art. 41
Documenti	(12) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenute vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultir stesse		
	(13) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo c accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia uti comma 10		

Attrezzatura: AT5 - Clipper (15) (16)		Rumore: 102 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459 /96
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature		D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 4
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX
	Inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 6.2.1
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto		CEI 64-8/4 art. 413.2.7 D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 6.2.2
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate		registative
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature		
	al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte		
	della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)		
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su		
	pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi		
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		
Rumore (17) (18)			D.Lgs. 81/08
() ()			Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro		
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08
	informate e formate i lavoratori su fiscin		Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08
	Tare tutto ii possibile per assicurate ene vengano indossati i D.1.1	Otoprotettori	Art. 193 comma
Caduta di oggetti	Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato		D.Lgs. 81/08
dall'alto	sovrastante, contro la caduta di materiali		Art. 114 comma
		Casco di	D.Lgs. 81/08
		protezione	Art. 110
		protezione	D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.1, § 4.1
Lesioni dorso lombari	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per		D.Lgs. 81/08
per i lavoratori (18)	movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella		Art. 169
per riavoratori (16)			
	postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da		- Allegato XXXIII
Diamaia man mitamaa	afferrare o in equilibrio instabile		ΛΛΛΙΙΙ
Riavvio per ritorno	Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima		
intempestivo di	tensione (interruttore di minima a riarmo manuale) o equivalente		
corrente	sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la		
<u> </u>	macchina non riparta dopo una interruzione di corrente		
Spostamento	Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni		
intempestivo	del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi		
Punture, tagli,	Devono essere presenti le protezioni della lama e della cinghia		
abrasioni, contusioni in			
varie parti del corpo			
	Il carrellino portapezzo deve essere in perfetto stato		
	Illuminare a sufficienza l'area di lavoro		
	Scollegare l'alimentazione elettrica durante le pause		
	Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia		
	necessarie al reimpiego con la macchina scollegata elettricamente		
	Per la manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto		
	Mantenere pieno il contenitore dell'acqua		
	Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti	Scarpe di	D.Lgs. 81/08
		sicurezza	Allegato VIII §
			3.2, § 4.6
		Guanti	D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.6, § 4.5
		Indumenti di	D.Lgs. 81/08
		protezione	Art. 78
		PIOUZIONE	
			- Allegato VIII
0.1.1	Montanana l'anna di lavora accurlus de marchi d'al d'anna		§ 3.6 D.Lgs. 81/08
	Mantenere l'area di lavoro sgombra da materiale di scarto	1	⊥D.Lgs. 81/U8
Scivolamenti, cadute a livello	8		Art. 153

Attrezzatura: AT5	- Clippe	er (15) (16)		
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
fibre	dalla	scheda di sicurezza per quel prodotto		
			Maschera con	D.Lgs. 81/08
			filtro adatto	Allegato VIII §
				3.3, § 4.4
			Guanti	D.Lgs. 81/08
				Allegato VIII §
				3.6, § 4.5
Sorveglianza sanitaria	(18)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria	a cura del medic	o competente;
		D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII		
Segnaletica	(17)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		
Documenti	(15)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenut	to a disposizione	dell'autorità di
		vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ulti	ma registrazione	delle verifiche
		stesse		
	(16)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia ut comma 10		

Attrezzatura:	Attrezzatura: AT6 - Coltelli speciali tipo "Creso"						
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative			
Tagli alle mani			Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5			

Attrezzatura: AT7	Rumore: 103 dB		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459
			/96
Rumore (21) (22)			D.Lgs. 81/08
			Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92		
	e la valutazione del datore di lavoro		
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08
			Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08
			Art. 193 comma
			1
Inalazione di gas di	Posizionare la macchina in luoghi sufficientemente aerati, lontano		D.Lgs. 81/08
scarico	da postazioni di lavoro		Allegato IV §
	•		1.9
Incendio	Allontanare dalla macchina materiali infiammabili		
	Il filtro di aspirazione deve essere libero, regolarmente pulito e		
	non ostruito da polveri o altro, in nessun modo deve essere		
	ostruito con altri materiali		
	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non		D.Lgs. 81/08
	fumare		Art. 20 comma
			2 c) - Allegato
			VI § 1
			- Allegato IV §
			4
Scoppio	I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza		D.Lgs. 81/08
	tarata per la pressione massima di esercizio e di dispositivo che		Allegato V
	arresti automaticamente il lavoro di compressione al		Parte II §
	raggiungimento della pressione massima d'esercizio		5.13.15
	Conservare il carburante strettamente necessario in recipienti		
	idonei ed etichettati		
		1	

	Compressore d'aria (19) (20)		Misure
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	legislative
Scoppio delle tubazioni	Le tubazioni devono essere integre. Se esistono forature o		
	lacerazioni non improvvisare soluzioni di fortuna con nastro		
	adesivo o altro mezzo perché, in genere, tali riparazioni non		
	resistono alla pressione interna del tubo		
	Non usare i tubi al posto di funi o corde per trainare, sollevare o calare gli attrezzi		
	Non piegare i tubi per interrompere il flusso di aria compressa		
	Disporre le tubazioni in modo che non intralcino il proprio lavoro		
	o quello degli altri ed in modo che non subiscano danneggiamenti; Non sottoporle a piegature ad angolo vivo, ad abrasione, a tagli, a schiacciamenti;		
	Non disporle su superfici sporche di oli o grassi		
	Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete		
	di distribuzione, giunti intermedi di collegamento, perfettamente		
	integri; utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate		
	con morsetti o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta		
	La strumentazione deve essere integra e funzionante		
	Le tubazioni devono essere connesse in modo adeguato		
	Tenere sotto controllo i manometri		
	Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria dopo l'uso		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1
Ribaltamento della macchina	Sistemare l'attrezzatura in posizione stabile		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1
Intralcio ad altre	Le tubazioni non devono costituire intralcio a transiti o altre		
lavorazioni	lavorazioni		
	A fine lavoro, le tubazioni devono essere riposte in maniera		
	corretta nel locale destinato a magazzino		
Investimento e lesioni a non addetti	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro		
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1.7
Investimento da tubazioni d'aria	Tubazioni perfettamente funzionanti		
compressa	Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete		
	di distribuzione, giunti intermedi di collegamento, perfettamente integri; utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta		
Punture, tagli, abrasioni	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 4.5, § 4.7
	Non rimuovere gli sportelli del vano motore		
	Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al	Scarpe di	D.Lgs. 81/08
	reimpiego della macchina a motore spento	sicurezza	Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6

Attrezzatura:	AT7 - Comp	ressore d'aria (19) (20)	Rumore: 103 dB
		D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXII	Π
Segnaletica	(21)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità eleva	to
Documenti	(19)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere vigilanza competente per un periodo di cinque anni da stesse	*
	(20)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo contraccompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa comma 10	-

attrezzatura: AT8 - Costipatore manuale (rana) (23) (24) Rumore: 92 dB				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
			D.P.R. n. 459	
(25) (26)			/96	
Rumore (25) (26)			D.Lgs. 81/08	
	V 1' 1' 1' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Art. 189	
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92			
	e la valutazione del datore di lavoro		D.I 01/00	
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08 Art. 195	
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08	
	Tare tutto il possione per assicurare ene vengano indossati i D.I. I	Otoprotettori	Art. 193 comma	
Vibrazioni			D.Lgs. 81/08	
			Art. 203	
	L'addetto deve utilizzare i DPI prescritti (Guanti imbottiti	Guanti contro le		
	antivibrazioni)	aggressioni		
		meccaniche		
Esposizione a catrame,	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (maschere adeguate)	Maschera con	D.Lgs. 81/08	
fumo (27)		filtro adatto	Allegato VIII §	
			3.3, § 4.4	
Calore, fiamme	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		D.Lgs. 81/08	
			Art. 78 comma	
			2	
		Scarpe di	D.Lgs. 81/08	
		sicurezza	Allegato VIII §	
			3.2, § 4.6	
		Guanti	D.Lgs. 81/08	
			Allegato VIII §	
			3.6, § 4.5	
		Indumenti di	D.Lgs. 81/08	
		protezione	Art. 78	
			- Allegato VIII	
			§ 3.6	
Cesoiamenti, tagli,			D.Lgs. 81/08	
lesioni			Allegato VIII §	
		0 1	4.5, § 4.7	
		Scarpe di	D.Lgs. 81/08	
		sicurezza	Allegato VIII §	
		Cuanti	3.2, § 4.6	
		Guanti	D.Lgs. 81/08	
			Allegato VIII § 3.6, § 4.5	
Ribaltamento del	Non si devono eseguire lavorazioni su terreni inconsistenti ed		D.Lgs. 81/08	
mezzo	insicuri		- Allegato IV §	
			1.1	
Sorveglianza sanitaria	(26) Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; D.Lgs. 81/0	 8 Art. 196 comma		
Soi vegnanza sanitaria	 (27) Visita medica annuale per controllare lo stato di salute dei l comma 2 b) 			
Segnaletica	*			

Attrezzatura:	AT8 - Costip	natore manuale (rana) (23) (24)	Rumore: 92 dB
	(25)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità ele	vato
Documenti	(23)	Un documento con le verifiche periodiche deve esse vigilanza competente per un periodo di cinque anni stesse	*
	(24)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo co accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque ques comma 10	•

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459 /96
Rumore (30) (31)			D.Lgs. 81/08
Rumore (30) (31)			Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92		11101 107
	e la valutazione del datore di lavoro		
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08
			Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08
			Art. 193 comma
			1
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non		D.Lgs. 81/08
	fumare		Art. 20 comma
			2 c) - Allegato
			IV § 4
			- Allegato VI §
			1
Inalazione dei gas di	Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati		D.Lgs. 81/08
scarico			Allegato IV §
C. ' -1	Proc. 10. 11 1. 1 1. 1		1.9
	Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata		D.Lgs. 81/08
livello			Art. 71 comma
		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
		sicurezza	Allegato VIII §
		Sicurczza	3.2, § 4.6
Proiezione di materiali	Gli organi lavoratori devono essere fissati efficacemente		3.2, 3 1.0
Troiceione ar materian	Allontanare dall'area d'intervento gli estranei alla lavorazione		
	Apporre adeguata cartellonistica		
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		D.Lgs. 81/08
	1		Art. 78 comma
			2
		Schermo	
		facciale	
		Gambali	
		Ghette	
Tagli, abrasioni,	Eseguire le operazioni di manutenzione e lubrificazione a		
ustioni	macchina ferma		
	Gli organi di protezione degli organi lavoratori e delle parti		D.Lgs. 81/08
	ustionanti devono essere integri e presenti		Art. 71 comma
			1 - Allegato VI
			§ 1.6.3
		Guanti	D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.6, § 4.5
Sorveglianza sanitaria	(31) Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; D.Lgs. 81/03	8 Art. 196 comm	na 1
Segnaletica	 (30) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato (28) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenut 		
Documenti	(28) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenut		

Attrezzatura:	rezzatura: AT9 - Decespugliatore con motore a scoppio (28) (29)						
		vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche					
		stesse					
	(29)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve					
		accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71					
		comma 10					

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459 /96
Urti, colpi, impatti, compressioni	Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie		
r	Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata		D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma
		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Avvio intempestivo	Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro		
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere		
Proiezione di schegge	Punte, scalpelli ed altri elementi lavoranti del martello ben affilati	Occhiali	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2
Investimento e lesioni a non addetti	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro		
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1.7
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature		D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82 83 - Allegato I
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82 83 - Allegato I
	inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt		D.Lgs. 81/08
	accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione		Artt. 80, 81, 82 83 - Allegato I
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 6.2.1
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra		CEI 64-8/4 art. 413.2.7
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 6.2.2

Attrezzatura: AT10	- Martello perforatore scalpellatore (32) (33)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad		
	esempio 220/24 V);		
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono		
	essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto		
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa		D.Lgs. 81/08
	tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		Artt. 80, 81
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di		
	conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione		
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro		
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate		
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature		
	al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte		
	della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)		
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su		
	pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi		
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio		
	o a torsioni		
Contatto con organi in	Per la sostituzione della punta, dello scalpello, della vanghetta o di		
movimento	altri utensili del martello utilizzare solo l'attrezzatura indicata nel		
movimento	libretto d'uso		
	Evitare la sostituzione con il martello in movimento		
	Carter di protezione del motore correttamente posizionato e		D.Lgs. 81/08
	serrato		Allegato VI §
	Serrato		1.6.3
Lesioni a parti del	Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente		
corpo	posizionata e serrata		
· · · · ·	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o		
	grassi		
	La punta dello scalpello o altro utensile lavorante che si va a		
	montare deve essere adeguato alle necessità della lavorazione		
	Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il martello, togliere la		
	punta e controllarla prima di riprendere il lavoro		
Lesioni alle mani	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in	Guanti	D.Lgs. 81/08
	moto		Allegato VIII §
			3.6, § 4.5
Rumore (34) (35)			D.Lgs. 81/08
			Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92		
	e la valutazione del datore di lavoro		
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08 Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08
	The tutto it possibile per assiculare che vengano indossati i D.I	Otoprotettori	Art. 193 comma
			1
Proiezione di polveri o	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		D.Lgs. 81/08
particelle	The second secon		Art. 78 comma
			2
		Maschera con	D.Lgs. 81/08
		filtro adatto	Allegato VIII §
			3.3, § 4.4
		Occhiali	D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.3, § 4.2
Vibrazioni	Devono avere un ridotto numero di vibrazioni al minuto trasmesse		
		la a a magaia mi	I
	sull'uomo	aggressioni	

Attrezzatura: AT10 - Martello perforatore scalpellatore (32) (33)						
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative		
Ustioni	Non t	occare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso				
	perch	é potrebbe essere molto caldo				
Sorveglianza sanitaria	(35)	Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; D.Lgs. 81/08 Art. 196 comma 1				
Segnaletica	(34)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato				
Documenti	(32)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di				
		vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche				
		stesse				
	(33)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve				
		accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71				
		comma 10				

Attrezzatura: AT11 - Molazza (36) (37)			Rumore: 84 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
			D.P.R. n. 459 /96	
Caduta dall'alto durante le movimentazioni	La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto (dettati dal produttore)			
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature		D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 6.2.1	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra		CEI 64-8/4 art. 413.2.7	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 6.2.2	
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro.			
	in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)			

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure
Kisciii		D.1.1.	legislative
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su		
	pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi		
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio		
D (20) (20)	o a torsioni		D.I. 01/00
Rumore (38) (39)			D.Lgs. 81/08
	W. F. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92		
	e la valutazione del datore di lavoro		D.I. 01/00
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08
			Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma
Danni alle persone per	Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili		
azionamento erroneo o			
accidentale			
	Comando di avviamento installato sul quadro di manovra,		
	costituito e montato in modo da ridurre il rischio di azionamento		
	accidentale		
	Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra		
Riavvio per ritorno	Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima		
intempestivo di	tensione (interruttore di minima a riarmo manuale) o equivalente		
corrente	sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la		
	macchina non riparta dopo una interruzione di corrente		
sovracorrenti	Interruttore magnetotermico o equivalente		
Spostamento	Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni		
intempestivo	del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi		
Danni provocati da	Gli organi di trasmissione della macchina devono essere posti		
organi di trasmissione	all'interno dell'involucro della macchina con:		
Danni provocati da organi che partecipano alla lavorazione	riparo mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza (interblocco) posti all'esterno dell'involucro della macchina: accessibili solo con uso di chiave o attrezzo Gli elementi mobili che partecipano alla lavorazione (quali, mole, mescolatori, raschiatori, etc.) sono protetti mediante riparo fisso, rimovibili dal bordo della vasca solo mediante l'uso di attrezzo utensile Le operazioni di manutenzione si effettuano a macchina ferma seguendo le indicazioni indicate sul libretto di istruzione fornito dal fabbricante I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le		UNI-EN 294 D.M. 28/01/92
allergeni	indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata		
		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Inalazione e contatto	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti		D.Lgs. 81/08
con polveri, fibre	dalla scheda di sicurezza per la protezione contro il contatto e		Art. 78
	l'inalazione di polveri		- Allegato VIII
			§ 4.4
		Maschera con	D.Lgs. 81/08
		filtro adatto	Allegato VIII § 3.3, § 4.4

Attrezzatura: AT11	- Molazza (36) (37)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
		Guanti	D.Lgs. 81/08	
			Allegato VIII §	
			3.6, § 4.5	
Lesioni dorso lombari	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per		D.Lgs. 81/08	
per i lavoratori (40)	movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella		Art. 169	
	postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da	ı	- Allegato	
	afferrare o in equilibrio instabile		XXXIII	
Investimento persone	Posizionare la macchina in modo di non interferire mai transiti di uomini e mezzi	li		
Caduta di oggetti	Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato		D.Lgs. 81/08	
dall'alto	sovrastante, contro la caduta di materiali		Art. 114 comma	
			1	
		Casco di	D.Lgs. 81/08	
		protezione	Art. 110	
			D.Lgs. 81/08	
			Allegato VIII §	
			3.1, § 4.1	
Sorveglianza sanitaria	(39) Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; D.Lgs. 81	/08 Art. 196 com	ma 1	
	(40) Nomina del medico competente e visite con periodicità a	sua discrezione		
Segnaletica	(38) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato			
Documenti	(36) Un documento con le verifiche periodiche deve essere ter	nuto a disposizion	e dell'autorità di	
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'u stesse	ıltima registrazion	e delle verifiche	
	(37) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controll	o con esito positi	vo deve	
	accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10			

Attrezzatura: AT12 - Piegaferri, tagliaferri e cesoie motorizzate elettriche (41) (42)		Rumore:	80 dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459
			/96
Caduta dall'alto	La macchina deve essere munita di sistemi di presa per il		
durante le	sollevamento e il trasporto (modalità dettate dal produttore)		
movimentazioni			
Elettrocuzione o			Norme CEI
folgorazione			
	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle		D.Lgs. 81/08
	attrezzature		Art. 71 comma
			8
	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione		D.Lgs. 81/08
	preventiva delle attrezzature		Art. 71 comma
			4
	L'attrezzatura deve avere le derivazioni a spina e i conduttori		D.Lgs. 81/08
	mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella		Artt. 80, 81, 82
	propria presa risulti in tensione		83 - Allegato D
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile		D.Lgs. 81/08
	entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della		Artt. 80, 81, 82
	presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di		83 - Allegato E
	inserimento o disinserimento		
	Se l'attrezzatura ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che		D.Lgs. 81/08
	sia presente a monte un interruttore di protezione		Artt. 80, 81, 82
			83 - Allegato D
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a		D.Lgs. 81/08
	tensione superiore a 220 V		Allegato VI §
			6.2.1
	L'utensile deve essere a doppio isolamento e non collegarlo a terra		CEI 64-8/4 art.

Attrezzatura: AT12	- Piegaferri, tagliaferri e cesoie motorizzate elettriche (41) (42)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Noi loosei in loosei in loosei mistaatti (adaaaania misaala		413.2.7
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole		D.Lgs. 81/08
	cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni		Allegato VI §
	metalliche, scavi ristretti nel terreno) è vietato l'uso di utensili		6.2.2
	elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un		
	trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di		
	sicurezza (ad esempio 220/24 V);		
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono		
	essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto		
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa		D.Lgs. 81/08
	tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta		Artt. 80, 81
	sicurezza		
	Non usare la piattina per prolunghe di cavi di alimentazione		
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate		
	Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte		
	Prima di effettuare l'allacciamento dell'utensile al quadro di		
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa sia		
	aperto (tolta corrente alla presa)		
	Non utilizzare l'attrezzatura elettrica sotto la pioggia o in ambienti		
	umidi o bagnati o a contatto con grandi masse metalliche senza il		
	trasformatore di corrente		
	I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con		
	acqua, oppure sporchi di oli o grassi		
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio		
	o a torsioni		
	I cavi non devono intralciare il posto di lavoro		
Rumore (43) (44)	posto di lavoro		D.Lgs. 81/08
			Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92		
	e la valutazione del datore di lavoro		
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08
			Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08
			Art. 193 comma
Danni alle persone per	I dispositivi di comando a pulsante devono essere previsti di		
azionamento erroneo o	idonea simbologia e/o colorazione che li renda individuabili,		
accidentale	previsti di sistemi che ne evitino l'azionamento accidentale		
	I dispositivi di comando a pedale devono essere previsti di		
	protezione o dispositivo contro l'azionamento accidentale; sono		
	utilizzabili solo in presenza di sistemi di protezione degli organi		
	lavoratori della macchina		
Sovracorrenti	Interruttore magnetotermico o equivalente		
Riavvio della macchina	Installare relè di minima tensione o equivalente nella linea di		
per ritorno di corrente	alimentazione		
Spostamento	Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo eventualmente		
intempestivo	le istruzioni del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi		
Danni alle mani	Gli organi di trasmissione vanno posti all'interno dell'involucro		
provocati da organi di	della macchina, da aprire con chiave o attrezzo apposito,		
trasmissione	interbloccato con contatto elettrico		
	Installazione di cartellonistica adeguata		
Danni alle mani	Disporre riparo incernierato e provvisto di interblocco a		
provocati da organi	protezione di perno piegante, perno centrale e riscontro		
lavoratori	oppure		
	Doppio comando manuale ad uomo presente, integrato da		
	dispositivo di trattenuta dei ferri		
	oppure		
	Comando manuale semplice ad azione mantenuta con dispositivo		
	Commission manager semprice at azione mantenata con dispositivo	<u> </u>	

Attrezzatura: AT12	- Piegaferri, tagliaferri e cesoie motorizzate elettriche (41) (42)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative		
	trattenuta ferri lato operatore e attrezzo di presa barra piegata				
Danni ai piedi per		Scarpe di	D.Lgs. 81/08		
caduta materiali		sicurezza	Allegato VIII §		
			3.2, § 4.6		
Investimento persone	Posizionare la macchina in modo di non interferire nei transiti				
	retrostanti o adiacenti con le barre nelle fasi di movimentazione e				
	piegamento				
Caduta di oggetti	Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato	posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato D.Lgs.			
dall'alto	sovrastante, contro la caduta di materiali		Art. 114 comma		
			1		
Sorveglianza sanitaria	(44) Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; D.Lgs. 81/08	Art. 196 comma	.1		
Segnaletica	(43) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato				
Documenti	(41) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenut				
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultin	na registrazione d	lelle verifiche		
	stesse				
	(42) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10				

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
			D.P.R. n. 459 /96	
Elettrocuzione	Il cavo di massa e quello portaelettrodo devono essere integri e garantire il necessario isolamento			
	Gli apparecchi di saldatura elettrica devono essere provvisti di interruttori onnipolari sul circuito primario di derivazione		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 5.14.4	
	E' consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili e di apparecchiature elettriche mobili purché dotate di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto		D.M. 20/11/68	
	Nei luoghi ristretti è prescritto l'utilizzo di apparecchiature elettriche alimentate da trasformatore di isolamento o di sicurezza, il quale deve essere mantenuto fuori del luogo stesso (norme CEI). Nelle operazioni di saldatura in detti luoghi devono essere predisposti mezzi isolanti e usate pinze porta elettrodi completamente protette contro i contatti accidentali con parti in tensione		Norme CEI	
Elettrocuzione o danni a non addetti	Predisporre gli eventuali dispositivi di protezione collettiva (tappeti o pedane isolanti, schermi, ecc.)			
Incendio, ustioni	Le operazioni di saldatura devono essere eseguite in luogo aerato prendendo tutte le necessarie precauzioni contro l'innesco dell'incendio			
	Tenere a disposizione in prossimità dell'area di lavoro mezzi antincendio di primo intervento			
	Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili		D.Lgs. 81/08 - Allegato VI § 4.1.2	
		Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6	
Ustioni o danni a non addetti	Nelle zone di saldatura è necessario impedire il transito o la sosta di altri lavoratori che non indossano DPI contro la proiezione di materiale incandescente e gli archi prodotti			

Attrezzatura: AT13	- Saldatore elettrico (45) (46) (47)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Inalazione di fumi	Per lavorazione protratte nel tempo o in luoghi ristretti è necessario utilizzare aspiratori mobili dei fumi di saldatura che li disperdano all'aperto rispetto al luogo di saldatura		
Esplosioni	Sul luogo ove vengono effettuate saldature non ci devono essere infiltrazioni di gas o di miscele esplosive		
Proiezione di schegge	Posizionare schermi di protezione per lavorazioni di saldatura e taglio		
Radiazioni: visibili, ultraviolette (UV) e infrarosse (IR)	Schermi di idonee dimensioni, di colore scuro e superficie opaca		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1.5
		Occhiali	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2
		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
Esplosione per formazione di atmosfere esplosive	E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni:		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 8
	su recipienti o tubi chiusi su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono da luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore o dell'umidità possono formare miscele esplosive. E' altresì vietato eseguire le operazioni di saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente ventilati. Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano		
Elettrocuzione e	disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		D.Lgs. 81/08 Art. 78 comma
ustioni			2
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Inalazione di fumi prodotti dalla fusione del metallo e del rivestimento degli elettrodi, nonché dalla combustione di vernici, oli ed altre sostanze presenti sui pezzi da saldare			D.Lgs. 81/08 Artt. 78, 225 - Allegato VIII § 4.4
	Accurata pulizia delle parti da saldare Utilizzo di ventilatori in aspirazione d'aria che allontanano i fumi		
	ed i gas prodotti dalla zona di respirazione dei lavoratori addetti; se i materiali imbrattati di olio e oggetto di saldatura continuano ad emettere fumi dopo la saldatura, devono essere collocati in luoghi dotati di aspirazione forzata		
Saldatura in spazi confinati			D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §

Attrezzatura: AT13	- Saldatore	elettrico (45) (46) (47)		
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
				4.3, § 4.5, § 4.7
	Le operazi	oni di saldature devono essere eseguite in luoghi in cui		
	deve essere	e garantito il ricambio d'aria, deve essere presente un		
	addetto in	aiuto all'operatore che si trova all'interno di locali		
	ristretti (ci	sterne, tubi)		
	Vie di fuga	a libere da ostruzioni e facilmente individuabili		
Sorveglianza sanitaria	(45) Pro	tocollo sanitario		1
Documenti		documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto ilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultin sse		
	(47) Un acco	documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo co ompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia util nma 10		

Attrezzatura: AT14	- Scale doppie (48) (49)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta dall'alto per	Gli appoggi inferiore e superiore devono essere piani e non		D.Lgs. 81/08
rottura, scivolamento o	cedevoli, (sono da preferire le scale dotate di piedini regolabili per		Art. 113 comma
ribaltamento	la messa a livello), ovvero sia reso tale		6
	Durante l'uso assicurarsi della stabilità della scala e quando		D.Lgs. 81/08
	necessario far trattenere al piede da altra persona		Art. 113 comma 5
	Curare la corretta inclinazione della scala durante l'uso,		
	posizionando il piede della scala ad 1/4 della lunghezza della scala stessa		
	Caratteristiche regolamentari delle scale doppie:		D.Lgs. 81/08 Art. 113 comma 3, comma 9
	· resistenza		
	pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per		
	quelle di legno, e trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi e uno intermedio per quelle lunghe più di 4 metri)		
	altezza massima 5 metri		
	dispositivo (catena o altro sistema equivalente) che impedisce		
	l'apertura oltre il limite prefissato dal fabbricante		
	dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti		
	· La scala deve avere:		D.Lgs. 81/08
	ogni elemento in ottimo stato di conservazione		Art. 113 comma
	i dispositivi antisdrucciolevoli all'estremità inferiore dei due		3
	montanti in buono stato		
Elettrocuzione	Usare solo scale doppie in legno per attività su linee o impianti elettrici		
Ferite a terzi per caduta	Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli utensili non		D.Lgs. 81/08
dall'alto	utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da		Allegato VI §
	impedirne la caduta		1.7
Documenti	(48) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultim stesse		
	(49) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo co accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utili comma 10		

Attrezzatura:	AT15 -	Sega circolare (50) (51)	Rumore: 93	dB
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
				D.P.R. n. 459

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
			/96	
Caduta dall'alto	La macchina deve essere munita di sistemi di presa per il			
durante le	sollevamento e il trasporto (modalità dettate dal produttore)			
movimentazioni				
Danni alle persone per	I comandi della macchina sono facilmente azionabili e			
azionamento erroneo o	individuabili			
accidentale				
	Comando di avviamento installato sul quadro di manovra			
	costituito e montato in modo da ridurre il rischio di azionamento			
	accidentale			
Diarrio della masshina	Comando di arresto di emergenza funzionante Sulla linea di alimentazione è installato un relè di minima tensione			
per ritorno	o equivalente			
	o equivalente			
intempestivo di corrente				
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione		D.Lgs. 81/08	
folgorazione	preventiva delle attrezzature		Art. 71 comma	
Torgorazione	preventiva delle attrezzature		4	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i		D.Lgs. 81/08	
	conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non		Artt. 80, 81, 82,	
	inserita nella propria presa risulti in tensione		83 - Allegato IX	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile		D.Lgs. 81/08	
	entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della		Artt. 80, 81, 82,	
	presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di		83 - Allegato IX	
	inserimento o disinserimento		or Timegate III	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt		D.Lgs. 81/08	
	accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione		Artt. 80, 81, 82,	
			83 - Allegato IX	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a		D.Lgs. 81/08	
	tensione superiore a 220 V		Allegato VI §	
			6.2.1	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento		CEI 64-8/4 art.	
	per cui è vietato collegarli a terra		413.2.7	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole		D.Lgs. 81/08	
	cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni		Allegato VI §	
	metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in		6.2.2	
	ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici			
	portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore			
	d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad			
	esempio 220/24 V);			
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono			
	essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto		D.L 01/00	
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta		D.Lgs. 81/08	
	sicurezza		Artt. 80, 81	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di			
	conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione			
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi			
	in modo da non intralciare il posto di lavoro			
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate			
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature			
	al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte			
	della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)			
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su			
	pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi			
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio			
	o a torsioni			
Spostamento	L'attrezzatura deve essere fissata in modo stabile seguendo le			

Danni provocati da organi di trasmissione processione II	Misure sicurezza utilizzo struzioni del produttore	D.P.I.	Misure legislative
Danni provocati da organi di trasmissione processione II			Misure legislative
organi di trasmissione processione process			
Co Ir	Gli organi di trasmissione sono resi inaccessibili mediante		
Ir	protezioni fisse o, quando e dove è necessario l'accesso frequente,		
	con protezioni mobili interbloccate		
Danni da organo	ndossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti		
	La parte della lama della sega che si trova sotto la tavola è protetta		
	con un riparo fisso: qualsiasi apertura nel riparo necessaria per la		
	nanutenzione o per il cambio della lama è interbloccata con il novimento della lama		
	La parte di lama della sega che sporge sopra la tavola è provvista		_
	di un riparo regolabile che permette il passaggio del pezzo da		
	avorare. Il riparo è sufficientemente rigido in modo da non venire		
	racilmente a contatto con la lama. I bordi del riparo ove avviene		
	'ingresso e l'uscita del pezzo da lavorare presentano un invito per		
	permettere il sollevamento del riparo stesso e impedire così		
	'inceppamento del pezzo, qualora di dimensioni irregolari		
	I riparo non può essere rimosso dalla macchina se non con l'uso li un utensile		
L	La macchina è dotata di una guida longitudinale di dimensioni		+
	sufficienti a guidare i pezzi nel taglio in lungo o di due guide		
	listinte		
	Utilizzare idonei spingitoi forniti a corredo della macchina per il		+
ta	aglio di pezzi piccoli		
	La macchina è dotata di mezzi per realizzare il taglio di cunei; può		
es	essere dotata di un dispositivo combinato con la guida trasversale		
cl	che permetta il taglio di cunei con diverse angolature		
Caduta dei pezzi in L	Le dimensioni della tavola della macchina sono sufficienti a	Scarpe di	D.Lgs. 81/08
lavorazione so	sostenere il pezzo da lavorare	sicurezza	Allegato VIII §
	•		3.2, § 4.6
Inalazione di polveri G	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		D.Lgs. 81/08
1	•		Art. 78 comma
		0	-
		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
		sicurezza	Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Indumenti di	D.Lgs. 81/08
		protezione	Art. 78
		•	- Allegato VIII
			§ 3.6
Proiezione di schegge N	Nel manuale di istruzioni viene indicata la gamma di diametri e		
	spessori di lama da impiegare, ed è data una guida per la scelta del		
	corretto coltello divisore		
scelta			
	Gli addetti devono indossare i DPI prescritti	Occhiali	D.Lgs. 81/08
(52)			Allegato VIII §
			3.3, § 4.2
Rumore (53) (54)			D.Lgs. 81/08
Talliole (33) (34)			Art. 189
17:	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92		Fit. 109
	e la valutazione del datore di lavoro		
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D I as 01/00
	mormate e formate i javoratori su fischi		D.Lgs. 81/08 Art. 195
F	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08
		•	Art. 193 comma
Investimento e lesioni N	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro		1
a non addetti	_		
	I posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato		D.Lgs. 81/08

Attrezzatura: AT15	Sega circolare (50) (51)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
caduta di oggetti	sovrastante, contro la caduta di materiali		Art. 114 comma	
dall'alto			1	
Scivolamenti, cadute a livello	Mantenere l'area di lavoro sgombra			
Sorveglianza sanitaria	(54) Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; D.Lgs. 81/08	Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; D.Lgs. 81/08 Art. 196 comma 1		
Segnaletica	 (52) Installazione di cartellonistica adeguata ai sensi del D.Lgs. 8 (53) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 	1/08		
Documenti	(50) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultir stesse			
	(51) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo c accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia uti comma 10			

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
			D.P.R. n. 459 /96	
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere			
Avvio intempestivo	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81	
Contatto con organi in movimento	Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1.6.3	
Lesioni alle mani	Non sostituire la lama con il seghetto in movimento			
	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5	
Investimento e lesioni a non addetti	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro			
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1.7	
Lesioni a parti del corpo, anche per movimenti intempestivi	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi			
	Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e serrata			
	Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata			
	Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro			
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature		D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82 83 - Allegato D	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82 83 - Allegato I	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82 83 - Allegato I	

Rischi	Misure sicurezza utilizzo		Misure legislative
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a		D.Lgs. 81/08
	tensione superiore a 220 V		Allegato VI §
			6.2.1
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento		CEI 64-8/4 art.
	per cui è vietato collegarli a terra		413.2.7
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole		D.Lgs. 81/08
	cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni		Allegato VI §
	metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in		6.2.2
	ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici		
	portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore		
	d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad		
	esempio 220/24 V);		
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono		
	essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto		
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa		D.Lgs. 81/08
	tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta		Artt. 80, 81
	sicurezza		
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di		
	conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione		
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi		
	in modo da non intralciare il posto di lavoro		
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate		
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature		
	al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte		
	della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)		
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su		
	pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi		
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio		
	o a torsioni		
Ustioni	Non toccare la lama o l'elemento in lavorazione subito dopo il		
	taglio		
Proiezione di schegge	Condizioni della lama:		
parti dell'utensile			
	ben affilata e in condizioni di piena efficienza		
	ben fissata all'utensile		
		Occhiali	D.Lgs. 81/08
	lama e controllare prima di riprendere il lavoro		Allegato VIII §
			3.3, § 4.2
Documenti	(55) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto		
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultin	na registrazior	e delle verifiche
	stesse		
	(56) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo co		
	accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia util	lizzata; D.Lgs	. 81/08 Art. 71
	comma 10		

Attrezzatura: AT17 - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (57) (58)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459
			/96
Avvio intempestivo	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa		D.Lgs. 81/08
	tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta		Artt. 80, 81
	sicurezza		
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore,		
	pulite e libere		
Movimenti	Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente		

Attrezzatura: AT17	- Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (57) (58)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
intempestivi e lesioni a parti del corpo	posizionata e serrata		
	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi		
Punture, tagli, abrasioni			D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 4.5, § 4.7
	Il disco deve essere idoneo al lavoro da eseguire		
	Impugnare saldamento l'utensile per le due maniglie		
	Eseguire il lavoro in posizione stabile		
	Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro	C	D.L., 01/00
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
		sicurezza	Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
Lesioni alle mani	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Lesioni a parti del corpo, anche per movimenti intempestivi	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi		5.0, § 4.5
	Impugnatura laterale dell'utensile, correttamente posizionata e serrata		
	Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata		
	Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro		
Elettrocuzione o folgorazione	Non battere mai sul disco e tenerlo pulito Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature		D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i		D.Lgs. 81/08
	conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non		Artt. 80, 81, 82,
	inserita nella propria presa risulti in tensione		83 - Allegato IX
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile		D.Lgs. 81/08
	entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della		Artt. 80, 81, 82,
	presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento		83 - Allegato IX
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 6.2.1
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra		CEI 64-8/4 art. 413.2.7
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 6.2.2
	d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);		

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono		legislative
	essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto		
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa		D.Lgs. 81/08
	tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta		Artt. 80, 81
	sicurezza		11100 00, 01
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di		
	conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione		
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi		
	in modo da non intralciare il posto di lavoro		
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate		
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature		
	al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte		
	della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)		
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su		
	pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi		
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio		
	o a torsioni		
Investimento e lesioni	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro		
a non addetti	Tron operate in adiabetiza a transiti o artie postazioni di lavoro		
. 11011 4444411	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o		D.Lgs. 81/08
	posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)		Allegato VI §
	reserve and quantities and a significant and and a significant and		1.7
Rumore (59) (60)			D.Lgs. 81/08
			Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92		
	e la valutazione del datore di lavoro		
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08
			Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08
		1	Art. 193 comma
			1
Ustioni	Non toccare il disco o l'elemento in lavorazione subito dopo la		
	lavorazione		
Proiezione di polveri o	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		D.Lgs. 81/08
particelle			Art. 78 comma
			2
		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
		sicurezza	Allegato VIII §
			3.2, § 4.6
		Indumenti di	D.Lgs. 81/08
		protezione	Art. 78
			- Allegato VIII
			§ 3.6
Proiezione di schegge	Rispetto delle seguenti condizioni:		
o parti dell'utensile			
	· utensile appropriato alla lavorazione		
	in condizione di piena efficienza		
	ben fissato: chiavi di fissaggio non collegate all'utensile con		
	cordicelle o altri materiali		
	Quando viene sostituito il disco provare manualmente la rotazione		
	Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli attrezzi appropriati		
	Il disco deve essere ben fissato all'utensile		
	Le protezioni del disco devono essere integre		
	Non manomettere la protezione del disco		
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Maschera con	D.Lgs. 81/08
		filtro adatto	Allegato VIII §
			3.3, § 4.4

Attrezzatura: AT17 - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (57) (58)				
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			Occhiali	D.Lgs. 81/08
				Allegato VIII §
				3.3, § 4.2
			Indumenti di	D.Lgs. 81/08
			protezione	Art. 78
				- Allegato VIII
				§ 3.6
Sorveglianza sanitaria	(60)	Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; D.Lgs. 81/08	Art. 196 comma	1
Segnaletica	(59)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		
Documenti	(57)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenut	o a disposizione d	lell'autorità di
		vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultin	ma registrazione o	lelle verifiche
		stesse		
	(58)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo c	con esito positivo	deve
		accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia uti comma 10	ilizzata; D.Lgs. 81	1/08 Art. 71

Rischi	Misure sicurezza utilizzo D.P.I		Misure legislative
			D.P.R. n. 459
			/96
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione		D.Lgs. 81/08
folgorazione	preventiva delle attrezzature		Art. 71 comma
	I law and the later and the later and the desire and the later and the l		4 D.L 91/09
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i		D.Lgs. 81/08
	conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non		Artt. 80, 81, 82
	inserita nella propria presa risulti in tensione		83 - Allegato I
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile		D.Lgs. 81/08
	entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della		Artt. 80, 81, 82
	presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di		83 - Allegato I
	inserimento o disinserimento		D.I 01/00
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt		D.Lgs. 81/08
	accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione		Artt. 80, 81, 82
	Nai lavani all'amanta à viatata l'usa di utangili alattniai mantatili a		83 - Allegato l D.Lgs. 81/08
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V		Allegato VI §
	tensione superiore a 220 V		6.2.1
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento		CEI 64-8/4 art
	per cui è vietato collegarli a terra		413.2.7
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole		D.Lgs. 81/08
	cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni		Allegato VI §
	metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in		6.2.2
	ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici		
	portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore		
	d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad		
	esempio 220/24 V);		
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono		
	essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto		
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa		D.Lgs. 81/08
	tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta		Artt. 80, 81
	sicurezza		
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di		
	conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione		
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi		
	in modo da non intralciare il posto di lavoro		
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate		
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature		

Attrezzatura: AT18	- Tagliapiastrelle (61) (62)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte		
	della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)		
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su		
	pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi		
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio		
	o a torsioni		
Rumore (63) (64)			D.Lgs. 81/08 Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro		
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08 Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma
Caduta di oggetti dall'alto	Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali		D.Lgs. 81/08 Art. 114 comma
		Casco di	D.Lgs. 81/08
		protezione	Art. 110
			D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
Lesioni dorso lombari	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per		D.Lgs. 81/08
per i lavoratori (64)	movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella		Art. 169
	postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		- Allegato XXXIII
Scivolamenti, cadute a	Mantenere l'area di lavoro sgombra da materiale di scarto		D.Lgs. 81/08
livello			Art. 153
		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
		sicurezza	Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Punture, tagli,	La macchina deve essere dotata delle protezioni di sicurezze	Guanti	D.Lgs. 81/08
abrasioni, contusioni	integre e funzionanti		Allegato VIII § 3.6, § 4.5
	I dispositivi di avvio devono essere funzionanti		D.Lgs. 81/08
			Art. 71 comma
Inalazione e contatto con polveri, fibre	Sotto il piano di lavoro deve essere presente una vasca con l'acqua		
Sorveglianza sanitaria	(64) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII	a cura del medio	co competente;
Segnaletica	(63) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		
Documenti	(61) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenut vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultir stesse		
	(62) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo o accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia ut comma 10	_	

Attrezzatura: AT19	- Trapano (65) (66)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459
			/96
Contatto con organi in	Carter di protezione del motore correttamente posizionato e		D.Lgs. 81/08
movimento	serrato		D.Lgs. 81/08 Allegato VI §

Attrezzatura: AT19	- Trapano (65) (66)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			1.6.3
Avvio intempestivo	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa		D.Lgs. 81/08
	tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		Artt. 80, 81
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere		
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione		D.Lgs. 81/08
folgorazione	preventiva delle attrezzature		Art. 71 comma
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i		D.Lgs. 81/08
	conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non		Artt. 80, 81, 82,
	inserita nella propria presa risulti in tensione		83 - Allegato IX
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile		D.Lgs. 81/08
	entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della		Artt. 80, 81, 82,
	presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento		83 - Allegato IX
			D.L., 01/00
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt		D.Lgs. 81/08
	accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione		Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a		D.Lgs. 81/08
	tensione superiore a 220 V		Allegato VI §
			6.2.1
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento		CEI 64-8/4 art.
	per cui è vietato collegarli a terra		413.2.7
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole		D.Lgs. 81/08
	cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni		Allegato VI §
	metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in		6.2.2
	ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici		
	portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore		
	d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);		
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono		
	essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto		D.I. as 01/00
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di		
	conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione		
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi		
	in modo da non intralciare il posto di lavoro		
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate		
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature		
	al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte		
	della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)		
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su	-	
	pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi		
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio	+	
	o a torsioni		
Proiezione di schegge	Punte sempre ben affilate	Occhiali	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2
Lesioni a parti del	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o	+	, 5
corpo, anche per	grassi		
movimenti			
intempestivi			
	Non fissare al trapano le chiavi del mandrino con catene,		
	cordicelle o simili		
	Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente	-	
	Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente		

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	posizionata e serrata		
	Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata		
	Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro		
Investimento e lesioni a non addetti	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro		
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o		D.Lgs. 81/08
	posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)		Allegato VI § 1.7
Lesioni alle mani	Non sostituire la punta con il trapano in movimento		
	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Rumore (67) (68)			D.Lgs. 81/08 Art. 189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro		
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08 Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma
Sorveglianza sanitaria	(68) Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; D.Lgs. 81/08	Art. 196 comm	na 1
Segnaletica	(67) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		
Documenti	(65) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenute vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultir stesse	na registrazione	delle verifiche
	(66) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo c accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia uti comma 10		

Attrezzatura: AT20	- Utensili ed attrezzature manuali (69) (70)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe	Guanti	D.Lgs. 81/08
	antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine		Allegato VIII §
			3.6, § 4.5
		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
		sicurezza	Allegato VIII §
			3.2, § 4.6
		Occhiali	D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.3, § 4.2
		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08
			Art. 193 comma
			1
		Maschera con	D.Lgs. 81/08
		filtro adatto	Allegato VIII §
			3.3, § 4.4
Ferite per errata	Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da		D.Lgs. 81/08
movimentazione,	svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute		Art. 71 comma
proiezione di schegge			1
o di frammenti,			
inalazioni di polveri			
	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli		D.Lgs. 81/08
	utensili e delle attrezzature		Art. 71 comma
			8
	Eliminare gli utensili difettosi o usurati;		

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili		
Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni			D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 4.1, § 4.5
	Impugnare saldamente l'utensile		
	Assumere una posizione corretta e stabile		
	Non utilizzare in maniera impropria l'utensile		
	L'utensile non deve essere deteriorato		
	Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature		
	Il manico deve essere fissato in modo corretto		
	Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature		
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Casco di	D.Lgs. 81/08
		protezione	Art. 110
			D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
		sicurezza	Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Proiezione di schegge	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi	Occhiali	D.Lgs. 81/08
o materiali	paraschegge		Allegato VIII § 3.3, § 4.2
Ferite a terzi per caduta	Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli utensili non		D.Lgs. 81/08
dall'alto	utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da		Allegato VI §
	impedirne la caduta		1.7
Documenti	(69) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenut vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ulti stesse		
	(70) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo o accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia ut comma 10		

Attrezzatura: ATZ	Attrezzatura: AT21 - Vibratore elettrico per calcestruzzo (71) (72)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
			D.P.R. n. 459	
			/96	
Vibrazioni	Non mantenere a lungo fuori dal getto l'ago in funzione		D.Lgs. 81/08	
			Art. 203	
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione		D.Lgs. 81/08	
folgorazione	preventiva delle attrezzature		Art. 71 comma	
			4	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i		D.Lgs. 81/08	
	conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non		Artt. 80, 81, 82,	
	inserita nella propria presa risulti in tensione		83 - Allegato IX	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile		D.Lgs. 81/08	
	entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della		Artt. 80, 81, 82,	
	presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di		83 - Allegato IX	
	inserimento o disinserimento			
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt		D.Lgs. 81/08	
	accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione		Artt. 80, 81, 82,	

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			83 - Allegato IX
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V		D.Lgs. 81/08 Allegato VI §
			6.2.1
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra		CEI 64-8/4 art. 413.2.7
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole		D.Lgs. 81/08
	cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni		Allegato VI §
	metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in		6.2.2
	ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici		0.2.2
	portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore		
	d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad		
	esempio 220/24 V);		
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono		
	essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto		
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa		D.Lgs. 81/08
	tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		Artt. 80, 81
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di		
	conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione		
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi		
	in modo da non intralciare il posto di lavoro		
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate		
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature		
	al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte		
	della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)		
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su		
	pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi		
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio		
. 11	o a torsioni		D.I. 01/00
Danni alla cute	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		D.Lgs. 81/08 Art. 78 comma
		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
		sicurezza	Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Guanti	D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.6, § 4.5
Caduta di materiali	Gli addetti devono utilizzare l'elmetto di sicurezza	Casco di	D.Lgs. 81/08
lall'alto		protezione	Art. 110
			D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII § 3.1, § 4.1
Documenti	(71) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenut vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultir stesse	_	
	(72) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo c	con esito positiv	o deve
	accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia ut comma 10		

2.4.3) MATERIALI

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione		
	delle quantità di prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel		
	prelievo e movimentazione		
	Depositare il ferro d'armatura seguendo le istruzioni indicate dal		
	responsabile; evitare il sovraccaricamento; le gabbie ed i ferri		
	vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento in modo		
	incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate;		
	depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione.		
	Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
Escoriazioni e danni	Indossare i guanti	Guanti	D.Lgs. 81/08
alle mani per contatto			Allegato VIII §
con parti taglienti,			3.6, § 4.5
pungenti, ecc			
Lesioni ai piedi per	Indossare calzature di sicurezza con suola imperforabile e puntale	Scarpe di	D.Lgs. 81/08
caduta di materiali		sicurezza	Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Lesioni ad altre parti	Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità degli stoccaggi		
del corpo per contatto	che prospettano su transiti		
con parti taglienti,			
pungenti, ecc			
Investimento per	Il sollevamento e la movimentazione con gru, carro ponte, ecc.,		
caduta del materiale	dei fasci di ferro e delle gabbie devono essere effettuati		
durante le	utilizzando funi, fasce, catene e non impiegando i legacci di		
movimentazioni	confezionamento		

Materiale: MT2 - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti e non segnalate; se confezionato riporre come indicato sul cartone di imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
	I ferri in matassa, le barre, i rotoli devono essere depositati su traversine in modo da facilitarne il sollevamento		
Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc	Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità dei materiali in opera che prospettano su transiti	Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5

Materiale: MT2 - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Proteggere o segnalare le estremità della parte metallica sporgente		
	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente		
	in mano		
	Le barre d'acciaio, la rete devono essere movimentati con cura e		
	presi saldamente in mano		
Lesioni ai piedi per	I materiali in opera devono essere fissati in modo da impedirne il	Indumenti di	D.Lgs. 81/08
caduta di materiali	ribaltamento; le parti sporgenti devono essere evidenziate e	protezione	Art. 78
	protette; gli addetti devono utilizzare abiti adatti con parti non		- Allegato VIII
	svolazzanti		§ 3.6
		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
		sicurezza	Allegato VIII §
			3.2, § 4.6

Materiale: MT3 - Casseforme in polistirolo			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta dall'alto	Agganciare le funi di acciaio ai punti di applicazione posti sui	Casco di	D.Lgs. 81/08
durante le	pannelli	protezione	Art. 110
movimentazioni			
			D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.1, § 4.1
	Impiego di funi e ganci a norma. Attuazione di corrette procedure		
	da parte di imbracatori e gruisti		
Investimento di	Legare una corda di canapa all'estremità inferiore del pannello e		
persone e mezzi	mantenerla in tiro durante gli spostamenti, ad evitare oscillazioni e		
durante le	spostamenti bruschi		
movimentazioni			
	Durante gli spostamenti l'area deve essere libera e transitabile		
Investimento di	Fissare i pannelli al suolo o sui solai con puntelli adeguati e		
persone e mezzi dopo	controventature. E' ammesso impiegare tubi "Innocenti" nelle		
la posa in opera	puntellazioni		
	Bloccare i pannelli tra loro con bulloni e tiranti quotati		
Investimento di	Allentare i tiranti di bloccaggio solo dopo la messa in tiro dei cavi		
persone e mezzi nello	di sollevamento ancorati ai punti di sollevamento		
smontaggio			
	Dopo la rimozione delle puntellature, staccare i pannelli dalle		
	pareti con il mezzo di sollevamento e depositarli a distanza tale da		
	non interferire con le operazioni successive		
Caduta di addetti	Impiegare trabattelli o ponti su cavalletti per le lavorazioni; vietato		
dall'alto	impiegare le scale portatili. A montaggio completato, possono		
	essere montate passerelle metalliche complete di parapetto di		
	sicurezza per realizzare il piano di lavoro in quota degli addetti		

Materiale: MT4 - Casseforme metalliche			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Impiego di funi e ganci a norma.	Casco di	D.Lgs. 81/08
	Collegare i ganci entro gli appositi punti;	protezione	Art. 110
	Attuazione di corrette procedure da parte di imbracatori e gruisti		
			D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.1, § 4.1
	Agganciare le funi di acciaio ai punti di applicazione posti sui	Casco di	D.Lgs. 81/08
	pannelli	protezione	Art. 110
			D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §

Materiale: MT4	- Casseforme metalliche		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Durante gli spostamenti l'area deve essere libera e transitabile		3.1, § 4.1
	Legare una corda di canapa all'estremità inferiore del pannello e		
	mantenerla in tiro durante gli spostamenti, ad evitare oscillazioni e spostamenti bruschi		
	Durante lo stoccaggio si dovranno adottare tutte le misure per evitare danni agli addetti	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
		Guanti	3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110
			D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità, ad esempio sfalsando la posa; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti non segnalate; evitare il	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
	sovraccaricamento ed altezze pericolose; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale e depositato su traversine al fine di facilitarne il sollevamento Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Caduta dall'alto durante le movimentazioni	Agganciare le funi di acciaio ai punti di applicazione posti sui pannelli	Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110
ino vinicinazioni			D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
	Impiego di funi e ganci a norma. Attuazione di corrette procedure da parte di imbracatori e gruisti		
Investimento di persone e mezzi durante le movimentazioni	Legare una corda di canapa all'estremità inferiore del pannello e mantenerla in tiro durante gli spostamenti, ad evitare oscillazioni e spostamenti bruschi		
mo vimentazioni	Durante gli spostamenti l'area deve essere libera e transitabile		
Investimento di persone e mezzi dopo	Fissare i pannelli al suolo o sui solai con puntelli adeguati e controventature. E' ammesso impiegare tubi "Innocenti" nelle		
a posa in opera	puntellazioni Bloccare i pannelli tra loro con bulloni e tiranti quotati		
Investimento di persone e mezzi nello smontaggio	Allentare i tiranti di bloccaggio solo dopo la messa in tiro dei cavi di sollevamento ancorati ai punti di sollevamento		
	Dopo la rimozione delle puntellature, staccare i pannelli dalle pareti con il mezzo di sollevamento e depositarli a distanza tale da non interferire con le operazioni successive		
Caduta di addetti dall'alto	Impiegare trabattelli o ponti su cavalletti per le lavorazioni; vietato impiegare le scale portatili. A montaggio completato, possono essere montate passerelle metalliche complete di parapetto di sicurezza per realizzare il piano di lavoro in quota degli addetti		
Urti, colpi, compressioni,	Durante le lavorazioni si dovranno adottare tutte le misure per evitare danni agli addetti	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §

Materiale: MT4 -	Casseforme metalliche		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
abrasioni durante il			3.2, § 4.6
montaggio e lo			
smontaggio, per			
contatto con			
attrezzature manuali			
		Guanti	D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.6, § 4.5
		Casco di	D.Lgs. 81/08
		protezione	Art. 110
			D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.1, § 4.1

Materiale: MT5 - Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	rimuovere gli scarti e/o rifiuti		
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità, ad esempio sfalsando i rotoli, legando le tubazioni; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti non segnalate; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
	Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano		
	Proteggere o segnalare le estremità della parte sporgente I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano		
Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6

Materiale: MT6 - Concimi chimici (1)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal	Guanti	D.Lgs. 81/08
	responsabile.		Allegato VIII §
	In mancanza di disposizioni riporre i sacchi in modo che non		3.6, § 4.5
	rovini per instabilità, in base alle dimensioni dei sacchi, impilarli		
	in modo incrociato e sfalsato; evitare di rompere i sacchi; in caso		
	di rotture utilizzare il prodotto ed i sacchi smaltirli in discarica;		
	evitare il sovraccaricamento della pila; riporre ad altezza d'uomo		
	in modo che risulti agevole la movimentazione manuale e		
	riponendoli su traversine o bancali per facilitarne la rimozione;		
	Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli		
	spostamenti		

Materiale: MT6 - Concimi chimici (1)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
		sicurezza	Allegato VIII §
			3.2, § 4.6
Contatto con sostanze	Curare scrupolosamente l'igiene personale al termine del lavoro	Guanti	D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.6, § 4.5
		Maschera con	D.Lgs. 81/08
		filtro adatto	Allegato VIII §
			3.3, § 4.4
Documenti	(1) Scheda/e di sicurezza	1	1

Materiale: MT	- Conglomerato cementizio		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Irritazione alla pelle		Guanti contro le aggressioni chimiche	

Materiale: MT8 -	Materiale: MT8 - Conglomerato, eventualmente additivato (2)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Inalazione di vapori	Masc	hera con	D.Lgs. 81/08	
	filtro	adatto	Allegato VIII §	
			3.3, § 4.4	
	Seguire le disposizioni contenute nella scheda di sicurezza			
	dell'additivo utilizzato e dotarsi dei relativi DPI previsti			
Lesioni alle mani o ad	Guan	ti contro le		
altre parti del corpo per	aggre	essioni		
contatto con sostanze	chimi	iche		
corrosive, ecc. (Guanti				
contro le aggressioni				
chimiche, occhiali)				
	Occh	iali	D.Lgs. 81/08	
			Allegato VIII §	
			3.3, § 4.2	
Irritazione alla pelle	Guan	ti contro le		
	aggre	essioni		
	chimi	iche		
Documenti	(2) Scheda/e di sicurezza			

Materiale: MT9 - Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua (3)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Depositare le latte, barattoli, etc. seguendo le istruzioni indicate			
	nella confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o			
	altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la			
	fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante			
	la movimentazione e gli spostamenti			
Inquinante	Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata			
Irritante per la pelle		Creme		
		protettive		
		Guanti	D.Lgs. 81/08	
			Allegato VIII §	
			3.6, § 4.5	
		Pomate		
Evitare il contatto		Occhiali	D.Lgs. 81/08	

Materiale: MT9 - Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua (3)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			Allegato VIII §
			3.3, § 4.2
Irritante per le vie	Ventilare il locale di lavoro;		
respiratorie	Non inalare i fumi		
Documenti	(3) Scheda/e di sicurezza	1	1

Materiale: MT	Materiale: MT10 - Elementi in legno, metallo ecc			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Depositare gli elementi in legno metallo, seguendo le disposizioni del responsabile; vanno depositati al coperto nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non impilare ma depositare ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti			
Escoriazioni e danni alle mani	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano		D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5	
Caduta di materiali, punture		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6	

Materiale: MT11	- Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione		
	delle quantità di prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel prelievo e movimentazione		
	Depositare il ferro d'armatura seguendo le istruzioni indicate dal		
	responsabile; evitare il sovraccaricamento; le gabbie ed i ferri		
	vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento in modo		
	incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate;		
	depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la		
	movimentazione.		
	Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli		
	spostamenti		
Escoriazioni e danni	Indossare i guanti	Guanti	D.Lgs. 81/08
alle mani per contatto			Allegato VIII §
con parti taglienti,			3.6, § 4.5
pungenti, ecc			
Lesioni ai piedi per	Indossare calzature di sicurezza con suola imperforabile e puntale	Scarpe di	D.Lgs. 81/08
caduta di materiali		sicurezza	Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Lesioni ad altre parti	Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità degli stoccaggi		
del corpo per contatto	che prospettano su transiti		
con parti taglienti,			
pungenti, ecc			
Investimento per	Il sollevamento e la movimentazione con gru, carro ponte, ecc.,		
caduta del materiale	dei fasci di ferro e delle gabbie devono essere effettuati		
durante le	utilizzando funi, fasce, catene e non impiegando i legacci di		
movimentazioni	confezionamento		

	2 - Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di vamento) (4) (5) (6) (7)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in		
	perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo		
	sfilamento del carico in caso di urti accidentali		
	Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio		
	del fabbricante		
	Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima		
	consentita incisa o impressa		
	Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice		
	delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in		
	contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature		
	Le funi di imbracatura devono essere integre ed in buono stato di		
	conservazione		
	Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei		D.Lgs. 81/08
	carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di		Allegato VI §
	aggancio, delle condizioni atmosferiche, etc		3.1.6
	Le combinazione di più accessori di sollevamento devono essere		D.Lgs. 81/08
	contrassegnati in modo chiaro, per riconoscerli in modo univoco		Allegato VI § 3.1.6
	L'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato ai lavoratori allo scopo		D.Lgs. 81/08
	incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica		Art. 71 comma 7 a)
	In caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i		D.Lgs. 81/08
	lavoratori interessati devono essere qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti		Art. 71 comma 7 b)
	Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo		D.Lgs. 81/08
	tale da non essere danneggiati o deteriorati		Allegato VI § 3.1.7
Caduta del carico per	Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente		D.Lgs. 81/08
rottura funi e ganci	rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, con riduzioni del		Allegato V
	diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune		Parte II § 4.4.10
	totale della fune		D.P.R. n. 1497 /63 Art. 39
	Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una		D.P.R. n. 673
	attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		/82 Art. 2
			Circ. ISPESL n°
			42 del 08/07/87
	Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al		
	carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di sicurezza		
Caduta del carico per	Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre,		D.Lgs. 81/08
sfilamento funi	devono essere provviste di piombatura o legatura o morsettatura,		Allegato V
	allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.		Parte II § 3.1.12
Adempimenti	(6) Verifica di prima istallazione, verifiche periodiche ed eccezion	ali; D.Lgs. 8	1/08 Art. 71
	comma 8, 11 (7) Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i carte le norme di imbracatura	lli inerenti il	codice dei segnali e
Documenti	(4) Documento di manutenzione dove vengono registrate le verific	che periodich	e quali:
	la stata dalla fimi a catana.		
	 lo stato delle funi o catene: lo stato dei sistemi di ancoraggio; 		
	lo stato dei sistemi di alicoraggio, lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ϵ	ed applicati to	itti allo stesso modo
	con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed diametri delle fune;; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 11 - Allegat	a una distanz	
	Dog. 91		

Materiale:	MT12 - Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) (4) (5) (6) (7)
	(5) I risultati dei controlli sulle attrezzature di lavoro devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 9

Materiale: MT	Materiale: MT13 - Ghiaione misto in natura				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative		
	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito				
	Depositare il ghiaione misto in natura seguendo le disposizione				
	del responsabile; va depositato nei luoghi indicati in modo da non				
	impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare				
	lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo				
	durante la movimentazione e gli spostamenti				
Inalazione di polveri		Maschera con	D.Lgs. 81/08		
		filtro adatto	Allegato VIII §		
			3.3, § 4.4		

Materiale: MT14	- Griglie		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione		
	delle quantità di prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel prelievo e nella movimentazione		
	Depositare le griglie in ferro seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i montanti vanno		
	depositati in modo incrociato o sfalsato in modo da evitare il		
	ribaltamento; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate;		
	depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la		
	movimentazione.		
	Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli		
	spostamenti		
Escoriazioni e danni	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente		
alle mani	in mano		
	I materiali devono essere immagazzinati con cura e presi	Guanti	D.Lgs. 81/08
	saldamente in mano		Allegato VIII §
			3.6, § 4.5
Caduta di materiali,		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
punture		sicurezza	Allegato VIII §
			3.2, § 4.6

Materiale: MT15 - Lamiera zincata o rame				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che			
	prospettano su transiti			
	Depositare la lamiera in lastre seguendo le istruzioni indicate dal			
	responsabile; evitare il sovraccaricamento; la lamiera in lastre va			
	depositata in modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o			
	sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare			
	su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione.			
	Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli			
	spostamenti			
Escoriazioni, tagli e		Guanti	D.Lgs. 81/08	
danni generici alle			Allegato VIII §	
mani			3.6, § 4.5	
Caduta di materiali,		Scarpe di	D.Lgs. 81/08	
punture		sicurezza	Allegato VIII §	

Materiale:	MT15	- Lamiera zincata o rame		
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
				3.2, § 4.6

Materiale: MT16 - Malta bastarda (8)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti		
	in discariche autorizzate		
	Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella		
	confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti		
	o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la		
	fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante		
	la movimentazione e gli spostamenti		
Irritazione alla pelle		Guanti contro le	
		aggressioni	
		chimiche	
Irritante per la pelle		Guanti contro le	
(per persone		aggressioni	
predisposte ad allergie)		chimiche	
Documenti	(8) Scheda/e di sicurezza		

Materiale: MT17 - Malta di cemento (9)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti			
	in discariche autorizzate			
	Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti			
Irritante per la pelle		Guanti contro le		
(per persone		aggressioni		
predisposte ad allergie)		chimiche		
Irritazione alla pelle		Guanti	D.Lgs. 81/08	
			Allegato VIII §	
			3.6, § 4.5	
Documenti	(9) Scheda/e di sicurezza		,	

Materiale: MT18 - Malta epossidica (10)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti in discariche autorizzate		
	Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la		
	fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
Irritazione alla pelle		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Inalazione di vapori, sostanze allergizzanti		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
Documenti	(10) Scheda/e di sicurezza		

Materiale: MT19	Materiale: MT19 - Massi, pietrame				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative		
	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito				
	Depositare il pietrame seguendo le disposizione del responsabile;				
	va depositato nei luoghi indicati in modo da non impedire la				
	circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il				
	bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la				
	movimentazione e gli spostamenti				
Lesioni alle mani per		Guanti	D.Lgs. 81/08		
contatto con parti			Allegato VIII §		
taglienti, sbrecciate,			3.6, § 4.5		
ecc					
Inalazione di polveri		Maschera con	D.Lgs. 81/08		
		filtro adatto	Allegato VIII §		
			3.3, § 4.4		

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure legislative Depositare i materiali edili seguendo le istruzioni del responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento, i materiali vanno depositati in modo incrociato e sfalsato su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Lesioni ai piedi per caduta di materiali Movimentare con cura i materiali Movimentare con cura i materiali Scarpe di sicurezza Allegato VIII 3.2, § 4.6 Abrasioni, urti, compressioni Guanti D.Lgs. 81/08 Scarpe di sicurezza Allegato VIII 3.2, § 4.6 Guanti Guanti D.Lgs. 81/08 Allegato VIII 3.2, § 4.6 Guanti D.Lgs. 81/08 Allegato VIII 3.2, § 4.6	Materiale: MT20 - Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc)				
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. legislative Depositare i materiali edili seguendo le istruzioni del responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento, i materiali vanno depositati in modo incrociato e sfalsato su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Lesioni ai piedi per caduta di materiali Movimentare con cura i materiali Movimentare con cura i materiali Scarpe di sicurezza Allegato VIII 3.2, § 4.6 Abrasioni, urti, compressioni Scarpe di D.Lgs. 81/08 Scarpe di Sicurezza Allegato VIII 3.2, § 4.6 Guanti D.Lgs. 81/08 Allegato VIII 3.2, § 4.6 Guanti D.Lgs. 81/08 Allegato VIII 3.2, § 4.6	(11)				
evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento, i materiali vanno depositati in modo incrociato e sfalsato su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Lesioni ai piedi per caduta di materiali Movimentare con cura i materiali Scarpe di sicurezza Allegato VIII 3.2, § 4.6 Abrasioni, urti, compressioni Scarpe di sicurezza Allegato VIII 3.2, § 4.6 Guanti D.Lgs. 81/08 Allegato VIII 3.2, § 4.6 Guanti D.Lgs. 81/08 Allegato VIII 3.2, § 4.6	Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.		
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Lesioni ai piedi per caduta di materiali Abrasioni, urti, compressioni Movimentare con cura i materiali Scarpe di sicurezza Allegato VIII 3.2, § 4.6 Abrasioni urti, compressioni Scarpe di D.Lgs. 81/08 sicurezza Allegato VIII 3.2, § 4.6 Guanti D.Lgs. 81/08 sicurezza Allegato VIII 3.2, § 4.6 Guanti D.Lgs. 81/08 Allegato VIII 3.2, § 4.6		evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento, i materiali vanno depositati in modo incrociato e sfalsato su bancali o traversine in modo da facilitarne			
Lesioni ai piedi per caduta di materiali Movimentare con cura i materiali Scarpe di sicurezza Allegato VIII 3.2, § 4.6 Abrasioni, urti, compressioni Scarpe di D.Lgs. 81/08 Bounti D.Lgs. 81/08 Allegato VIII 3.2, § 4.6 Guanti D.Lgs. 81/08 Allegato VIII Allegato VIII Allegato VIII	contatto con parti taglienti, sbrecciate,	movimentazione e gli spostamenti	Guanti	Allegato VIII §	
compressioni sicurezza Allegato VIII 3.2, § 4.6 Guanti D.Lgs. 81/08 Allegato VIII	1	Movimentare con cura i materiali	_	Allegato VIII §	
Allegato VIII	1		1	Allegato VIII §	
Documenti (11) Scheda/e di sicurezza			Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5	

	Materiale: MT21 - Pannelli prefabbricati in rete metallica da posarsi su basamenti in calcestruzzo				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative		
Escoriazioni e danni	Indossare i guanti	Guanti	D.Lgs. 81/08		
alle mani per contatto			Allegato VIII §		
con parti taglienti,			3.6, § 4.5		
pungenti, ecc					
Lesioni ai piedi per	Indossare calzature di sicurezza con suola imperforabile e puntale	Scarpe di	D.Lgs. 81/08		
caduta di materiali		sicurezza	Allegato VIII §		
			3.2, § 4.6		
Lesioni ad altre parti	Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità degli stoccaggi				
del corpo per contatto	che prospettano su transiti				
con parti taglienti,					
pungenti, ecc					
Investimento per	Il sollevamento e la movimentazione con gru, carro ponte, ecc.,				
caduta del materiale	dei pacchi di rete devono essere effettuati utilizzando funi, fasce,				
durante le	catene e non impiegando i legacci di confezionamento				

Materiale:	Materiale: MT21 - Pannelli prefabbricati in rete metallica da posarsi su basamenti in calcestruzzo				
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
movimentazioni					

Materiale: MT22 - Piastrelle ceramiche, in gres, klinker, ecc				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati al coperto e in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare i pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti			
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5	
Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6	

Materiale: MT2.	3 - Pietre naturali e artificiali		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti		
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6

Materiale: N	AT24 - Pozzetti e canaletta in calcestruzzo		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del		
	responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati		
	in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi;		
	non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non		
	impilare i pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento da		
	parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione		
	solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo		
	durante la movimentazione e gli spostamenti		
Abrasioni, urti,		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
compressioni		sicurezza	Allegato VIII §
			3.2, § 4.6

Materiale:	MT24	- Pozzetti e canaletta in calcestruzzo		
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5

Materiale: MT2	5 - Primer (12)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato e non si usino fiamme libere		
	Depositare le latte, barattoli, etc. seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
Infiammabile	Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro; Ventilare i locali		
Inquinante	Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata		
Irritante per la pelle	Pulire la pelle con detergente speciale, non con solvente	Creme protettive	
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Pomate	
Irritante per gli occhi	Evitare il contatto	Occhiali	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2
Documenti	(12) Scheda/e di sicurezza	1	1

Materiale: MT26 - Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Il responsabile della gestione dei rifiuti deve identificare il tipo di			
	rifiuto ed il luogo di stoccaggio o smaltimento			
	Depositare le ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi, seguendo			
	le disposizione del responsabile; vanno depositati nei luoghi			
	indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e			
	dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI			
	previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti			
Lesioni alle mani per		Guanti	D.Lgs. 81/08	
contatto con parti			Allegato VIII §	
taglienti, sbrecciate,			3.6, § 4.5	
ecc				
Inalazione di polveri		Maschera con	D.Lgs. 81/08	
		filtro adatto	Allegato VIII §	
			3.3, § 4.4	

Materiale: M	T27 - Rete elettrosaldata		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione		
	delle quantità di prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel		
	prelievo e movimentazione		
	Depositare la rete d'armatura seguendo le istruzioni indicate dal		
	responsabile; evitare il sovraccaricamento; la rete va depositata in		
	modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato;		
	evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su bancali		

Materiale: MT27	- Rete elettrosaldata		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	o traversine in modo da facilitarne la movimentazione.		
	Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
Escoriazioni e danni	Indossare i guanti	Guanti	D.Lgs. 81/08
alle mani per contatto			Allegato VIII §
con parti taglienti,			3.6, § 4.5
pungenti, ecc			
Lesioni ai piedi per	Indossare calzature di sicurezza con suola imperforabile e puntale	Scarpe di	D.Lgs. 81/08
caduta di materiali		sicurezza	Allegato VIII §
			3.2, § 4.6
Lesioni ad altre parti	Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità degli stoccaggi		
del corpo per contatto	che prospettano su transiti		
con parti taglienti,			
pungenti, ecc			
Investimento per	Il sollevamento e la movimentazione con gru, carro ponte, ecc.,		
caduta del materiale	dei pacchi di rete devono essere effettuati utilizzando funi, fasce,		
durante le	catene e non impiegando i legacci di confezionamento		
movimentazioni			

Materiale: MT28	- Tavole, listelli, ecc. in legno		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che		
	prospettano su transiti		
	Depositare le tavole etc. seguendo le istruzioni indicate dal		
	responsabile; evitare il sovraccaricamento; le tavole etc. vanno		
	depositate in modo da evitare il loro scivolamento, con interposti		
	travetti in legno muniti di cunei e per facilitarne la		
	movimentazione; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate;		
	depositarli mantenendo agevole i percorsi per uomini e mezzi;		
	Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli		
	spostamenti		
Lesioni alle mani per		Guanti	D.Lgs. 81/08
contatto con parti			Allegato VIII §
taglienti, sbrecciate,			3.6, § 4.5
ecc			
Lesioni ai piedi per	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di	D.Lgs. 81/08
caduta di materiali		sicurezza	Allegato VIII §
			3.2, § 4.6
Punture ai piedi per	Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi	Scarpe di	D.Lgs. 81/08
contatto con tavole non	residui. Provvedere allo stoccaggio dei materiali nelle posizioni	sicurezza	Allegato VIII §
correttamente	prefissate		3.2, § 4.6
schiodate			

Materiale: MT2	Materiale: MT29 - Tavole, listelli, ecc. in legno o pannelli in multistrato				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative		
	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che				
	prospettano su transiti				
	Depositare le tavole etc. seguendo le istruzioni indicate dal				
	responsabile; evitare il sovraccaricamento; le tavole etc. vanno				
	depositate in modo da evitare il loro scivolamento, con interposti				
	travetti in legno muniti di cunei e per facilitarne la				
	movimentazione; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate;				
	depositarli mantenendo agevole i percorsi per uomini e mezzi;				
	Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti				

Materiale: MT29 - Tavole, listelli, ecc. in legno o pannelli in multistrato				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Lesioni alle mani per		Guanti	D.Lgs. 81/08	
contatto con parti			Allegato VIII §	
taglienti, sbrecciate,			3.6, § 4.5	
ecc				
Lesioni ai piedi per	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di	D.Lgs. 81/08	
caduta di materiali		sicurezza	Allegato VIII §	
			3.2, § 4.6	
Punture ai piedi per	Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi			
contatto con tavole non	residui. Provvedere allo stoccaggio dei materiali nelle posizioni			
correttamente	prefissate			
schiodate				

Materiale: MT30 - Terra, ghiaia					
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative		
	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito				
	Depositare terra, ghiaione misto in natura seguendo le				
	disposizione del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati				
	in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi;				
	non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per				
	l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti				
Inalazione di polveri		Maschera con	D.Lgs. 81/08		
		filtro adatto	Allegato VIII §		
			3.3, § 4.4		

Materiale:	MT31	- Terra, ghiaione misto in natura		
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
		Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito		
		Depositare terra, ghiaione misto in natura seguendo le		
		disposizione del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati		
		in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi;		
		non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per		
		l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
Inalazione di pol	veri		Maschera con	D.Lgs. 81/08
			filtro adatto	Allegato VIII §
				3.3, § 4.4

Materiale:	MT32 - Tubazioni in P.V.C		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporrre delle traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
Abrasioni, urti, compressioni		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5

Materiale:	Materiale: MT32 - Tubazioni in P.V.C						
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative			
Inquinante		Non disperdere il materiale nell'ambiente					

Materiale: MT33	3 - Tubazioni per impianti elettrici		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal		
	responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno		
	depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone		
	l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle		
	traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento;		
	segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo		
	da facilitarne la movimentazione.		
	Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli		
	spostamenti		
Lesioni alle mani per		Guanti	D.Lgs. 81/08
contatto con parti			Allegato VIII §
taglienti, sbrecciate,			3.6, § 4.5
ecc			
Lesioni ai piedi per	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di	D.Lgs. 81/08
caduta di materiali		sicurezza	Allegato VIII §
			3.2, § 4.6

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella		_
	confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro		
	vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita		
	del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la		
	movimentazione e gli spostamenti		
	Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare e non usare fiamme libere; ventilare i locali		
Infiammabile	Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro;		
	ventilare i locali		
	Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare e		
	non usare fiamme libere né negli stoccaggi né sul luogo di lavoro;		
	ventilare i locali		
Inquinante	Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata		
Irritante per la pelle		Creme	
		protettive	
		Guanti	D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.6, § 4.5
		Pomate	
Inalazione di vapori,		Maschera con	D.Lgs. 81/08
sostanze allergizzanti		filtro adatto	Allegato VIII §
			3.3, § 4.4

Documenti

(13) Scheda/e di sicurezza; Per l'utilizzo della vernice o pittura prendere in provvedimenti specifici in base alla composizione descritta nella scheda di sicurezza

Individuare nelle schede di sicurezza la composizione del prodotto ed i provvedimenti relativi per l'utilizzo; Per lo smaltimento della vernice o pitture prendere i provvedimenti specifici in base alla composizione specifica descritta nella scheda di sicurezza

Individuare nelle schede di sicurezza la composizione del prodotto ed i provvedimenti relativi per lo

Materiale: MT34 - Vernici o pitture (13)
smaltimento

2.4.4) IMPIANTI FISSI

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure	
Cedimento del	Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in		legislative	
	modo che non possano scivolare sui traversi metallici; devono			
pointeggio o di sue parti	avere spessore minimo di cm 4 per larghezza di cm 30 e cm 5 per			
	larghezza di cm 20; non devono avere nodi passanti che riducano			
	del 10 % la sezione resistente;			
	Non devono presentarsi a sbalzo e devono avere le estremità			
	sovrapposte di almeno cm 40 in corrispondenza di un traverso			
	Non utilizzare elementi appartenenti ad altro ponteggio			
	Non effettuare depositi di materiale sui ponteggi, escluso quello			
	temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per le			
	lavorazioni in corso			
Caduta degli addetti	Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima 20 cm			
dall'alto	o realizzazione di parapetto sul lato interno)			
	L'altezza dei montanti supera di almeno 1,20 m il piano di gronda			
	o l'ultimo impalcato			
	La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di			
	lavori di manutenzione di durata inferiore ai cinque giorni			
Caduta di materiale	Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o		D.Lgs. 81/08	
	posizioni nelle quali possono essere soggetti a caduta)			
dall'alto	posizioni nene quan possono essere soggetti a caduta)		Allegato VI §	
			1.7	
	Teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna e verso l'interno dei		Circ. Min. Lav	
	montanti del ponteggio		149/85	
	In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su			
	facciate esterne che interne, allestire, all'altezza del solaio di			
	copertura del piano di terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del			
	ponteggio, impalcati di sicurezza (mantovane) a protezione contro			
	la caduta di materiali dall'alto o in alternativa la chiusura continua			
	della facciata o la segregazione dell'area sottostante			
	Nelle operazioni di pulizia degli impalcati limitare al massimo la			
	caduta di materiale minuto; accertarsi preventivamente che			
	inferiormente non siano presenti lavoratori			
Elettrocuzione	Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o		D.Lgs. 81/08	
	impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1		Art. 83	
	dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08			
	Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non			
	inferiore ad IP55			
Adempimenti	(1) Verifiche periodiche prima e dopo ogni montaggio:			
Auemphhenu	per il telaio, correnti e diagonali, impalcati prefabbricati, baset	ta ficca bacatt	e regolabili, etc	
	(l'elenco completo è in funzione al tipo di ponteggio e lo si de			
	(i elenco completo e in funzione ai upo di ponteggio e io si de	duce dai noien	.0)	
	· controllo visivo dell'esistenza del libretto di cui all'autorizza	zione ministeri	ale	
	controllo visivo che gli elementi in tubi e giunti siano di tipo autorizzato e appartenenti ad un			
	unico fabbricante			
	controllo visivo che il marchio sia come da libretto			
	controllo visivo conservazione della protezione contro la corrosione			
	controllo visivo delle verticalità del telaio durante il montaggi			
	controllo spinotto di collegamento fra montanti			
	controllo attacchi controventature perni e/o boccole			
	controllo orizzontalità del traverso; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comi	ma 8		
Documenti			i e istruzioni:	
ocumenu		neneme schem	ii e isuuzioiii;	
	D.Lgs. 81/08 Artt. 131 comma 6, 134	- l-s 20 ···		
	(3) Progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato per ponteggi co	on n>20 m o co	n schemi difforn	
	dall'autorizzazione ministeriale; D.Lgs. 81/08 Artt. 133			

Impianto fisso: IF2 - 7	Γelai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti	Rumore:	78 dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta di persone	Gli impalcati di lavoro, qualora siano situati a un'altezza da terra		
dall'alto	superiore a 2 m, dovranno essere protetti su tutti i lati verso il		
	vuoto da parapetto di sicurezza, con tavola fermapiedi alta almeno		
	20 cm, messa di costa e aderente al tavolato		
Ribaltamento	Gli impalcati di lavoro dovranno essere sorretti da telai stabilizzati		
	con strutture in tubi e giunti di puntellamento		
Cedimento delle tavole	Le tavole in legno costituenti i piani di lavoro devono avere le		
costituenti gli impalcati	seguenti caratteristiche:		
Calata di matariale	fibre con andamento parallelo all'asse; spessore non inferiore a 4 cm per larghezza di 30 cm e 5 cm per larghezza di 20 cm; non avere nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di resistenza; essere assicurate contro gli spostamenti; essere ben accostate tra loro; presentare parti a sbalzo max di 20 cm; poggiare sempre su tre traversi; le loro estremità dovranno essere sovrapposte, sempre in corrispondenza di un traverso, per non meno di 40 cm		D1 01/00
Caduta di materiale	Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o		D.Lgs. 81/08
dall'alto	posizioni nelle quali possono essere soggetti a caduta)		Allegato VI §

2.4.5) FASI DI LAVORO

Fase:				o del danno: 2
Attività:	F.01.01 -	Realizzazione di recinzione di cantiere	Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 77 dB	
Ri	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni a var corpo per con materiali tagi spigolosi, eco	ntatto con lienti,	Indossare i DPI previsti dai materiali in questione	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
			Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
Tipologia	Descrizione			Riferimenti
Materiali	Pannelli pref	Pannelli prefabbricati in rete metallica da posarsi su basamenti in calcestruzzo		
Attrezzature	Utensili ed a	Itensili ed attrezzature manuali		

Fase: Attività:		nerali di sistemazione del cantiere Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere	Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6	
R	ischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni dors i lavoratori	o-lombari per	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa		
		Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato		D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4
Investimento ribaltamento per rotolame		Realizzare depositi su terreno solido, piano, ben compattato, sotto i materiali predisporre delle traversine o bancali per facilitarne il sollevamento		
		Depositare i materiali con distanza fra le singole cataste o depositi di almeno 70 cm in modo da consentire un facile accesso agli addetti		
		Bloccare i materiali potenzialmente soggetti a rotolamento (tubi, fasci di ferro, ecc.) con supporti laterali, sotto i materiali predisporre delle traversine o bancali per facilitarne il sollevamento		
		Vietato salire direttamente sugli stoccaggi; impiegare scale a mano a norma		
Lesioni a va corpo per co materiali tag spigolosi, ec	ntatto con lienti,	Indossare i DPI previsti dai materiali in questione		
spigorosi, ee		Realizzare gli stoccaggi in modo che non prospettino sui transiti con parti pungenti, taglienti, ecc., ma che tali elementi siano ortogonali rispetto ai transiti stessi; in alternativa, collocare transenne o segregazioni rispetto ai transiti		
Tipologia		Descrizione		Riferimenti
Materiali	Materiali edi	li in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc)		Vedi MT20 pag. 84
Attrezzature		ttrezzature manuali		Vedi AT20 pag. 72
Mezzi	Autocarro			Vedi MZ2 pag. 29
	Gru su carro	o autocarro		Vedi MZ6 pag. 35

Fase: Opere generali di sistemazione del cantiere Attività: F.01.03 - Carico e scarico materiali in cantie			Probabilit	o del danno: 2 à del danno: 2 l rischio: 4
Ri	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni dorse i lavoratori	o-lombari per	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa		
		Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato		D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4
Investimento		Realizzare stoccaggi su terreno solido, piano, ben compattato		
ribaltamento				
per rotolame	nto materiali			
		Stoccare i materiali con distanza fra le singole cataste o		
		depositi di almeno 70 cm		
		Bloccare i materiali potenzialmente soggetti a rotolamento		
		(tubi, fasci di ferro, ecc.) con supporti laterali		
		Vietato salire direttamente sugli stoccaggi; impiegare, ad es., scale a mano a norma		
Lesioni a var corpo per co materiali tag spigolosi, eco	ntatto con lienti,	Indossare i DPI previsti dai materiali in questione	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
1 6 7 7			Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
Tipologia		Descrizione		Riferimenti
Materiali	Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc)		Vedi MT20 pag. 84	
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali			Vedi AT20 pag. 72
Mezzi	Autocarro			Vedi MZ2 pag. 29
	Gru su carro	o autocarro		Vedi MZ6 pag. 35

Attività: F.02.01 - Esecuzione dello scavo di fondazione (1)		Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 84 dB	
Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Il responsabile di cantiere coordina gli spostamenti reciproci dei mezzi; comunica all'autista del camion l'ubicazione della postazione sicura		
Caduta di materiali dall'alto	Non costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Se dovesse essere necessario, eseguire le necessarie puntellature e/o il relativo calcolo di stabilità		D.Lgs. 81/08 Art. 120
	Indossare l'elmetto quando si opera in prossimità del bordo scavi	Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
	Non adoperare le macchine operatrici come apparecchi di sollevamento		3.1, § 4.1
Franamento dello scavo	Non costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Se dovesse essere necessario, eseguire le necessarie puntellature e/o il relativo calcolo di stabilità		D.Lgs. 81/08 Art. 120
	Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile con le condizioni geo-morfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo,		D.Lgs. 81/08 Artt. 118, 119

Magnitudo del danno: 3

Fase:

Scavi e ritombamenti

Fase: Scavi e ritombamenti

F.02.01 - Esecuzione dello scavo di fondazione (1) Attività:

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6

Rumore: 84 dB

		Rumore: 84 dB	
Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	per profondità superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione geotecnica		
Investimento di persone o mezzi	Non transitare o sostare nelle immediate vicinanze dei mezzi		
	Durante le operazioni di carico l'autista del camion non sosta in cabina	Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
	La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più possibile e comunque osservando i limiti stabiliti Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono essere		
	dimensionate rispetto all'ingombro dei mezzi garantendo uno spazio minimo di m 0,70 oltre le sagome di ingombro		
Investimento di estranei alle lavorazioni	Consentire l'accesso solo al personale addetto alle lavorazioni		
Indebolimento e/o crollo di manufatti adiacenti	Nell'esecuzione di scavi in presenza di manufatti adottare idonee precauzioni per prevenire l'indebolimento delle strutture		
Lesioni e/o investimento di persona	Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione dei mezzi		D.Lgs. 81/08 Art. 118 comma 3
	Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente		
	Allestire, ove possibile, percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini		
Caduta nello scavo	Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza		D.Lgs. 81/08 Artt. 118, 126
	Le barriere, le delimitazioni devono essere mantenute in efficienza provvedendo se necessario alla loro manutenzione		
	Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a mano a norma, fissate, che sporgano a sufficienza oltre il livello di accesso a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura.		D.Lgs. 81/08 Allegato XVIII § 1 - Art. 113 comma 6.d
Danneggiamento accidentale di tubazioni o impianti	Provvedere all'individuazione dei condotti interrati ed in caso di necessità eseguire lo scavo con un assistente a terra		
	Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti sospendere i lavori e segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto		
Elettrocuzione	Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08		D.Lgs. 81/08 Art. 83
Inalazione di polveri			D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato IV §2.2 - Allegato VIII § 4.4
		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4

Fase:	Scavi e ritombamenti F.02.01 - Esecuzione dello scavo di fondazione (1)	Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2
Attività.	1.02.01 - Esceuzione deno scavo di fondazione (1)	Valore del rischio: 6 Rumore: 84 dB
Tipologia	Descrizione	Riferimenti
Materiali	Terra, ghiaione misto in natura	Vedi MT31 pag. 88
Mezzi	Autocarro con cassone ribaltabile	Vedi MZ3 pag. 31
	Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente	Vedi MZ5 pag. 34
Segnaletica	(1) Sul perimetro ed in prossimità degli scavi espori prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osserva	-
	La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni de	evono essere conformi al D.LGS. n. 81/08

Fase:	Scavi e rit	tombamenti		do del danno: 2
Attività:	F.02.02 - Esecuzione manuale dello scavo (2)		Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 79 dB	
Rischi		Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Caduta di materia dall'alto	ıli	Non costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Se dovesse essere necessario, eseguire le necessarie puntellature e/o il relativo calcolo di stabilità		D.Lgs. 81/08 Art. 120
		Îndossare l'elmetto quando si opera in prossimità del bordo scavi	Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
Franamento dello	scavo	Non costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Se dovesse essere necessario, eseguire le necessarie puntellature e/o il relativo calcolo di stabilità Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile con le condizioni geo-morfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione geotecnica		D.Lgs. 81/08 Art. 120 D.Lgs. 81/08 Artt. 118, 119
Indebolimento e/o di manufatti adiao		Nell'esecuzione di scavi in presenza di manufatti adottare idonee precauzioni per prevenire l'indebolimento delle strutture		
Investimento di esalle lavorazioni	stranei	Consentire l'accesso solo al personale addetto alle lavorazioni		
Caduta nello scav	/O	Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza		D.Lgs. 81/08 Artt. 118, 126
		Le barriere, le delimitazioni devono essere mantenute in efficienza provvedendo se necessario alla loro manutenzione		
		Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a mano a norma, fissate, che sporgano a sufficienza oltre il livello di accesso a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura.		D.Lgs. 81/08 Allegato XVIII § 1 - Art. 113 comma 6.d
Danneggiamento accidentale di tub impianti		Provvedere all'individuazione dei condotti interrati		
-		Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti sospendere i lavori e segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto		
Investimento da c materiali	caduta di	Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali. I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento		
Lesioni dorso-lon	nbari per	Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la		D.Lgs. 81/08

Fase: Scavi e ritombamenti Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Attività: F.02.02 - Esecuzione manuale dello scavo (2) Valore del rischio: 4 Rumore: 79 dB Misure Rischi Misure sicurezza D.P.I. legislative movimentazione manuale movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi Art. 168 dei carichi adeguati - Allegato XXXIII Situazioni di emergenza Il personale addetto agli scavi di trincea deve effettuare le lavorazioni esclusivamente in gruppo per gestire eventuali situazioni di emergenza Predisporre idonee vie di fuga accertandosi delle distanze ridotte al minimo possibile fra le scale a mano utilizzate per l'accesso al fondo degli scavi Riferimenti Tipologia Descrizione Attrezzature Vedi AT10 pag. 54 Martello perforatore scalpellatore Materiali Vedi MT31 pag. 88 Terra, ghiaione misto in natura Mezzi Vedi MZ3 pag. 31 Autocarro con cassone ribaltabile Vedi AT20 pag. 72 Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali

Compressore d'aria Vedi AT7 pag. 50 Segnaletica (2)Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08

Fase: Scavi e ritombamenti Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Attività: F.02.03 - Trasporto del materiale di risulta degli scavi Valore del rischio: 4

Rumore: 78 dB

Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Il responsabile di cantiere coordina gli spostamenti reciproci		
	dei mezzi; comunica all'autista del camion l'ubicazione della		
	postazione sicura		
Malfunzionamento dei	Non manomettere i dispositivi di sicurezza		
dispositivi di sicurezza			
delle attrezzature			
Investimento personale da	Vietato transitare o sostare nelle immediate vicinanze dei		
mezzi d'opera o	mezzi		
investimento di mezzi			
	Durante le operazioni di carico l'autista del camion non sosta	Casco di	D.Lgs. 81/08
	in cabina	protezione	Art. 110
			D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.1, § 4.1
	La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di		
	cantiere deve essere ridotta il più possibile e comunque		
	osservando i limiti stabiliti		
	Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono essere		
	dimensionate rispetto all'ingombro dei mezzi garantendo uno		
	spazio minimo di m 0,70 oltre le sagome di ingombro		
Caduta di materiali	Non costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.		D.Lgs. 81/08
dall'alto	Se dovesse essere necessario, eseguire le necessarie		Art. 120
	puntellature e/o il relativo calcolo di stabilità		
	Îndossare l'elmetto quando si opera in prossimità del bordo	Casco di	D.Lgs. 81/08
	scavi	protezione	Art. 110
			D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.1, § 4.1

Probabilità del danno: 2 Attività: F.02.03 - Trasporto del materiale di risulta degli scavi Valore del rischio: 4 Rumore: 78 dB Misure Rischi Misure sicurezza D.P.I. legislative Non adoperare le macchine operatrici come apparecchi di sollevamento Investimento di estranei Consentire l'accesso solo al personale addetto alle lavorazioni alle lavorazioni Tipologia Descrizione Riferimenti Vedi MT31 pag. 88 Materiali Terra, ghiaione misto in natura Attrezzature Vedi AT20 pag. 72 Utensili ed attrezzature manuali

Magnitudo del danno: 2

Vedi MZ3 pag. 31

Fase:

Mezzi

Scavi e ritombamenti

Autocarro con cassone ribaltabile

Fase: Scavi e ritombamenti Magnitudo del danno: 3
Attività: F.02.04 - Rinterro con macchine operatrici (3) Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 80 dB

	R		Rumore: 8	Rumore: 80 dB	
Ri	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
Franamento	dello scavo	Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile		D.Lgs. 81/08	
		con le condizioni geo-morfologiche della zona; predisporre		Artt. 118, 119	
		armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo,			
		per profondità superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione			
		geotecnica			
Caduta nello	scavo	Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a		D.Lgs. 81/08	
		distanza di due metri dal ciglio scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza		Artt. 118, 126	
		Le condizioni delle barriere e delle delimitazioni predisposte			
		devono essere controllate con frequenza provvedendo se			
		necessario alla loro manutenzione			
		Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto		D.Lgs. 81/08	
		di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o		Allegato XVIII	
		scale a mano a norma, fissate, che sporgano a sufficienza oltre		§ 1 - Art. 113	
		il livello di accesso a meno che altri dispositivi garantiscano		comma 6.d	
		una presa sicura.		comma o.u	
Caduta di ma	ntariali	Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo	Casco di	D.Lgs. 81/08	
dall'alto	ucitan	indossare sempre e comunque il elmetto	protezione	Art. 110	
uan ano		maossare sempre e comunque n'emetto	protezione	D.Lgs. 81/08	
				Allegato VIII §	
				3.1, § 4.1	
		Non adoperare le macchine operatrici come apparecchi di		3.1, § 4.1	
		sollevamento			
Investimento	per caduta di	Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo	Casco di	D.Lgs. 81/08	
materiali dall	l'alto	indossare sempre e comunque il elmetto	protezione	Art. 110	
				D.Lgs. 81/08	
				Allegato VIII §	
				3.1, § 4.1	
Caduta su fer	rri di ripresa	Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o con altre protezioni adeguate			
Inalazione di	polveri		Maschera con	D.Lgs. 81/08	
	1		filtro adatto	Allegato VIII §	
				3.3, § 4.4	
Tipologia		Descrizione	1	Riferimenti	
Materiali	Massi, pietra			Vedi MT19 pag. 84	
	Ghiaione mis	oto in natura		Vedi MT13 pag. 82	
Attrezzature	Utensili ed at	trezzature manuali		Vedi AT20 pag. 72	
Mezzi	Autocarro co	n cassone ribaltabile		Vedi MZ3 pag. 31	
	Escavatore co	on motore diesel e benne azionate idraulicamente		Vedi MZ5 pag. 34	
Segnaletica	(3)	Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizio	ni di sicurezza e	gli obblighi da	

Fase:	Scavi e ritombamenti	Magnitudo del danno: 3
Attività: F.02	F.02.04 - Rinterro con macchine operatrici (3)	Probabilità del danno: 2
Attivita:	1.02.04 - Kinterio con maccinie operatrici (3)	Valore del rischio: 6
		Rumore: 80 dB
	osservare.	
	La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devo	ono essere conformi al D.LGS. n. 81/08

Fase:	Scavi e ri	tombamenti	-	o del danno: 3
Attività:	F.02.05 -	Rinterro manuale (4)	Valore del	à del danno: 2 rischio: 6
Ris	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Franamento o	dello scavo	Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile con le condizioni geo-morfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione geotecnica		D.Lgs. 81/08 Artt. 118, 119
Caduta nello	scavo	Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza		D.Lgs. 81/08 Artt. 118, 126
		Le condizioni delle barriere e delle delimitazioni predisposte devono essere controllate con frequenza provvedendo se necessario alla loro manutenzione		
		Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a mano a norma, fissate, che sporgano a sufficienza oltre il livello di accesso a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura.		D.Lgs. 81/08 Allegato XVIII § 1 - Art. 113 comma 6.d
Caduta di ma dall'alto	teriali	Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il elmetto	Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110
				D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
		Non adoperare le macchine operatrici come apparecchi di sollevamento		
Investimento materiali dall	per caduta di 'alto	Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il elmetto	Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110
				D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
Caduta su fer	ri di ripresa	Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o con altre protezioni adeguate		
Inalazione di	polveri		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
Tipologia		Descrizione		Riferimenti
Materiali	Ghiaione mis			Vedi MT13 pag. 82
Attrezzature		ttrezzature manuali		Vedi AT20 pag. 72
Mezzi	Autocarro co	n cassone ribaltabile		Vedi MZ3 pag. 31
Segnaletica	(4	Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizio osservare.	oni di sicurezza e	gli obblighi da
		La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere	e conformi al D.L	GS. n. 81/08

Fase:	Scavi e ritombamenti	Magnitudo del danno: 2
Attività:	F 02 06 Costinazione o compettezione (5)	Probabilità del danno: 2
Attivita:	F.02.06 - Costipazione o compattazione (5)	Valore del rischio: 4
		Rumore: 88 dB
		M:

			Rumore: 8	8 dB
Ris	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Franamento o	dello scavo	Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile		D.Lgs. 81/08
		con le condizioni geo-morfologiche della zona; predisporre		Artt. 118, 119
		armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo,		
		per profondità superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione geotecnica		
Caduta nello	scavo	Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a		D.Lgs. 81/08
		distanza di due metri dal ciglio scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza		Artt. 118, 126
		Le condizioni delle barriere e delle delimitazioni predisposte		
		devono essere controllate con frequenza provvedendo se necessario alla loro manutenzione		
		Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto		D.Lgs. 81/08
		di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o		Allegato XVIII
		scale a mano a norma, fissate, che sporgano a sufficienza oltre		§ 1 - Art. 113
		il livello di accesso a meno che altri dispositivi garantiscano		comma 6.d
		una presa sicura.		
Investimento	per caduta di	Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo	Casco di	D.Lgs. 81/08
materiali dall		indossare sempre e comunque il elmetto	protezione	Art. 110
		•		D.Lgs. 81/08
				Allegato VIII §
				3.1, § 4.1
Caduta su fer	ri di ripresa	Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o con		
	-	altre protezioni adeguate		
Inalazione di	polveri		Maschera con	D.Lgs. 81/08
			filtro adatto	Allegato VIII §
				3.3, § 4.4
Tipologia		Descrizione	•	Riferimenti
Materiali	Ghiaione mis	to in natura		Vedi MT13 pag. 82
Attrezzature	Costipatore n	nanuale (rana)		Vedi AT8 pag. 52
	Utensili ed at	trezzature manuali		Vedi AT20 pag. 72
Segnaletica	(5)	Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizio osservare.	oni di sicurezza e	gli obblighi da
		La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere	e conformi al D.L	GS. n. 81/08

Fase:	Fondazioni Magnitudo del danno Probabilità d			
Attività: F.03.01 - Allestimento e posa dell'armatura		Valore del Rumore: 80		
Riscl	hi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni dorso-l	ombari per	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei		
movimentazion	ne manuale	materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi		
dei carichi o pe	r trazioni	superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile		
incongrue		presa		
		Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni		D.Lgs. 81/08
		manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato		Art. 168 comma
				2 - Allegato
				XXXIII § 4
Caduta di perso	one dall'alto	Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e		
		non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di		
		cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.		
		Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su		
		cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.		

Fase: Fondazioni Magnitudo del danno: 2
Attività: F.03.01 - Allestimento e posa dell'armatura Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Rumore: 80 dB

			ramore	. 00 u B
Ris	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
		Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, a seconda della durata		
		della lavorazione, devono essere utilizzati trabattelli, ponteggi		
		tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con		
		postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale		
Caduta su fer	ri di ripresa	Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o con		
		altre protezioni adeguate		
Offesa al cap	o per urti		Casco di	D.Lgs. 81/08
contro ostaco	oli, oggetti		protezione	Art. 110
taglienti				
				D.Lgs. 81/08
				Allegato VIII §
				3.1, § 4.1
Investimento	di non	Non interferire nei transiti retrostanti o adiacenti e non		
addetti duran	te le	interferire negli spazi lavorativi di altri con i materiali nelle		
movimentazi	oni	fasi di movimentazione e posa		
Tipologia		Descrizione		Riferimenti
Materiali	Ferro d'arma	tura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc		Vedi MT11 pag. 80
Attrezzature	Utensili ed a	ttrezzature manuali		Vedi AT20 pag. 72
	Piegaferri, ta	gliaferri e cesoie motorizzate elettriche		Vedi AT12 pag. 58
Mezzi	Gru su carro	o autocarro		Vedi MZ6 pag. 35

Fase:	Fondazioni	Magnitudo del danno: 2
rase.	Politidazioni	0
Attività:	F.03.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in	Probabilità del danno: 2
Attivita.		Valore del rischio: 4
	multistrato, anche presagomate	Rumore: 84 dB

, 1 5		Kulliole, 64 ub	
Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Caduta nello scavo	Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a		D.Lgs. 81/08
	distanza di due metri dal ciglio scavo oppure realizzazione di		Artt. 118, 126
	parapetto di sicurezza		
	Controllare frequentemente le condizioni delle barriere e delle		
	delimitazioni predisposte provvedendo se necessario alla loro		
	manutenzione		
	Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto		D.Lgs. 81/08
	di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o		Allegato XVIII
	scale a mano a norma, fissate, che sporgano a sufficienza oltre		§ 1 - Art. 113
	il livello di accesso a meno che altri dispositivi garantiscano		comma 6.d
	una presa sicura.		
Lesioni dorso-lombari per	Adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai		D.Lgs. 81/08
movimentazione manuale	mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per		Artt. 167, 168
dei carichi o per trazioni	evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi		- Allegato
incongrue	da parte dei lavoratori		XXXIII
Caduta di materiali	I materiali devono essere calati manualmente o con mezzi	Casco di	D.Lgs. 81/08
dall'alto	meccanici, correttamente imbragati	protezione	Art. 110
		-	D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.1, § 4.1
	Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo	Casco di	D.Lgs. 81/08
	indossare sempre e comunque l'elmetto	protezione	Art. 110
	-		D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
			3.1, § 4.1
Investimento di persone e	Fissare i pannelli al suolo o sui solai con puntelli adeguati e		
mezzi dopo la posa in	controventature. E' ammesso impiegare tubi innocenti nelle		
opera	puntellazioni		

Fase: Fondazioni

F.03.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in Attività:

multistrato, anche presagomate

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 84 dB

		-	Rumore.	rumore, or ub	
Ris	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
		Bloccare i pannelli tra loro con tiranti quotati			
Franamento d	lello scavo	Non costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.		D.Lgs. 81/08	
		Se dovesse essere necessario, eseguire le necessarie		Art. 120	
		puntellature e/o il relativo calcolo di stabilità			
		Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile		D.Lgs. 81/08	
		con le condizioni geo-morfologiche della zona; predisporre		Artt. 118, 119	
		armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo,			
		per profondità superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione			
		geotecnica			
Caduta di ado	letti dall'alto	Impiegare trabattelli o ponti su cavalletti per le lavorazioni;			
		vietato impiegare le scale portatili			
		A montaggio completato, possono essere montate passerelle			
		metalliche complete di parapetto di sicurezza per realizzare il			
		piano di lavoro in quota degli addetti			
Crollo delle s	trutture da	Effettuare il disarmo con cautela, allentando gradualmente i			
disarmare		cunei o i dispositivi di forzamento dei puntelli e			
		riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un			
		difetto o un cedimento			
Caduta su fer	ri di ripresa	Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o			
		realizzando un tavolato laterale o con altre protezioni adeguate			
Investimento	per caduta di	Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo	Casco di	D.Lgs. 81/08	
materiali dall	'alto	indossare sempre e comunque l'elmetto	protezione	Art. 110	
				D.Lgs. 81/08	
				Allegato VIII §	
				3.1, § 4.1	
Caduta di per		Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne che esterne,		D.Lgs. 81/08	
aperture dopo	il disarmo e	vanno protette con un parapetto di sicurezza alto 100 cm		Artt. 126, 146	
nell'uso		rispetto al piano di calpestio dell'addetto		- Allegato	
				XVIII § 2.1.5	
				- Allegato IV §	
				1.7.2.1	
Tipologia		Descrizione		Riferimenti	
		acatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)		Vedi MT12 pag. 81	
	Tavole, listel	li, ecc. in legno o pannelli in multistrato		Vedi MT29 pag. 87	
	Casseforme r	netalliche		Vedi MT4 pag. 76	
	Disarmante a	base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua		Vedi MT9 pag. 79	
Attrezzature		trezzature manuali		Vedi AT20 pag. 72	
Mezzi	Gru su carro o autocarro		Vedi MZ6 pag. 35		

Attività: F.03.03 - Getto con autobetoniera e autopompa Probab. Valore		Probabilità	do del danno: 2 lità del danno: 2 lel rischio: 4 : 83 dB	
Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
Caduta dall'alto sul perimetro	Il ponteggio perimetrale deve essere integro e rispondere alle esigenze della lavorazione			
Lesioni dorso-lombari pe movimentazione manual dei carichi			D.Lgs. 81/08 Art. 168 - Allegato XXXIII	
Offesa al capo per urti contro ostacoli, oggetti taglienti		Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08	

Fase: Fondazioni Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Attività: F.03.03 - Getto con autobetoniera e autopompa Valore del rischio: 4 Rumore: 83 dB Misure Rischi Misure sicurezza D.P.I. legislative Allegato VIII § 3.1, § 4.1 Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o con altre protezioni adeguate **Tipologia** Descrizione Riferimenti Vedi MT8 pag. 79 Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Attrezzature Vedi AT20 pag. 72 Utensili ed attrezzature manuali

Vedi MZ4 pag. 32

Vedi MZ1 pag. 28

Mezzi

Autopompa Autobetoniera

Fase: Fondazioni Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Attività: F.03.04 - Vibrazione del getto Valore del rischio: 4 Rumore: 88 dB Misure Rischi Misure sicurezza D.P.I. legislative Caduta dall'alto sul Il ponteggio perimetrale deve essere integro e rispondere alle perimetro esigenze della lavorazione Casco di D.Lgs. 81/08 Offesa al capo per urti contro ostacoli, oggetti protezione Art. 110 taglienti D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1 Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o con

 altre protezioni adeguate

 Tipologia
 Descrizione
 Riferimenti

 Materiali
 Conglomerato, eventualmente additivato
 Vedi MT8 pag. 79

 Attrezzature
 Vibratore elettrico per calcestruzzo
 Vedi AT21 pag. 73

Fase: Setti in elevazione e solette piane Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 80 dB

Pischi

Migune ciannegge

Magnitudo del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 80 dB

Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni dorso-lombari per	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei		
movimentazione manuale	materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi		
dei carichi o per trazioni	superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile		
incongrue	presa		
	Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni		D.Lgs. 81/08
	manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato		Art. 168 comma
			2 - Allegato
			XXXIII § 4
Caduta di persone dall'alto	Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e		
	non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di		
	cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.		
	Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su		
	cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.		
	Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, a seconda della durata		
	della lavorazione, devono essere utilizzati trabattelli, ponteggi		
	tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con		
	postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale		
Caduta su ferri di ripresa	Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o con		

Fase: Setti in elevazione e solette piane Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Attività: F.04.01 - Allestimento e posa dell'armatura

Valore del rischio: 4 Rumore: 80 dB

schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
	altre protezioni adeguate			
o per urti		Casco di	D.Lgs. 81/08	
li, oggetti		protezione	Art. 110	
			D.Lgs. 81/08	
			Allegato VIII §	
			3.1, § 4.1	
di non	Non interferire nei transiti retrostanti o adiacenti e non			
te le	interferire negli spazi lavorativi di altri con i materiali nelle			
oni	fasi di movimentazione e posa			
Descrizione			Riferimenti	
Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc		Vedi MT11 pag. 80		
Utensili ed attrezzature manuali		Vedi AT20 pag. 72		
Piegaferri, tagliaferri e cesoie motorizzate elettriche		Vedi AT12 pag. 58		
Gru su carro o autocarro		Vedi MZ6 pag. 35		
Ponteggio metallico fisso		Vedi IF1 pag. 91		
Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti		Vedi IF2 pag. 92		
	o per urti li, oggetti di non te le oni Ferro d'armat Utensili ed at Piegaferri, tag Gru su carro Ponteggio me	altre protezioni adeguate o per urti li, oggetti di non Non interferire nei transiti retrostanti o adiacenti e non te le interferire negli spazi lavorativi di altri con i materiali nelle oni fasi di movimentazione e posa Descrizione Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc Utensili ed attrezzature manuali Piegaferri, tagliaferri e cesoie motorizzate elettriche Gru su carro o autocarro Ponteggio metallico fisso	altre protezioni adeguate o per urti li, oggetti di non Non interferire nei transiti retrostanti o adiacenti e non te le interferire negli spazi lavorativi di altri con i materiali nelle oni fasi di movimentazione e posa Descrizione Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc Utensili ed attrezzature manuali Piegaferri, tagliaferri e cesoie motorizzate elettriche Gru su carro o autocarro Ponteggio metallico fisso	

Fase: Setti in el	evazione e solette piane		do del danno: 2
Attività: F.04.02 -	Posa in opera di casseri in polistirolo	Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 84 dB	
Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni dorso-lombari per	Adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai		D.Lgs. 81/08
movimentazione manuale	mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per		Artt. 167, 168
dei carichi o per trazioni	evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi		- Allegato
incongrue	da parte dei lavoratori		XXXIII
Caduta di materiali	I materiali devono essere calati manualmente o con mezzi	Casco di	D.Lgs. 81/08
dall'alto	meccanici, correttamente imbragati	protezione	Art. 110
			D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
	Nai mussi dal handa sassi a dimenta la amanazioni di disampa	Casco di	
	Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo	protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110
	indossare sempre e comunque l'elmetto	protezione	
			D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII §
Tanastina anta di managana	Figure 1 and 11: along 1 and 1		3.1, § 4.1
Investimento di persone e	Fissare i pannelli al suolo o sui solai con puntelli adeguati e controventature. E' ammesso impiegare tubi innocenti nelle		
mezzi dopo la posa in	puntellazioni		
opera	1*		
Caduta di addetti dall'alto	Bloccare i pannelli tra loro con tiranti quotati Impiegare trabattelli o ponti su cavalletti per le lavorazioni;		
Caduta di addetti dan alto	vietato impiegare le scale portatili		
	A montaggio completato, possono essere montate passerelle		
	metalliche complete di parapetto di sicurezza per realizzare il		
Crollo delle strutture da	piano di lavoro in quota degli addetti		
disarmare	Effettuare il disarmo con cautela, allentando gradualmente i		
disarmare	cunei o i dispositivi di forzamento dei puntelli e		
	riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un		
	difetto o un cedimento		
Caduta su ferri di ripresa	Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o		
T	realizzando un tavolato laterale o con altre protezioni adeguate		D.I. 04/00
	Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo	Casco di	D.Lgs. 81/08
materiali dall'alto	indossare sempre e comunque l'elmetto	protezione	Art. 110

Attività: F.04.02 - Posa in opera di casseri in polistirolo		Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 84 dB		
Ris	Rischi Misure sicurezza D.P.I.			
				D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
Tipologia		Descrizione		Riferimenti
Materiali Casseforme in polistirolo		Vedi MT3 pag. 76		
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali		Vedi AT20 pag. 72		
Mezzi	Gru su carro	autocarro		Vedi MZ6 pag. 35

Magnitudo del danno: 2

Vedi IF1 pag. 91

Vedi IF2 pag. 92

D.Lgs. 81/08 Art. 120

D.Lgs. 81/08

Artt. 118, 119

Fase:

Impianti fissi

Investimento di persone e

puntellazioni

geotecnica

mezzi dopo la posa in

Franamento dello scavo

Caduta di addetti dall'alto

opera

Setti in elevazione e solette piane

Ponteggio metallico fisso

Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

Fase:	Setti in el	evazione e solette piane	_	o del danno: 2	
Attività:		Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in o, anche presagomate	Valore de	Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 84 dB	
Risc		Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
Caduta nello se	cavo	Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza		D.Lgs. 81/08 Artt. 118, 126	
		Controllare frequentemente le condizioni delle barriere e delle delimitazioni predisposte provvedendo se necessario alla loro manutenzione			
		Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a mano a norma, fissate, che sporgano a sufficienza oltre il livello di accesso a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura.		D.Lgs. 81/08 Allegato XVIII § 1 - Art. 113 comma 6.d	
Lesioni dorso- movimentazion dei carichi o po incongrue	ne manuale	Adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori		D.Lgs. 81/08 Artt. 167, 168 - Allegato XXXIII	
Caduta di mate dall'alto	eriali	I materiali devono essere calati manualmente o con mezzi meccanici, correttamente imbragati	Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1	
		Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque l'elmetto	Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1	

Fissare i pannelli al suolo o sui solai con puntelli adeguati e

controventature. E' ammesso impiegare tubi innocenti nelle

Non costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.

Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile

con le condizioni geo-morfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione

Impiegare trabattelli o ponti su cavalletti per le lavorazioni;

Bloccare i pannelli tra loro con tiranti quotati

vietato impiegare le scale portatili

Se dovesse essere necessario, eseguire le necessarie puntellature e/o il relativo calcolo di stabilità

Fase:	Setti in elevazione e solette piane	Magnitudo del danno: 2
Attività:	F.04.03 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate	Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 84 dB

	munistrato, anche presagoniate		Rumore: 84 dB	
Ri	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
		A montaggio completato, possono essere montate passerelle		
		metalliche complete di parapetto di sicurezza per realizzare il		
		piano di lavoro in quota degli addetti		
Crollo delle s	trutture da	Effettuare il disarmo con cautela, allentando gradualmente i		
disarmare		cunei o i dispositivi di forzamento dei puntelli e		
		riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un		
		difetto o un cedimento		
Caduta su fer	ri di ripresa	Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o		
	-	realizzando un tavolato laterale o con altre protezioni adeguate		
Investimento	per caduta di	Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo	Casco di	D.Lgs. 81/08
materiali dall	•	indossare sempre e comunque l'elmetto	protezione	Art. 110
				D.Lgs. 81/08
				Allegato VIII §
				3.1, § 4.1
Caduta di per	sone dalle	Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne che esterne,		D.Lgs. 81/08
	il disarmo e	vanno protette con un parapetto di sicurezza alto 100 cm		Artt. 126, 146
nell'uso		rispetto al piano di calpestio dell'addetto		- Allegato
				XVIII § 2.1.5
				- Allegato IV §
				1.7.2.1
Tipologia		Descrizione		Riferimenti
Materiali	Funi di imbra	ncatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)		Vedi MT12 pag. 81
		li, ecc. in legno o pannelli in multistrato		Vedi MT29 pag. 87
	Casseforme r	netalliche		Vedi MT4 pag. 76
	Disarmante a	base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua		Vedi MT9 pag. 79
Attrezzature		Utensili ed attrezzature manuali		Vedi AT20 pag. 72
Mezzi	Gru su carro	o autocarro		Vedi MZ6 pag. 35
Impianti fissi	Ponteggio me	etallico fisso		Vedi IF1 pag. 91
	Telai di ponte	eggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti		Vedi IF2 pag. 92

Fase:	Setti in elevazione e solette piane	Magnitudo del danno: 2
Attività:	F.04.04 - Getto con autobetoniera e autopompa	Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4
		Rumore: 83 dB

Kumore.				
Ris	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Caduta dall'a	lto sul	Il ponteggio perimetrale deve essere integro e rispondere alle		
perimetro		esigenze della lavorazione		
Lesioni dorso	o-lombari per	Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la		D.Lgs. 81/08
movimentazi	one manuale	movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi		Art. 168
dei carichi		adeguati		- Allegato
				XXXIII
Offesa al cap	o per urti		Casco di	D.Lgs. 81/08
contro ostaco	oli, oggetti		protezione	Art. 110
taglienti				
				D.Lgs. 81/08
				Allegato VIII §
				3.1, § 4.1
Caduta su fer	ri di ripresa	Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o con		
		altre protezioni adeguate		
Tipologia		Descrizione		Riferimenti
Materiali	Conglomerat	o, eventualmente additivato		Vedi MT8 pag. 79
Attrezzature	Utensili ed at	trezzature manuali		Vedi AT20 pag. 72
Mezzi	Autopompa			Vedi MZ4 pag. 32
	Autobetonier	a		Vedi MZ1 pag. 28

Fase:	Setti in elevazione e solette piane Magnitudo		
Attività:	F.04.04 - Getto con autobetoniera e autopompa	Probabilità del danno: 2	
Zittivita.	1.04.04 - Getto con autobetomera e autopompa	Valore del rischio: 4	
		Rumore: 83 dB	
Tipologia	Descrizione	Riferimenti	
Impianti fissi	Ponteggio metallico fisso	Vedi IF1 pag. 91	
	Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti	Vedi IF2 pag. 92	

Fase:	ı			del danno: 2	
Attività:	F.04.05 - Vibrazione del getto Valore o			ità del danno: 2 lel rischio: 4 : 88 dB	
Ris	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
Caduta dall'al	to sul	Il ponteggio perimetrale deve essere integro e rispondere alle			
perimetro		esigenze della lavorazione			
Offesa al cap	o per urti		Casco di	D.Lgs. 81/08	
contro ostaco	li, oggetti		protezione	Art. 110	
taglienti					
				D.Lgs. 81/08	
				Allegato VIII §	
				3.1, § 4.1	
Caduta su fer	ri di ripresa	Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o con			
		altre protezioni adeguate			
Tipologia		Descrizione		Riferimenti	
Materiali	Conglomerato, eventualmente additivato			Vedi MT8 pag. 79	
Attrezzature	Vibratore elettrico per calcestruzzo			Vedi AT21 pag. 73	
Impianti fissi	Ponteggio m	etallico fisso		Vedi IF1 pag. 91	
	Telai di pont	eggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti		Vedi IF2 pag. 92	

Fase: Attività:	Coperture F.05.01 -	piane Posa lattoneria di copertura	Magnitudo (Probabilità (Valore del r	del danno: 3
Ris	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Caduta dall'a	lto degli	Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza		D.Lgs. 81/08
addetti				Art. 111 comma
				5 - Allegato IV
				§ 1.4.12.3
		Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m		D.Lgs. 81/08
		oltre il filo di gronda		Art. 125 comma
				4
		In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza		
		collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia		
		autobloccante		
Tipologia		Descrizione		Riferimenti
Materiali	Lamiera zinca	ata o rame		Vedi MT15 pag. 82
Attrezzature	Utensili ed at	trezzature manuali		Vedi AT20 pag. 72
	Trapano			Vedi AT19 pag. 70
	Avvitatore ele	ettrico		Vedi AT2 pag. 44
Impianti fissi	Ponteggio me	tallico fisso		Vedi IF1 pag. 91
	Telai di ponte	eggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti		Vedi IF2 pag. 92

Fase:	Fase: Coperture piane			Magnitudo del danno: 3	
Attività: F.05.02 - Appl		Applicazione di primer	Probabilità del dann Valore del rischio: 9		
Rischi		Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
Caduta dall'alto degli addetti		Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza		D.Lgs. 81/08 Art. 111 comma	

Fase:	Coperture	e piane		del danno: 3
Attività:	F.05.02 -	Applicazione di primer	Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9	
Ri	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
				5 - Allegato IV § 1.4.12.3
		Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda		D.Lgs. 81/08 Art. 125 comma
		In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante		
		In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura		
Inalazione di	vapori		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
Tipologia		Descrizione	•	Riferimenti
Materiali	Primer			Vedi MT25 pag. 86
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali			Vedi AT20 pag. 72
Impianti fissi	Ponteggio me	etallico fisso		Vedi IF1 pag. 91
	Telai di pont	eggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti		Vedi IF2 pag. 92

Fase:	Coperture	piane		del danno: 3
Attività:	F.05.03 - Esecuzione dell'impermeabilizzazione con guaina asfalto-bituminosa		Probabilità Valore del Rumore: 86	
Ri	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni dorso	o lombari per	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per		D.Lgs. 81/08
i lavoratori		movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito		Art. 169
		nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti,		- Allegato
		difficili da afferrare o in equilibrio instabile		XXXIII
Caduta dall'a	lto degli	Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza		D.Lgs. 81/08
addetti				Art. 111 comma
				5 - Allegato IV
				§ 1.4.12.3
		Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m		D.Lgs. 81/08
		oltre il filo di gronda		Art. 125 comma
				4
		In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza		
		collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia		
		autobloccante		
		In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza		
		collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura		
Incendio		Dividere gli stoccaggi dei materiali, in modo da ridurre il		
		carico d'incendio unitario		
		Lasciare libere le vie di fuga individuate in planimetria		
Tipologia		Descrizione		Riferimenti
Attrezzature		trezzature manuali		Vedi AT20 pag. 72
	Coltelli speci	ali tipo "Creso"		Vedi AT6 pag. 50
		as per riscaldo		Vedi AT4 pag. 47
Impianti fissi	Ponteggio mo	etallico fisso		Vedi IF1 pag. 91
	Telai di ponte	eggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti		Vedi IF2 pag. 92

	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure
Attività: F.06.01 - Posa di rivestimenti ceramici, pietre naturali o artificiali e marmi a malta su pareti esterne		a Valore del r	Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 75 dB	
Fase:	Opere di	_	Magnitudo del danno: 3	

marta su		dien esterne	Rumore: 7	5 dB
Rischi		Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni dorso	o lombari per	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per		D.Lgs. 81/08
i lavoratori		movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito		Art. 169
		nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti,		- Allegato
		difficili da afferrare o in equilibrio instabile		XXXIII
Caduta di pe	rsone dall'alto	Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore. Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90. Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, a seconda del tempo di lavorazione, utilizzare trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale		
Tipologia		Descrizione		Riferimenti
Materiali	Malta bastard	la		Vedi MT16 pag. 83
	Piastrelle cera	amiche, in gres, klinker, ecc		Vedi MT22 pag. 85
	Funi di imbra	catura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)		Vedi MT12 pag. 81
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali			Vedi AT20 pag. 72
	Clipper			Vedi AT5 pag. 48
	Tagliapiastrelle			Vedi AT18 pag. 69
	Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)			Vedi AT17 pag. 66
	Molazza			Vedi AT11 pag. 56
	Betoniera a b	icchiere		Vedi AT3 pag. 45
Impianti fissi	Ponteggio me			Vedi IF1 pag. 91
	Telai di ponte	eggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti		Vedi IF2 pag. 92

Fase:	2		del danno: 3	
Attività:	F.06.02 - Impermeabilizzazione superfici in calcestruzzo Valore del ri Rumore: 89			
Ris	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni dorso	-lombari per	Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la		D.Lgs. 81/08
movimentazio	one manuale	movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi		Art. 168
dei carichi		adeguati		- Allegato XXXIII
Caduta di per		Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne che esterne,		D.Lgs. 81/08
attraverso le a	aperture	vanno protette con un parapetto di sicurezza alto 100 cm rispetto al piano di calpestio dell'addetto		Artt. 126, 146 - Allegato
		inspecto in prime or empesore deri uddette		XVIII § 2.1.5
				- Allegato IV § 1.7.2.1
Caduta di per	sone dall'alto	Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e		
		non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di		
		cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.		
		Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su		
		cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.		
		Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, a seconda del tempo di		
		lavorazione, utilizzare trabattelli, ponteggi tradizionali o scale		
		a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro		
		superiore dotata di parapetto perimetrale		
Tipologia		Descrizione		Riferimenti
Materiali	Vernici o pitt	ure		Vedi MT34 pag. 89

Fase:	Opere di finitura	Magnitudo	del danno: 3	
Attività:	E 06 02 Impermanhilizzazione superfici in colorettuzza	Probabilità del danno: 2		
Attivita:	F.06.02 - Impermeabilizzazione superfici in calcestruzzo Valore del		el rischio: 6	
		Rumore: 89 dB		
Tipologia	Descrizione		Riferimenti	
	Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)		Vedi MT12 pag. 81	
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali		Vedi AT20 pag. 72	
Impianti fissi	Ponteggio metallico fisso		Vedi IF1 pag. 91	
	Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti		Vedi IF2 pag. 92	

Fase: Attività:	Impianto (F.07.01 - '	elettrico Taglio e fissaggio delle canalizzazioni	Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4	
Ri	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni alle r	nani per uso		Guanti	D.Lgs. 81/08
di attrezzi e p	er contatto			Allegato VIII §
con materiali				3.6, § 4.5
Lesioni dorso	o-lombari per			D.Lgs. 81/08
movimentazi	one di carichi			Art. 169 Titolo
				VI - Allegato
				XXXIII
		Meccanizzare il più possibile le operazioni		
		Realizzare gli stoccaggi in prossimità dei punti di utilizzo		
		Adottare modalità operative corrette, come da formazione		
		ricevuta		
Tipologia		Descrizione		Riferimenti
Materiali	Tubazioni per	r impianti elettrici		Vedi MT33 pag. 89
Attrezzature	re Utensili ed attrezzature manuali		Vedi AT20 pag. 72	
	Trapano		Vedi AT19 pag. 70	
	Scale doppie			Vedi AT14 pag. 62
Impianti fissi	Ponteggio me	etallico fisso		Vedi IF1 pag. 91
	Telai di ponte	eggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti		Vedi IF2 pag. 92

Fase:	Impianto elettrico	Magnitudo del danno: 2
Attività:	F.07.02 - Inserimento fili	Probabilità del danno: 2
Attivita:	F.U7.U2 - IIISCIIIICIIIO IIII	Valore del rischio: 4
		Rumore: 64 dB

	Rumore: 64 dB				
Ris	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
Lesioni alle r	nani per uso		Guanti	D.Lgs. 81/08	
di attrezzi e p	er contatto			Allegato VIII §	
con materiali				3.6, § 4.5	
Lesioni dorso	o-lombari per			D.Lgs. 81/08	
movimentazi	one di carichi			Art. 169 Titolo	
				VI - Allegato	
				XXXIII	
		Meccanizzare il più possibile le operazioni			
		Realizzare gli stoccaggi in prossimità dei punti di utilizzo			
		Adottare modalità operative corrette, come da formazione			
		ricevuta			
Tipologia		Descrizione		Riferimenti	
Materiali	Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc		Vedi MT5 pag. 78		
Attrezzature	Scale doppie			Vedi AT14 pag. 62	
Impianti fissi	Ponteggio metallico fisso			Vedi IF1 pag. 91	
	Telai di ponte	eggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti		Vedi IF2 pag. 92	

Fase: Impianto elettrico Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Attività: F.07.03 - Installazione corpi illuminanti Valore del rischio: 6 Rumore: 64 dB Misure Rischi Misure sicurezza D.P.I. legislative Elettrocuzione Togliere tensione dalla rete prima di effettuare i collegamenti **Tipologia** Descrizione Riferimenti Vedi MT5 pag. 78 Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Attrezzature Avvitatore elettrico Vedi AT2 pag. 44 Vedi AT19 pag. 70 Trapano Vedi AT14 pag. 62 Scale doppie Vedi AT20 pag. 72 Utensili ed attrezzature manuali Impianti fissi Vedi IF1 pag. 91 Ponteggio metallico fisso

Fase: Posa di recinzioni, parapetti e ringhiere Magnitudo del danno: 2

Attività: F.08.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro su plinti e rete plastificata

Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

Rumore: 77 dB

Vedi IF2 pag. 92

Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

Ris	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni a var	_	Indossare i DPI previsti dai materiali in questione	Guanti	D.Lgs. 81/08
corpo per cor				Allegato VIII §
materiali tagl				3.6, § 4.5
spigolosi, ecc	2			
			Indumenti di	D.Lgs. 81/08
			protezione	Art. 78
				- Allegato VIII
				§ 3.6
Tipologia		Descrizione		Riferimenti
Materiali	Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni			Vedi MT2 pag. 75
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali		Vedi AT20 pag. 72	
	Compressore d'aria			Vedi AT7 pag. 50
	Martello perf	oratore scalpellatore		Vedi AT10 pag. 54
	Smerigliatrice	e angolare a disco (flessibile)		Vedi AT17 pag. 66

Posa di recinzioni, parapetti e ringhiere Fase: Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Attività: F.08.02 - Posa parapetti e ringhiere ringhiere Valore del rischio: 9 Rumore: 88 dB Misure Rischi Misure sicurezza D.P.I. legislative Lesioni dorso lombari per Formazione e definizione di modalità operative specifiche per D.Lgs. 81/08 Art. 169 i lavoratori movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, - Allegato difficili da afferrare o in equilibrio instabile XXXIII Caduta dall'alto Rimuovere i parapetti installati solo nelle zone interessate dai D.Lgs. 81/08 lavori ed operare solo se protetti da altri dispositivi di Art. 146 comma sicurezza: imbracatura e fune tesa se si opera dall'alto o dall'interno; trabattello o impalcatura metallica per operare dall'esterno D.Lgs. 81/08 Vietare l'accesso ai non addetti con transenne o parapetto Allegato IV § 1.4.6 Riferimenti **Tipologia** Descrizione Materiali Vedi MT10 pag. 80 Elementi in legno, metallo ecc Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT20 pag. 72 Vedi AT19 pag. 70 Trapano Vedi AT16 pag. 65 Seghetto alternativo Vedi AT2 pag. 44

Fase: Attività:	ttività: F.08.02 - Posa parapetti e ringhiere ringhiere Valor		ndo del danno: 3 lità del danno: 3 del rischio: 9 :: 88 dB	
Tipologia	Descrizione		Riferimenti	
	Avvitatore elettrico			
	Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)		Vedi AT17 pag. 66	
	Saldatore elettrico		Vedi AT13 pag. 60	
	Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo		Vedi AT1 pag. 42	

Fase:	Realizzaz	Realizzazione di pavimentazioni esterne Magnitudo		
Attività:	vità: F 00 01 - Realizzazione di perforazioni per ancoraggio dell'armatura		Probabilità (Valore del r	
Rischi Misure sicurezza		Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni dorso-lombari per		Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la		D.Lgs. 81/08
movimentazione manuale		movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi		Art. 168
dei carichi		adeguati		- Allegato
				XXXIII
Tipologia	Descrizione			Riferimenti
Materiali	Barre d'acciaio		Vedi MT1 pag. 75	
	Malta epossidica		Vedi MT18 pag. 83	
Attrezzature	Trapano			Vedi AT19 pag. 70

	•	Magnitudo del danno: 1 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 1	
schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
o-lombari per	Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la		D.Lgs. 81/08
one manuale	movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi		Art. 168
	adeguati		- Allegato
			XXXIII
	Descrizione		Riferimenti
Rete elettrosa	aldata		Vedi MT27 pag. 86
Barre d'accia	io		Vedi MT1 pag. 75
Tavole, listel	li, ecc. in legno		Vedi MT28 pag. 87
Conglomerato, eventualmente additivato		Vedi MT8 pag. 79	
zature Utensili ed attrezzature manuali			Vedi AT20 pag. 72
Sega circolare			Vedi AT15 pag. 62
Autobetonier	a		Vedi MZ1 pag. 28
	F.09.02 - schi o-lombari per one manuale Rete elettrosa Barre d'accia Tavole, listel Conglomerat Utensili ed at Sega circolar	F.09.02 - Realizzazione del massetto armato Misure sicurezza O-lombari per one manuale Descrizione Rete elettrosaldata Barre d'acciaio Tavole, listelli, ecc. in legno Conglomerato, eventualmente additivato Utensili ed attrezzature manuali	F.09.02 - Realizzazione del massetto armato Misure sicurezza D.P.I. Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi adeguati Descrizione Rete elettrosaldata Barre d'acciaio Tavole, listelli, ecc. in legno Conglomerato, eventualmente additivato Utensili ed attrezzature manuali Sega circolare

Fase:	Fase: Realizzazione di pavimentazioni esterne		_	del danno: 1	
Attività:	F.09.03 -	Posa di rivestimento a malta e di griglie	Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 1 Rumore: 75 dB		
Ri	Rischi Misure sicurezza				
Lesioni dorso	o-lombari per	Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la		D.Lgs. 81/08	
movimentazi	one manuale	movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi		Art. 168	
dei carichi		adeguati		- Allegato XXXIII	
Tipologia		Descrizione		Riferimenti	
Materiali	li Pietre naturali e artificiali			Vedi MT23 pag. 85	
	Malta bastarda		Vedi MT16 pag. 83		
Attrezzature	Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali			Vedi AT20 pag. 72	
Materiali	Griglie			Vedi MT14 pag. 82	

Fase:	Formazio	ne cassonetto	· ·	del danno: 2
Attività: F.10.01 - Compattazione del piano di posa (6)		Compattazione del piano di posa (6)	Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2 Rumore: 88 dB	
Ris	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Inalazione di	polveri	Mantenere bagnato il terreno	Maschera con	D.Lgs. 81/08
		-	filtro adatto	Allegato VIII §
				3.3, § 4.4
Tipologia		Descrizione		Riferimenti
Materiali	Ghiaione mis	to in natura		Vedi MT13 pag. 82
Mezzi	Rullo compressore		Vedi MZ8 pag. 40	
Segnaletica	(6)	Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità,	le prescrizioni di sicurezza e	gli obblighi da
	,	osservare.	•	

Fase:

Formazione cassonetto

La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08

Magnitudo del danno: 2

Attività: Formazione cassonetto Attività: F.10.02 - Preparazione del piano di posa (7)		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 83 dB	
Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Indebolimento e/o crollo di manufatti adiacenti	Nell'esecuzione di scavi in presenza di manufatti adottare idonee precauzioni per prevenire l'indebolimento delle strutture		
Investimento personale da mezzi d'opera o investimento di mezzi	Vietato transitare o sostare nelle immediate vicinanze dei mezzi		
	Durante le operazioni di carico l'autista del camion non sosta in cabina	Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110
			D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
	La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più possibile e comunque osservando i limiti stabiliti		
	Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono essere dimensionate rispetto all'ingombro dei mezzi garantendo uno spazio minimo di m 0,70 oltre le sagome di ingombro		
	Il responsabile di cantiere coordina gli spostamenti reciproci dei mezzi; comunica all'autista del camion l'ubicazione della postazione sicura		
Investimento di estranei alle lavorazioni	Consentire l'accesso solo al personale addetto alle lavorazioni		
Lesioni e/o investimento di persona	Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione dei mezzi		D.Lgs. 81/08 Art. 118 comma 3
	Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Allestire, ove possibile, percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini		
Errata manovra del guidatore della pala meccanica	Il manovratore avrà esperienza in generale nel guidare le macchine per movimenti terra e specifica nel guidare le pale meccaniche		
	In condizioni di scarsa visibilità ricorrere a segnalazioni di addetti a terra		
Danneggiamento accidentale di tubazioni o impianti	Provvedere all'individuazione dei condotti interrati		

Fase: Formazione cassonetto Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Attività: F.10.02 - Preparazione del piano di posa (7) Valore del rischio: 4 Rumore: 83 dB Misure Rischi Misure sicurezza D.P.I. legislative Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti prima di procedere nei lavori segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto Inalazione di polveri D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato IV §2.2 - Allegato VIII § 4.4 Maschera con D.Lgs. 81/08 filtro adatto Allegato VIII § 3.3, § 4.4 Elettrocuzione D.Lgs. 81/08 Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Art. 83 Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08 Investimento da caduta di Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali. materiali I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento Riferimenti **Tipologia** Descrizione Materiali Vedi MT31 pag. 88 Terra, ghiaione misto in natura Mezzi Vedi MZ7 pag. 38 Pala meccanica Vedi MZ3 pag. 31 Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ5 pag. 34 Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente Segnaletica Sul perimetro ed in prossimità degli scavi esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le

Fase:	Formazio	Formazione cassonetto Magnitudo o		
Attività:	Attività: F.10.03 - Stesa del materiale e formazione strati (8)		Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2 Rumore: 80 dB	
Ris	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni dorso	lombari per	Adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai		D.Lgs. 81/08
gli addetti		mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per		Artt. 167, 168
		evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi		- Allegato
		da parte dei lavoratori		XXXIII
Inalazione di	polveri	Mantenere bagnato il terreno	Maschera con	D.Lgs. 81/08
			filtro adatto	Allegato VIII §
				3.3, § 4.4
Tipologia		Descrizione		Riferimenti
Materiali	Ghiaione mis	to in natura		Vedi MT13 pag. 82
Attrezzature	Utensili ed at	trezzature manuali		Vedi AT20 pag. 72
Mezzi	Pala meccani	ca		Vedi MZ7 pag. 38
Segnaletica	(8)	Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizio	ni di sicurezza e g	li obblighi da
		osservare.		
		La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere	conformi al D.LG	S. n. 81/08

La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08

prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.

Fase:	Formazio	ne cassonetto	0	del danno: 2
Attività:	F.10.04 -	Compattazione per strati (9)	Probabilità Valore del Rumore: 88	
Ris	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Inalazione di	polveri	Mantenere bagnato il terreno	Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
Tipologia		Descrizione		Riferimenti
Materiali	Ghiaione mis	to in natura		Vedi MT13 pag. 82
Mezzi	Rullo compre	essore		Vedi MZ8 pag. 40
Segnaletica	(9)	osservare.		
		La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni dev	vono essere conformi al D.LC	GS. n. 81/08

Fase:	Impianto	fognario e smaltimento acque meteoriche		do del danno: 2
Attività:	F.11.01 -	11 - Scavo e ritombamento Probabilità del di Valore del rischio Rumore: 83 dB		
R	ischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Investimento mezzi d'oper investimento		Vietato transitare o sostare nelle immediate vicinanze dei mezzi		
		Durante le operazioni di carico l'autista del camion non sosta in cabina	Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110
				D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
		La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più possibile e comunque osservando i limiti stabiliti		
		Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione dei mezzi		D.Lgs. 81/08 Art. 118 comma
		I mezzi meccanici devono essere muniti di lampada rotante di segnalazione e prima del loro utilizzo devono essere attentamente verificati i dispositivi ottici e quelli acustici		
		Il responsabile di cantiere coordina gli spostamenti reciproci dei mezzi; comunica all'autista del camion l'ubicazione della postazione sicura		
Investimento parti fisse o errata manov guidatore de meccaniche	mezzi per vra del	Il manovratore avrà esperienza in generale nel guidare le macchine per movimenti terra e specifica nel guidare le pale meccaniche		
		In condizioni di scarsa visibilità ricorrere a segnalazioni di addetti a terra		
Tipologia		Descrizione	1	Riferimenti
Materiali	Ghiaione mis	sto in natura		Vedi MT13 pag. 82
Attrezzature	Utensili ed a	ttrezzature manuali		Vedi AT20 pag. 72
Mezzi	Pala meccan			Vedi MZ7 pag. 38
	Escavatore c	on motore diesel e benne azionate idraulicamente		Vedi MZ5 pag. 34

Fase:	Impianto	Impianto fognario e smaltimento acque meteoriche Magnitudo				
Attività:	F.11.02 - Posa pozzetti, tubazioni e canaletta prefabbricata in c.a.v Probabilità de Valore del ri					
Ris	Rischi Misure sicurezza D.P.I.					
Lesioni dorso	lombari per	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per		D.Lgs. 81/08		
i lavoratori		movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito		Art. 169		
		nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti,		- Allegato		
		difficili da afferrare o in equilibrio instabile		XXXIII		
Tipologia		Descrizione				
Materiali	Pozzetti e canaletta in calcestruzzo		Vedi MT24 pag. 85			
	Tubazioni in P.V.C			Vedi MT32 pag. 88		
Attrezzature	Utensili ed at	trezzature manuali		Vedi AT20 pag. 72		

Fase:				del danno: 1	
Attività:	F.11.03 - Getto di cls per calottature Probabilità di Valore del ri				
Ris	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
Lesioni dorso	lombari per	Adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai		D.Lgs. 81/08	
gli addetti (10	0)	mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per		Artt. 167, 168	
		evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi		- Allegato	
		da parte dei lavoratori		XXXIII	
Tipologia		Descrizione		Riferimenti	
Materiali	Conglomerato cementizio		Vedi MT7 pag. 79		
	Malta di cem	ento		Vedi MT17 pag. 83	
Attrezzature	Utensili ed at	trezzature manuali		Vedi AT20 pag. 72	
	Betoniera a b	icchiere		Vedi AT3 pag. 45	
Mezzi	Autobetoniera		Vedi MZ1 pag. 28		
Sorveglianza sanitaria (10) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII			competente;		

Fase:	Opere a v	erde		o del danno: 2	
Attività:	F.12.01 -	F.12.01 - Preparazione terreno Probabilità del danno: Valore del rischio: 2			
Ris	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
Caduta in pia	no per buche		Scarpe di	D.Lgs. 81/08	
o scivolosità			sicurezza	Allegato VIII § 3.2, § 4.6	
Proiezione di	materiali o	Circoscrivere la zona interessata dal cantiere; installare			
schegge		apposita cartellonistica; eventualmente, avvertire la popolazione residente in zona			
Incendio				D.Lgs. 81/08 Art. 46	
		Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare			
		Non depositare le taniche in luoghi fortemente soleggiati; non			
		lasciare le taniche semivuote per lunghi periodi			
		Dotarsi di un estintore			
Colpi di sole calore	colpi di		Copricapo di protezione		
Lesioni dorso	lombari per	Adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai		D.Lgs. 81/08	
i lavoratori		mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per		Artt. 167, 168	
		evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi		- Allegato	
		da parte dei lavoratori		XXXIII	
Tipologia		Descrizione		Riferimenti	
Materiali	Ramaglie, leg	gname, rifiuti non pericolosi		Vedi MT26 pag. 86	
	Terra, ghiaia			Vedi MT30 pag. 88	
Attrezzature	Utensili ed at	trezzature manuali		Vedi AT20 pag. 72	

Fase:	Opere a verde	Magnitudo del danno: 2
Attività:	F.12.01 - Preparazione terreno Probabilità del responsabilità del resp	
Tipologia	Descrizione	Riferimenti
	Decespugliatore con motore a scoppio	Vedi AT9 pag. 53
Mezzi	Autocarro	Vedi MZ2 pag. 29

Fase:	Opere a v	erde		del danno: 1	
Attività:	F.12.02 -	Messa a dimora piante	Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 1		
Ris	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
Caduta in pia	no per buche		Scarpe di	D.Lgs. 81/08	
o scivolosità			sicurezza	Allegato VIII §	
				3.2, § 4.6	
Colpi di sole			Copricapo di		
			protezione		
Lesioni dorso	lombari per	Adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai		D.Lgs. 81/08	
i lavoratori		mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per		Artt. 167, 168	
		evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi		- Allegato	
		da parte dei lavoratori		XXXIII	
Tipologia		Descrizione		Riferimenti	
Materiali	Terra, ghiaia			Vedi MT30 pag. 88	
	Concimi chin	nici		Vedi MT6 pag. 78	
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali			Vedi AT20 pag. 72	
Mezzi	Autocarro			Vedi MZ2 pag. 29	
	Escavatore co	on motore diesel e benne azionate idraulicamente		Vedi MZ5 pag. 34	

Fase:	Opere a verde Magnitudo del danno: 1					
Attività:	F.12.03 - Inerbimento con semina manuale e battitura o rinterro manuale del seme Probabilità del danno Valore del rischio: 1					
Ris	schi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative		
Lesioni dorso	lombari per	Adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai		D.Lgs. 81/08		
i lavoratori		mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per		Artt. 167, 168		
		evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi		- Allegato		
		da parte dei lavoratori		XXXIII		
Colpi di sole	colpi di		Copricapo di			
calore			protezione			
Caduta in pia	no per buche		Scarpe di	D.Lgs. 81/08		
o scivolosità			sicurezza	Allegato VIII §		
				3.2, § 4.6		
Tipologia		Descrizione		Riferimenti		
Materiali	Terra, ghiaia			Vedi MT30 pag. 88		
	Concimi chin	nici		Vedi MT6 pag. 78		
Attrezzature	Utensili ed at	trezzature manuali		Vedi AT20 pag. 72		

3) ELEMENTI DEL CANTIERE FASI E ATTIVITÀ LAVORATIVE SUDDIVISI PER IMPRESA

IMPRESA: IMPRESA 1

Attività: Scavi e movimentazioni terra

IMPRESA: IMPRESA 2

Attività: Opere edili

IMPRESA: IMPRESA 3
Attività: Pavimentazioni

IMPRESA: IMPRESA 4
Attività: Impianto elettrico

IMPRESA: IMPRESA 5
Attività: Opere a verde

4) ALLEGATI

NUMERO	DOCUMENTO
1	Fascicolo dell'opera

INDICE GENERALE

moior demande		
1) RELAZIONE TECNICA	pag.	3
1.1) IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E DEI SOGGETTI (All. XV § 2.1.2 D.Lgs 81/08)	pag.	3
1.1.1) DATI GENERALI	pag.	3
1.1.2) CARATTERISTICHE DELL'OPERA	pag.	3
1.1.3) REQUISITI TECNICO-AMMINISTRATIVI DELLE IMPRESE	pag.	7
1.2) PROGRAMMA DEI LAVORI (All. XV § 2.3.1 D.Lgs 81/08)	pag.	8
2) INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI	pag.	10
2.1) AREA DI CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.1 D.Lgs 81/08)	pag.	10
2.1.1) CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE	pag.	10
2.1.2.) LAYOUT DEL CANTIERE 2.1.2.1) Inquadramento urbanistico	pag.	10
2.1.2.1) Inquadramento urbanistico 2.1.2.2) Documentazione fotografica	pag.	10
2.1.2.3) Planimetria di cantiere	pag.	12
2.1.2.3) RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO	pag.	15
2.1.4) RISCHI CAUSATI ALL'AMBIENTE ESTERNO	pag.	16 16
2.1.5) CONDIZIONI CLIMATICHE SPECIALI	pag.	16
2.1.6) URBANISTICA	pag.	16
2.1.7) LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE	pag. pag.	16
2.2) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.2 D.Lgs 81/08)	pag.	17
2.2.1) RECINZIONE DI CANTIERE	pag.	17
2.2.2) ACCESSI AL CANTIERE	pag.	17
2.2.3) SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DI CANTIERE	pag.	17
2.2.4) ATTIVAZIONE EMERGENZE E TELEFONI UTILI	pag.	17
2.2.5) SERVIZI	pag.	19
2.2.5.1) Servizi igienico-assistenziali	pag.	19
2.2.5.2) Servizi sanitari e di primo soccorso	pag.	19
2.2.6) VIABILITÀ PRINCIPALE DI CANTIERE	pag.	19
2.2.7) IMPIANTI	pag.	19
2.2.7.1) Reti principali di elettricità	pag.	19
2.2.7.2) Impianto di messa a terra	pag.	20
2.2.7.3) Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche	pag.	20
2.2.7.4) Illuminazione di cantiere	pag.	20
2.2.8) IMPIANTI, MEZZI, MATERIALI, ATTREZZATURE, D.P.I.	pag.	20
2.2.8.1) Impianti fissi 2.2.8.2) Mezzi	pag.	20
2.2.8.3) Materiali	pag.	20
2.2.8.4) Attrezzature	pag.	20
2.2.8.5) Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)	pag.	20 21
2.2.9) AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI	pag.	21
2.2.10) MAGAZZINI E DEPOSITI DI CANTIERE	pag. pag.	21
2.2.11) AREE DI SOSTA DEI MEZZI	pag.	21
2.2.12) GESTIONE RIFIUTI	pag.	21
2.2.12.1) Stoccaggio dei rifiuti	pag.	21
2.2.12.2) Smaltimento dei rifiuti	pag.	21
2.2.13) DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE - PIANI E PROGETTI	pag.	21
2.2.14) COSTI PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI	pag.	24
2.3) RISCHI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.2.3 D.Lgs 81/08)	pag.	25
2.3.1) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI SEPPELLIMENTO NEGLI SCAVI	pag.	25
2.3.2) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI ANNEGAMENTO	pag.	25
2.3.3) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE	pag.	25
2.3.4) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI MATERIALI	pag.	25
2.3.5) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI IN TRANSITO	pag.	25
2.3.6) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE 2.3.7) VALUTAZIONE E MISURE CONTRO IL RUMORE	pag.	25
2.3.7) VALUTAZIONE E MISURE CONTRO IL RUMORE 2.3.8) MISURE CONTRO I POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO	pag.	27
2.3.9) MISURE CONTRO I POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO 2.3.9) MISURE CONTRO GLI SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	pag.	27
2.3.10) DISPOSIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	pag.	27
2.3.10) BISI OSIZIONI TER EA MO VIMENTAZIONE MAINOALE BEI CARICTII 2.4) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.2.3 e § 2.2.4 D.Lgs 81/08)	pag.	27
2.4.1) MEZZI	pag.	28 28
2.4.2) ATTREZZATURE	pag.	
2.4.3) MATERIALI	pag.	42 75
2.4.4) IMPIANTI FISSI	pag.	73 91
2.4.5) FASI DI LAVORO	pag. pag.	93
3) ELEMENTI DEL CANTIERE FASI E ATTIVITÀ LAVORATIVE SUDDIVISI PER IMPRESA	pag.	118
4) ALLEGATI	pag.	119
	r-8.	

Indice ANALISI DELLE LAVORAZIONI

	Opere generali di sistemazione del cantiere	pag.	93
F.01.01	Realizzazione di recinzione di cantiere	pag.	93
F.01.02	Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere	pag.	93
F.01.03	Carico e scarico materiali in cantiere	pag.	94
	Scavi e ritombamenti	pag.	94
F.02.01	Esecuzione dello scavo di fondazione	pag.	94
F.02.02	Esecuzione manuale dello scavo	pag.	96
F.02.03	Trasporto del materiale di risulta degli scavi	pag.	97
F.02.04	Rinterro con macchine operatrici	pag.	98
F.02.05	Rinterro manuale	pag.	99
F.02.06	Costipazione o compattazione	pag.	100
1.02.00	Fondazioni	pag.	100
F.03.01	Allestimento e posa dell'armatura	pag.	100
F.03.02	Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato,	pag.	100
1.03.02	anche presagomate	pag.	101
F.03.03	Getto con autobetoniera e autopompa	noa	102
F.03.04	Vibrazione del getto	pag.	102
F.03.04		pag.	
E04.01	Setti in elevazione e solette piane	pag.	103
F.04.01	Allestimento e posa dell'armatura	pag.	103
F.04.02	Posa in opera di casseri in polistirolo	pag.	104
F.04.03	Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato,	pag.	105
	anche presagomate		
F.04.04	Getto con autobetoniera e autopompa	pag.	106
F.04.05	Vibrazione del getto	pag.	107
	Coperture piane	pag.	107
F.05.01	Posa lattoneria di copertura	pag.	107
F.05.02	Applicazione di primer	pag.	107
F.05.03	Esecuzione dell'impermeabilizzazione con guaina asfalto-bituminosa	pag.	108
	Opere di finitura	pag.	109
F.06.01	Posa di rivestimenti ceramici, pietre naturali o artificiali e marmi a malta su	pag.	109
	pareti esterne		
F.06.02	Impermeabilizzazione superfici in calcestruzzo	pag.	109
	Impianto elettrico	pag.	110
F.07.01	Taglio e fissaggio delle canalizzazioni	pag.	110
F.07.02	Inserimento fili	pag.	110
F.07.03	Installazione corpi illuminanti	pag.	111
	Posa di recinzioni, parapetti e ringhiere	pag.	111
F.08.01	Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro su plinti e rete	pag.	111
	plastificata	1.0	
F.08.02	Posa parapetti e ringhiere ringhiere	pag.	111
	Realizzazione di pavimentazioni esterne	pag.	112
F.09.01	Realizzazione di perforazioni per ancoraggio dell'armatura	pag.	112
F.09.02	Realizzazione del massetto armato	pag.	112
F.09.03	Posa di rivestimento a malta e di griglie	pag.	112
1.05.05	Formazione cassonetto	pag.	113
F.10.01	Compattazione del piano di posa		113
F.10.01	Preparazione del piano di posa	pag.	113
F.10.02 F.10.03	Stesa del materiale e formazione strati	pag.	113
F.10.03 F.10.04		pag.	
1.10.04	Compattazione per strati	pag.	115
E 11 01	Impianto fognario e smaltimento acque meteoriche	pag.	115
F.11.01	Scavo e ritombamento	pag.	115
F.11.02	Posa pozzetti, tubazioni e canaletta prefabbricata in c.a.v	pag.	116
F.11.03	Getto di cls per calottature	pag.	116
	Opere a verde	pag.	116
F.12.01	Preparazione terreno	pag.	116
F.12.02	Messa a dimora piante	pag.	117
F.12.03	Inerbimento con semina manuale e battitura o rinterro manuale del seme	pag.	117